

FORMATO DEPA - RH - 10

Ríos Chalilla y **Drigen** Taquía

**Ubicación** Dpto. Lima

Longitud 109 Km

Desembocadura Océano Pacífico

# RIO LURÍN Y TRIBUTARIOS Categoría 3 CALIDAD SANITARIA

Caudal máximo

Caudal mínimo

Caudal promedio

Tributarios Huatiacaya

#### LEYENDA:

pH : Potencial de Hidrógeno

Cond : Conductividad Turb : Turbiedad A y G : Aceites y grasas OD : Oxígeno disuelto

DBO: Demanda bioquímica de oxígeno

STD: Sólidos totales disueltos

Hg: Mercurio
As: Arsénico
Cd: Cadmio
Cu: Cobre
Cr: Cromo
Fe: Hierro

Mn : Manganeso

Pb : Plomo Zn : Zinc

C. tot: Coliformes totales

C. term: Coliformes termotolerantes

E. coli: Escherichia coli

							EVA	LUAC	CIÓN S	ANITAR	IA - 13	/ 19 M	AYO 20 <sup>-</sup>	10						
Parámetro		Т	Cond	Turb.	ST	Ayg	OD	DBO	As	Cd	Cu	Cr	Fe	Mn	Hg	Pb	Zn	C tot	C term	E. coli
Estación	рН	$^{\circ}\!\mathcal{C}$	μs/cm	UNT	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	NMP/dL	NMP/dL	NMP/dL
ECA Cat 3 riego veget tallo bajo	6,5-8,5		< 2 000			1.0	≥4,0	15.0	0.05	0.005	0.20	0,10*	1.0	0.20	0.001	0.05	2.0	5,000	1,000	100
E-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E-1A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,010	0.010	<0,028	0.100	<0,013	-	<0,025	0.022	-	-	-
E-2A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,010	<0,010	<0,028	0.088	<0,013	-	<0,025	<0,011	-	-	-
E-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,010	<0,010	<0,028	0.210	0.021	-	<0,025	0.017	-	-	-
E-3A	-	-	-	-	-	<1,8	-	-	-	<0,010	<0,010	<0,028	0.084	<0,013	-	<0,025	<0,011	400	390	260
E-3B	-	-	-	-	-	<1,8	-	-	-	<0,010	<0,010	<0,028	0.111	0.017	-	<0,025	<0,011	470	330	270
E-04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,010	<0,010	<0,028	0.050	<0,013	-	<0,025	0.020	-	-	-
E-5A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E-7A	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
E-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>\*</sup> ECA para el Cr+6

No detectados a valores menores

No supera ECA para agua

Supera ECA para agua

Toma de muestras: Dirección Regional de Salud Lima 13-05-2010 y Dirección de Salud IV Lima Este 19-05-2010 Remisión de muestras: Oficio № 044-2010-DESA-DIRESA-LIMA.- Expediente № 13086-2010-DV de 17-05-2010 Análisis de metales pesados: DIGESA - Informe de Ensayo № 0389 - Códigos 3452 a I 3455 - DIRESA Lima Remisión de muestras: Oficio № 1104-2010-DESA-DISA IV LE - Expediente № 13728-2010-DV de 21-05-2010 Análisis de metales pesados: DIGESA - Informe de Ensayo № 0413 - Códigos 3727 a I 3728 - DISA IV Lima Este Envío análisis microb.: Oficio № 2720-2010-DG/DESA № 1377 DISA IV LE - Exp. № 17602-2010-DV de 02-07-2010 Análisis microbiológico: Informe de Ensayo LSA № 267 - DISA IV LE/2010 - Códigos 1097 y 1099

ECA: Estándares Nacionales de Calidad para Agua del D.S. Nº 002-2008-MINAM

\*Categoría 3 - Riego de vegetales de tallo bajo y tallo alto

NMP/dL: Número más probable por decilitro

Registrado por: JMRR 08/09/2010


LEYENDA										
Cód.	Cód.	Est Descripción	Localidad	Distrito	Provincia					
DIGESA	DESA									
-	-	E-00: Río Lurín, puente Quilquichaca.	Quilquichaca	San Damián	Huarochirí					
-	-	E-01: Río Huatiacaya, puente Huatiacaya.	Huatiacaya	Huatiacaya	Huarochirí					
-	-	E-1A: Río Lurín, poblado Laya.	Laya	Lahuaytambo	Huarochirí					
3452	-	E-02: Río Lurín, puente Bentín.	Cochahuayco	Cochahuayco	Huarochirí					
3453	-	E-2A: Río Lurín, puente Chamana.	Antioquía	Antioquía	Huarochirí					
3454	-	E-03: Río Lurín, puente SENAMHI.	Antapucro	Antioquía	Huarochirí					
3727	1097	E-3A: Río Lurín, puente Mototaxis.	l Etapa Parcelación	Cieneguilla	Lima					
3728	1098	E-3B: Río Lurín, puente colgante.	Cooperativa La Libertad	Cieneguilla	Lima					
3455	-	E-04: Río Lurín, puente Cieneguilla.	Cieneguilla	Cieneguilla	Lima					
-	-	E-5A: Río Lurín, puente Quebrada Seca.	Guayabo	Pachacámac	Lima					
-	-	E-06: Río Lurín, puente Guayabo.	Guayabo	Pachacámac	Lima					
-	-	E-7A: Río Lurín, 50 m después de planta tratamiento.	Julio C. Tello	Lurín	Lima					
-	-	E-08: Río Lurín, antes de la desembocadura al mar.	Lurin	Lurín	Lima					







# VARIACIONES DE METALES PESADOS EN EL RÍO LURÍN Y TRIBUTARIOS - MAYO 2010






Estación	E-00	E-01	E-1A	E-02	E-2A	E-03	E-3A	E-3B	E-04	E-5A	E-06	E-7A	E-08
Cd [mg/L]	-	-	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	-	-	-







Estación	E-00	E-01	E-1A	E-02	E-2A	E-03	E-3A	E-3B	E-04	E-5A	E-06	E-7A	E-08
Cr [mg/L]	-	-	-	<0,028	<0,028	<0,028	<0,028	<0,028	<0,028	-	-	-	-

Estación	E-00	E-01	E-1A	E-02	E-2A	E-03	E-3A	E-3B	E-04	E-5A	E-06	E-7A	E-08
Fe [mg/L]	-	-	-	0.100	0.088	0.210	0.084	0.111	0.050	-	-	-	-

#### **LEYENDA**

E-00: Río Lurín, puente Quilquichaca.

E-01: Río Huatiacaya, puente Huatiacaya.

E-1A: Río Lurín, poblado Laya.

E-02: Río Lurín, puente Bentín.

E-2A: Río Lurín, puente Chamana.

E-03: Río Lurín, puente SENAMHI.

E-3A: Río Lurín, puente Mototaxis.

E-3B: Río Lurín, puente colgante.

E-04: Río Lurín, puente Cieneguilla.

E-5A: Río Lurín, puente Quebrada Seca.

E-06: Río Lurín, puente Guayabo.

E-7A: Río Lurín, 50 m después de planta tratamiento.

E-08: Río Lurín, antes de la desembocadura al mar.

< : Límite de detección de análisis de parámetro.

ECA: Estándares de Calidad Ambiental para Agua

D.S. Nº 002-2008-MINAM

Toma de muestras: Dirección Regional de Salud Lima 13-05-2010 y Dirección de Salud IV Lima Este 19-05-2010 Remisión de muestras: Oficio Nº 044-2010-DESA-DIRESA-LIMA.- Expediente Nº 1 3086-2010-DV de 17-05-2010 Análisis de metales pesados: DIGESA - Informe de Ensayo Nº 0389 - Códigos 3452 al 3455 - DI RESA Lima Remisión de muestras: Oficio Nº 1104-2010-DESA-DISA IV LE - Expediente Nº 13728-2010-DV de 21-05-2010 Análisis de metales pesados: DIGESA - Informe de Ensayo Nº 0413 - Códigos 3727 al 3728 - DISA IV Lima Este Envío análisis microb.: Oficio Nº 2720-2010-DG/DESA Nº 1377 DISA IV LE - Exp. Nº 17602-2010-DV de 02-0 7-2010 Análisis microbiológico: Informe de Ensayo LSA Nº 2 67 - DISA IV LE/2010 - Códigos 1097 y 1099


Categoría 3 - Riego de vegetales de tallo bajo y tallo alto


DIGESA/DEPA/JMRR/09-09-2010







# VARIACIONES DE PARÁMETROS EN EL RÍO LURÍN MAYO 2010













Estación	E-00	E-01	E-1A	E-02	E-2A	E-03	E-3A	E-3B	E-04	E-5A	E-06	E-7A	E-08
Zn [mg/L]	-	-	-	0.022	<0,011	0.017	<0,011	<0,011	0.020	-	-	-	-

Estación	E-00	E-01	E-1A	E-02	E-2A	E-03	E-3A	E-3B	E-04	E-5A	E-06	E-7A	E-08
As [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### LEYENDA

E-00: Río Lurín, puente Quilquichaca.

E-01: Río Huatiacaya, puente Huatiacaya.

E-1A: Río Lurín, poblado Laya.

E-02: Río Lurín, puente Bentín.

E-2A: Río Lurín, puente Chamana.

E-03: Río Lurín, puente SENAMHI.

E-3A: Río Lurín, puente Mototaxis.

E-3B: Río Lurín, puente colgante.

E-04: Río Lurín, puente Cieneguilla.

E-5A: Río Lurín, puente Quebrada Seca.

E-06: Río Lurín, puente Guayabo.

E-7A: Río Lurín, 50 m después de planta tratamiento.

E-08: Río Lurín, antes de la desembocadura al mar.

< : Límite de detección de análisis de parámetro.

ECA: Estándares de Calidad Ambiental para Agua

D.S. Nº 002-2008-MINAM

Toma de muestras: Dirección Regional de Salud Lima 13-05-2010 y Dirección de Salud IV Lima Este 19-05-2010 Remisión de muestras: Oficio Nº 044-2010-DESA-DIRESA-LIMA.- Expediente Nº 1 3086-2010-DV de 17-05-2010 Análisis de metales pesados: DIGESA - Informe de Ensayo Nº 0389 - Códigos 3452 al 3455 - DI RESA Lima Remisión de muestras: Oficio Nº 1104-2010-DESA-DISA IV LE - Expediente Nº 13728-2010-DV de 21-05-2010 Análisis de metales pesados: DIGESA - Informe de Ensayo Nº 0413 - Códig os 3727 al 3728 - DISA IV Lima Este Envío análisis microb.: Oficio Nº 2720-2010-DG/DESA Nº 1377 DISA IV LE - Exp. Nº 17602-2010-DV de 02-0 7-2010 Análisis microbiológico: Informe de Ensayo LSA Nº 2 67 - DISA IV LE/2010 - Códigos 1097 y 1099 Categoría 3 - Riego de vegetales de tallo bajo y tallo alto


DIGESA/DEPA/JMRR/09-09-2010







# VARIACIONES DE PARÁMETROS EN EL RÍO LURÍN MAYO 2010






Estación	E-00	E-01	E-1A	E-02	E-2A	E-03	E-3A	E-3B	E-04	E-5A	E-06	E-7A	E-08
[mg/L]	-	-	-	-	-	-	<1,8	<1,8	-	-	-	-	-







Estación	E-00	E-01	E-1A	E-02	E-2A	E-03	E-3A	E-3B	E-04	E-5A	E-06	E-7A	E-08
NMP/dL	-	-	-	-	-	-	390	330	-	-	-	-	-

NMP/dL 260 270	Estación	E-00	E-01	E-1A	E-02	E-2A	E-03	E-3A	E-3B	E-04	E-5A	E-06	E-7A	E-08	
	NMP/dL	-	-	-	-	-	-	260	270	-	-	-	-	-	

#### LEYENDA

E-00: Río Lurín, puente Quilquichaca.

E-01: Río Huatiacaya, puente Huatiacaya.

E-1A: Río Lurín, poblado Laya.

E-02: Río Lurín, puente Bentín.

E-2A: Río Lurín, puente Chamana.

E-03: Río Lurín, puente SENAMHI.

E-3A: Río Lurín, puente Mototaxis.

E-3B: Río Lurín, puente colgante.

E-04: Río Lurín, puente Cieneguilla.

E-5A: Río Lurín, puente Quebrada Seca.

E-06: Río Lurín, puente Guayabo.

E-7A: Río Lurín, 50 m después de planta tratamiento.

E-08: Río Lurín, antes de la desembocadura al mar.

< : Límite de detección de análisis de parámetro.

ECA: Estándares de Calidad Ambiental para Agua

D.S. Nº 002-2008-MINAM

Toma de muestras: Dirección Regional de Salud Lima 13-05-2010 y Dirección de Salud IV Lima Este 19-05-2010 Remisión de muestras: Oficio Nº 044-2010-DESA-DIRESA-LIMA.- Expediente Nº 1 3086-2010-DV de 17-05-2010 Análisis de metales pesados: DIGESA - Informe de Ensayo Nº 0389 - Códigos 3452 al 3455 - DI RESA Lima Remisión de muestras: Oficio Nº 1104-2010-DESA-DISA IV LE - Expediente Nº 13728-2010-DV de 21-05-2010 Análisis de metales pesados: DIGESA - Informe de Ensayo Nº 0413 - Códigos 3727 al 3728 - DISA IV Lima Este Envío análisis microb.: Oficio Nº 2720-2010-DG/DESA Nº 1377 DISA IV LE - Exp. Nº 17602-2010-DV de 02-0 7-2010 Análisis microbiológico: Informe de Ensayo LSA Nº 2 67 - DISA IV LE/2010 - Códigos 1097 y 1099

Categoría 3 - Riego de vegetales de tallo bajo y tallo alto

DIGESA/DEPA/JMRR/09-09-2010



FORMATO DEPA - RH - 10

	Ríos Chalilla y
Oriaen	Taquía
Ubicación	Dpto. Lima
	_
Lonaitud	109 Km
Desembocadura	Océano Pacífico

# RIO LURÍN Y TRIBUTARIOS Categoría 3 CALIDAD SANITARIA

Caudal máx.	
0	ı
Caudal mín.	<u> </u>
Caudal prom.	
Tributarios	

#### LEYENDA:

pH : Potencial de Hidrógeno

Cond : Conductividad
Turb : Turbiedad
A y G : Aceites y grasas
OD : Oxígeno disuelto

DBO : Demanda bioquímica de oxígeno

STD : Sólidos totales disueltos CN<sub>WAD</sub>: Cianuro WAD

CN<sub>-</sub>: Cianuro libre (CN<sup>-</sup> + HCN)

CN-- Cianuro lil Hg : Mercurio As : Arsénico Cd : Cadmio Cu : Cobre Cr : Cromo

Fe : Hierro Mn : Manganeso Pb : Plomo

Zn: Zinc

C. tot.: Coliformes totales

C. term.: Coliformes termotolerantes

E. coli: Escherichia coli

							EV	'ALUA	CIÓN S	ANITA	RIA - 1	14 JUNI	O 2010							
Parámetro Estación	рН	T ℃ agua	T ℃ aire	Turb UNT	STD mg/L	CN <sub>WAD</sub> mg/L	OD mg/L	DBO mg/L	As mg/L	Cd mg/L	Cu mg/L	Cr mg/L	Fe mg/L	Mn mg/L	Hg mg/L	Pb mg/L	<b>Zn</b> mg/L	C. tot. NMP / dL	C. term. NMP / dL	E. coli NMP / dL
ECA Cat 3 riego veget tallo bajo	6,5-8,5					0.10	≥4,0	15.0	0.05	0.005	0.20	0,10*	1.0	0.20	0.001	0.05	2.0	5,000	1,000	100
E-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E-1A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E-2A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E-04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E-5A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,010	<0,010	<0,028	0.171	0.021	-	<0,025	<0,011	-	-	-
E-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,010	<0,010	<0,028	0.146	0.016	-	<0,025	<0,011	-	-	-
E-7A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,010	<0,010	<0,028	0.271	0.055	-	<0,025	<0,011	-	-	-
E-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,010	<0,010	<0,028	0.284	0.070	-	<0,025	<0,011	-	-	-

<sup>\*</sup> ECA para el Cr+6

No detectados a valores menores

No supera ECA para agua

Supera ECA para agua

Toma de muestras: Dirección de Salud II Lima Sur 14-06-2010

Envío muestras: Of. Nº 01544-2010-DESADG/DISA II L.S./MINSA - Exp. Nº16995-2010-DV de 24-06-2010

Análisis de metales pesados: DIGESA - Informe de Ensayo N°0494 - Códigos 4599 a I 4602

Análisis microbiológico: DISA II Lima Sur

ECA: Estándares Nacionales de Calidad para Agua
del D.S. Nº 002-2008-MINAM

\*Categoría 3 - Riego de vegetales de tallo bajo y tallo alto

NMP/dL: Número más probable por decilitro

Realizado por: JMRR 07-09-2010

		ESTACIONES			
Cód. DIGESA	Cód. DESA	Est. Descripción	Localidad	Distrito	Provincia
-	-	E-00: Río Lurín, puente Quilquichaca.	Quilquichaca	San Damián	Huarochir
-	-	E-01: Río Huatiacaya, puente Huatiacaya.	Huatiacaya	Huatiacaya	Huarochir
-	-	E-1A: Río Lurín, poblado Laya.	Laya	Lahuaytambo	Huarochir
-	-	E-02: Río Lurín, puente Bentín.	Cochahuayco	Cochahuayco	Huarochir
-	-	E-2A: Río Lurín, puente Chamana.	Antioquía	Antioquía	Huarochir
-	-	E-03: Río Lurín, puente SENAMHI.	Antapucro	Antioquía	Huarochir
-	-	E-04: Río Lurín, puente Cieneguilla.	Cieneguilla	Cieneguilla	Lima
4599	-	E-05: Río Lurín, puente Manchay.	Manchay	Pachacámac	Lima
4600	-	E-06: Río Lurín, puente Guayabo.	Guayabo	Pachacámac	Lima
4601	-	E-7A: Río Lurín, 50 m después de planta tratamiento.	Julio C. Tello	Lurín	Lima
4602	_	E-08: Río Lurín, antes de la desembocadura al mar.	Lurin	Lurín	Lima







# VARIACIONES DE METALES PESADOS EN EL RÍO LURÍN Y TRIBUTARIOS - 14 JUNIO 2010






Estación	E-00	E-01	E-1A	E-02	E-2A	E-03	E-04	E-5A	E-06	E-7A	E-08
Cd [mg/L]	-	•	-	-	-	-	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010







Estación	E-00	E-01	E-1A	E-02	E-2A	E-03	E-04	E-5A	E-06	E-7A	E-08
Cr [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	<0,028	<0,028	<0,028	<0,028

Estación	E-00	E-01	E-1A	E-02	E-2A	E-03	E-04	E-5A	E-06	E-7A	E-08
Fe [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	0.171	0.146	0.271	0.284

#### **LEYENDA**

E-00: Río Lurín, puente Quilquichaca.

E-01: Río Huatiacaya, puente Huatiacaya.

E-1A: Río Lurín, poblado Laya.

E-02: Río Lurín, puente Bentín.

E-03: Río Lurín, puente SENAMHI.

E-2A: Río Lurín, puente Chamana.

E-04: Río Lurín, puente Cieneguilla.

E-05: Río Lurín, puente Manchay.

E-06: Río Lurín, puente Guayabo.

E-7A: Río Lurín, 50 m después de planta tratamiento.

E-08: Río Lurín, antes de la desembocadura al mar.

ECA: Estándares de calidad ambiental para agua D.S. Nº 002-2008-MINAM

Categoría 3 - Riego de vegetales de tallo bajo y tallo alto

Toma de muestras: Dirección de Salud II Lima Sur 14-06-2010

Envío muestras: Of. Nº 01544-2010-DESADG/DISA II L.S./MINSA - Exp. Nº 16995-2010-DV de 24-06-2010

Análisis de metales pesados: DIGESA - Informe de Ensayo N°0494 - Códigos 4599 a I 4602


Análisis microbiológico: DISA II Lima Sur






# VARIACIONES DE PARÁMETROS EN EL RÍO LURÍN Y TRIBUTARIOS - 14 JUNIO 2010





Estación	E-00	E-01	E-1A	E-02	E-2A	E-03	E-04	E-5A	E-06	E-7A	E-08
Mn [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	0.021	0.016	0.055	0.070







Estación	E-00	E-01	E-1A	E-02	E-2A	E-03	E-04	E-5A	E-06	E-7A	E-08
Zn [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	<0,011	<0,011	<0,011	<0,011

Estación	E-00	E-01	E-1A	E-02	E-2A	E-03	E-04	E-5A	E-06	E-7A	E-08
[mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

#### LEYENDA

E-00: Río Lurín, puente Quilquichaca.

E-01: Río Huatiacaya, puente Huatiacaya.

E-1A: Río Lurín, poblado Laya.

E-02: Río Lurín, puente Bentín.

E-2A: Río Lurín, puente Chamana.

E-03: Río Lurín, puente SENAMHI.

E-04: Río Lurín, puente Cieneguilla.

E-05: Río Lurín, puente Manchay.

E-06: Río Lurín, puente Guayabo.

E-7A: Río Lurín, 50 m después de planta tratamiento.

E-08: Río Lurín, antes de la desembocadura al mar.

ECA: Estándares de calidad ambiental para agua D.S. № 002-2008-MINAM Categoría 3 - Riego de vegetales de tallo bajo y tallo alto

Toma de muestras: Dirección de Salud II Lima Sur 14-06-2010

Envío muestras: Of. Nº 01544-2010-DESADG/DISA II L.S./MINSA - Exp. Nº 16995-2010-DV de 24-06-2010

Análisis de metales pesados: DIGESA - Informe de Ensayo N°0494 - Códigos 4599 a I 4602

Análisis microbiológico: DISA II Lima Sur



FORMATO DEPA - RH - 10

Ríos Chalilla y **iaen** Taquía

Ubicación Dpto. Lima

**Longitud** 109 Km

Desembocadura Océano Pacífico

# RIO LURÍN Y TRIBUTARIOS Categoría 3 CALIDAD SANITARIA

Caudal máximo

Caudal mínimo

Caudal promedio

Tributarios Huatiacaya

#### LEYENDA:

pH : Potencial de Hidrógeno

Cond : Conductividad Turb : Turbiedad A y G : Aceites y grasas OD : Oxígeno disuelto

DBO: Demanda bioquímica de oxígeno

STD : Sólidos totales disueltos

Hg: Mercurio
As: Arsénico
Cd: Cadmio
Cu: Cobre
Cr: Cromo
Fe: Hierro

Mn : Manganeso

Pb : Plomo Zn : Zinc

C. tot: Coliformes totales

C. term: Coliformes termotolerantes

E. coli: Escherichia coli

							E,	VALU	ACIÓN	SANITA	ARIA -	15 JULI	O 2010							
Parámetro Estación	рН	T ℃	Cond µS/cm	Turb. UNT	ST mg/L	Ayg mg/L	OD mg/L	DBO mg/L	As mg/L	Cd mg/L	Cu mg/L	Cr mg/L	Fe mg/L	Mn mg/L	Hg mg/L	Pb mg/L	<b>Zn</b> mg/L	C tot NMP/dL	C term NMP/dL	E. coli NMP/dL
ECA Cat 3 riego veget tallo bajo	6,5-8,5		< 2 000			1.0	≥4,0	15.0	0.05	0.005	0.20	0,10*	1.0	0.20	0.001	0.05	2.0	5,000	1,000	100
E-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E-1A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E-2A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E-3A	-	-	-	-	-	<1,0	-	-	<0,0005	<0,010	<0,010	<0,028	<0,038	<0,013	-	<0,025	<0,011	-	-	-
E-3B	-	-	-	-	-	<1,0	-	-	<0,0005	<0,010	<0,010	<0,028	0.086	0.014	-	<0,025	<0,011	-	-	-
E-04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E-5A	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
E-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E-7A	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
E-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>\*</sup> ECA para el Cr+6

<	No detectados a valores menores
	No supera ECA para agua
	Supera ECA para agua

Toma de muestras: Dirección de Salud IV Lima Este 19-07-2010

Remisión de muestras: Oficio Nº 1514-2010-DESA-DISA IV LE - Expediente N°18956-2010-DV de 15-07-2010 Análisis de metales pesados: DIGESA - Informe de Ensayo N°0562 - Códigos 5362 y 5363 - DISA IV Lima Este

**ECA**: Estándares Nacionales de Calidad para Agua del D.S. Nº 002-2008-MINAM

\*Categoría 3 - Riego de vegetales de tallo bajo y tallo alto

NMP/dL: Número más probable por decilitro


Registrado por: JMRR 04-10-2010


		LEYENDA			
Cód.	Cód.	Est Descripción	Localidad	Distrito	Provincia
DIGESA	DESA				
-	-	E-00: Río Lurín, puente Quilquichaca.	Quilquichaca	San Damián	Huarochirí
-	-	E-01: Río Huatiacaya, puente Huatiacaya.	Huatiacaya	Huatiacaya	Huarochirí
-	-	E-1A: Río Lurín, poblado Laya.	Laya	Lahuaytambo	Huarochirí
-	-	E-02: Río Lurín, puente Bentín.	Cochahuayco	Cochahuayco	Huarochirí
-	-	E-2A: Río Lurín, puente Chamana.	Antioquía	Antioquía	Huarochirí
-	-	E-03: Río Lurín, puente SENAMHI.	Antapucro	Antioquía	Huarochirí
5362	-	E-3A: Río Lurín, puente Mototaxis.	Parcelación	Cieneguilla	Lima
5363	-	E-3B: Río Lurín, puente colgante.	La Libertad	Cieneguilla	Lima
-	-	E-04: Río Lurín, puente Cieneguilla.	Cieneguilla	Cieneguilla	Lima
-	-	E-5A: Río Lurín, puente Quebrada Seca.	Guayabo	Pachacámac	Lima
-	-	E-06: Río Lurín, puente Guayabo.	Guayabo	Pachacámac	Lima
-	-	E-7A: Río Lurín, 50 m después de planta tratamiento.	Julio C. Tello	Lurín	Lima
-	-	E-08: Río Lurín, antes de la desembocadura al mar.	Lurin	Lurín	Lima







# VARIACIONES DE METALES PESADOS EN EL RÍO LURÍN Y TRIBUTARIOS - JULIO 2010





Estación	E-00	E-01	E-1A	E-02	E-2A	E-03	E-3A	E-3B	E-04	E-5A	E-06	E-7A	E-08
Cd [mg/L]	-	-	-	-	-	-	<0,010	<0,010	-	-	-	-	-







Estación	E-00	E-01	E-1A	E-02	E-2A	E-03	E-3A	E-3B	E-04	E-5A	E-06	E-7A	E-08
Cr [mg/L]	-	-	-	-	-	-	<0,028	<0,028	-	-	-	-	-

Estación	E-00	E-01	E-1A	E-02	E-2A	E-03	E-3A	E-3B	E-04	E-5A	E-06	E-7A	E-08
Fe [mg/L]	-	-	-	-	-	-	<0,038	0.086	-	-	-	-	-

#### LEYENDA

E-00: Río Lurín, puente Quilquichaca.

E-01: Río Huatiacaya, puente Huatiacaya.

E-1A: Río Lurín, poblado Laya.

E-02: Río Lurín, puente Bentín.

E-2A: Río Lurín, puente Chamana.

E-03: Río Lurín, puente SENAMHI.

E-3A: Río Lurín, puente Mototaxis.

E-3B: Río Lurín, puente colgante.

E-04: Río Lurín, puente Cieneguilla.

E-5A: Río Lurín, puente Quebrada Seca.

E-06: Río Lurín, puente Guayabo.

E-7A: Río Lurín, 50 m después de planta tratamiento.

E-08: Río Lurín, antes de la desembocadura al mar.

< : Límite de detección de análisis de parámetro.

ECA: Estándares de Calidad Ambiental para Agua

D.S. Nº 002-2008-MINAM

Toma de muestras: Dirección de Salud IV Lima Este 19-07-2010

Remisión de muestras: Oficio № 1514-2010-DESA-DISA IV LE - Expediente N°1 8956-2010-DV de 15-07-2010 Análisis de metales pesados: DIGESA - Informe de Ensayo N°0562 - Códigos 5362 y 5363 - DIS A IV Lima Este

Categoría 3 - Riego de vegetales de tallo bajo y tallo alto





# VARIACIONES DE PARÁMETROS EN EL RÍO LURÍN MAYO 2010

Estación


E-00


E-01

E-1A

E-02

E-2A





E-03

E-3A

E-3B

<0.01

E-04

E-5A

E-06

E-7A

E-08







Estación	E-00	E-01	E-1A	E-02	E-2A	E-03	E-3A	E-3B	E-04	E-5A	E-06	E-7A	E-08
Zn [mg/L]	-	-	-	-	-	-	<0,011	<0,011	-	-	-	-	-

Estación	E-00	E-01	E-1A	E-02	E-2A	E-03	E-3A	E-3B	E-04	E-5A	E-06	E-7A	E-08
As [mg/L]	-	-	-	-	-	-	<0,0005	<0,0005	-	-	-	-	-

#### LEYENDA

E-00: Río Lurín, puente Quilquichaca.

E-01: Río Huatiacaya, puente Huatiacaya.

E-1A: Río Lurín, poblado Laya.

E-02: Río Lurín, puente Bentín.

E-2A: Río Lurín, puente Chamana.

E-03: Río Lurín, puente SENAMHI.

E-3A: Río Lurín, puente Mototaxis.

E-3B: Río Lurín, puente colgante.

E-04: Río Lurín, puente Cieneguilla.

E-5A: Río Lurín, puente Quebrada Seca.

E-06: Río Lurín, puente Guayabo.

E-7A: Río Lurín. 50 m después de planta tratamiento.

E-08: Río Lurín, antes de la desembocadura al mar.

< : Límite de detección de análisis de parámetro.

ECA: Estándares de Calidad Ambiental para Aqua

D.S. Nº 002-2008-MINAM

Toma de muestras: Dirección de Salud IV Lima Este 19-07-2010

Remisión de muestras: Oficio Nº 1514-2010-DESA-DISA IV LE - Expediente Nº 1 8956-2010-DV de 15-07-2010 Análisis de metales pesados: DIGESA - Informe de Ensayo N°0562 - Códigos 5362 y 5363 - DIS A IV Lima Este

Categoría 3 - Riego de vegetales de tallo bajo y tallo alto






# VARIACIONES DE PARÁMETROS EN EL RÍO LURÍN MAYO 2010


NMP/dl



<1.0


<1.0







Estación	E-00	E-01	E-1A	E-02	E-2A	E-03	E-3A	E-3B	E-04	E-5A	E-06	E-7A	E-08
NMP/dL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



#### LEYENDA

[mg/L]

E-00: Río Lurín, puente Quilquichaca.

E-01: Río Huatiacaya, puente Huatiacaya.

E-1A: Río Lurín, poblado Laya.

E-02: Río Lurín, puente Bentín.

E-2A: Río Lurín, puente Chamana.

E-03: Río Lurín, puente SENAMHI.

E-3A: Río Lurín, puente Mototaxis.

E-3B: Río Lurín, puente colgante.

E-04: Río Lurín, puente Cieneguilla.

E-5A: Río Lurín, puente Quebrada Seca.

E-06: Río Lurín, puente Guayabo.

E-7A: Río Lurín, 50 m después de planta tratamiento.

E-08: Río Lurín, antes de la desembocadura al mar.

< : Límite de detección de análisis de parámetro.

ECA: Estándares de Calidad Ambiental para Aqua

D.S. Nº 002-2008-MINAM

Toma de muestras: Dirección de Salud IV Lima Este 19-07-2010

Remisión de muestras: Oficio Nº 1514-2010-DESA-DISA IV LE - Expediente Nº 1 8956-2010-DV de 15-07-2010

Análisis de metales pesados: DIGESA - Informe de Ensayo N°0562 - Códigos 5362 y 5363 - DIS A IV Lima Este

Categoría 3 - Riego de vegetales de tallo bajo y tallo alto



FORMATO DEPA - RH - 10

Oriaen	Ríos Chalilla y Taquía
Ubicación	Dpto. Lima
Longitud	109 Km

**Desembocadura** Océano Pacífico

# **RIO LURÍN Y TRIBUTARIOS**

# Categoría 3 CALIDAD SANITARIA

Caudal máximo	
Caudal mínimo	
Caudal promedio	ı

Tributarios Huatiacaya

#### LEYENDA:

pH : Potencial de Hidrógeno

Cond: Conductividad Turb: Turbiedad A y g: Aceites y grasas OD: Oxígeno disuelto

DBO: Demanda bioquímica de oxígeno

STD: Sólidos totales disueltos

As: Arsénico Cd: Cadmio Cu: Cobre Cr: Cromo Fe: Hierro Mn: Manganeso Hg: Mercurio Pb: Plomo

Zn: Zinc

C. tot: Coliformes totales

C. term: Coliformes termotolerantes

E. coli: Escherichia coli

						ΕV	'ALUA	ACIÓN	I SANI	TARIA -	02 y 0	3 SEPTI	<b>EMBRE</b>	2010						
Parámetro		Т	Cond	Turb.	ST	Ayg	OD	DBO	As	Cd	Cu	Cr	Fe	Mn	Hg	Pb	Zn	C tot	C term	E. coli
Estación	pН	$^{\circ}C$	μς/cm	UNT	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	NMP/dL	NMP/dL	NMP/dL
ECA Cat 3 riego veget tallo bajo	6,5-8,5		< 2 000			1.0	≥4,0	15.0	0.05	0.005	0.20	0,10*	1.0	0.20	0.001	0.05	2.0	5,000	1,000	100
E-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,010	<0,010	<0,028	0.205	<0,010	-	<0,025	<0,011	-	-	-
E-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,010	<0,010	<0,028	0.061	<0,010	-	<0,025	0.014	-	-	-
E-1A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,010	<0,010	<0,028	0.045	<0,010	-	<0,025	0.027	-	-	-
E-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,010	<0,010	<0,028	0.055	<0,010	-	<0,025	0.03	-	-	-
E-2A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,010	<0,010	<0,028	0.076	<0,010	-	<0,025	0.028	-	-	-
E-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,010	<0,010	<0,028	0.066	<0,010	-	<0,025	0.047	-	-	-
E-3A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E-3B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E-04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,010	<0,010	<0,028	0.252	0.226	-	<0,025	0.048	-	-	-
E-5A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E-7A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>\*</sup> ECA para el Cr+6

No detectados a valores menores

No supera ECA para agua

Supera ECA para agua

Toma de muestras: Dirección Regional de Salud Lima 02/03-09-2010

Remisión de muestras: Oficio Nº 081-2010-DESA-DIRESA LIMA - Expediente N°23579-2010-DV de 03-09-2010

Análisis de metales pesados: DIGESA - Informe de Ensayo N°0694 - Códigos 6556 h asta 6562

**ECA**: Estándares Nacionales de Calidad para Agua del D.S. Nº 002-2008-MINAM

\*Categoría 3 - Riego de vegetales de tallo bajo y tallo alto

NMP/dL: Número más probable por decilitro


Registrado por: JMRR 18-10-2010

LEYENDA  Cód. Cód. Est Descripción Localidad Distrito Provincia													
Cód.	Cód.	Est Descripción	Localidad	Distrito	Provincia								
DIGESA	DESA												
6556	-	E-00: Río Lurín, puente Quilquichaca.	Quilquichaca	San Damián	Huarochirí								
6557	-	E-01: Río Huatiacaya, puente Huatiacaya.	Huatiacaya	Huatiacaya	Huarochirí								
6558	-	E-1A: Río Lurín, poblado Laya.	Laya	Lahuaytambo	Huarochirí								
6559	-	E-02: Río Lurín, puente Bentín.	Cochahuayco	Cochahuayco	Huarochirí								
6560	-	E-2A: Río Lurín, puente Chamana.	Antioquía	Antioquía	Huarochirí								
6561	-	E-03: Río Lurín, puente SENAMHI.	Antapucro	Antioquía	Huarochirí								
-	-	E-3A: Río Lurín, puente Mototaxis.	Parcelación	Cieneguilla	Lima								
-	-	E-3B: Río Lurín, puente colgante.	La Libertad	Cieneguilla	Lima								
6562	-	E-04: Río Lurín, puente Cieneguilla.	Cieneguilla	Cieneguilla	Lima								
-	-	E-5A: Río Lurín, puente Quebrada Seca.	Guayabo	Pachacámac	Lima								
-	-	E-06: Río Lurín, puente Guayabo.	Guayabo	Pachacámac	Lima								
-	-	E-7A: Río Lurín, 50 m después de planta tratamiento.	Julio C. Tello	Lurín	Lima								
-	-	E-08: Río Lurín, antes de la desembocadura al mar.	Lurin	Lurín	Lima								







# VARIACIONES DE METALES PESADOS EN EL RÍO LURÍN Y TRIBUTARIOS - SEPTIEMBRE 2010




						COI	BRE						
0.6	-												
0.5						ECA A	gua - Cat	. 3 riego	)				
<b>□</b> 0.4				******************							******************		
Cn [mg/L] 0.3									~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~				
J 0.2													
0.1													
0.0	-		1	1	1	1	1		1	1	1	1	
	E-00	E-01	E-1A	E-02	E-2A	E-03	E-3A		E-04	E-5A	E-06	E-7A	E-08
							Estación	1					

Estación	E-00	E-01	E-1A	E-02	E-2A	E-03	E-3A	E-3B	E-04	E-5A	E-06	E-7A	E-08
Cd [mg/L]	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	-	<0,010	-	-	-	-







Estación	E-00	E-01	E-1A	E-02	E-2A	E-03	E-3A	E-3B	E-04	E-5A	E-06	E-7A	E-08
Cr [mg/L]	<0,028	<0,028	<0,028	<0,028	<0,028	<0,028	-	-	<0,028	-	-	-	-

Estación	E-00	E-01	E-1A	E-02	E-2A	E-03	E-3A	E-3B	E-04	E-5A	E-06	E-7A	E-08
Fe [mg/L]	0.205	0.061	0.045	0.055	0.076	0.066	-	-	0.252	-	-	-	-

### LEYENDA

E-00: Río Lurín, puente Quilquichaca.

E-01: Río Huatiacaya, puente Huatiacaya.

E-1A: Río Lurín, poblado Laya.

E-02: Río Lurín, puente Bentín.

E-2A: Río Lurín, puente Chamana.

E-03: Río Lurín, puente SENAMHI.

E-3A: Río Lurín, puente Mototaxis.

E-3B: Río Lurín, puente colgante.

E-04: Río Lurín, puente Cieneguilla.

E-5A: Río Lurín, puente Quebrada Seca.

E-06: Río Lurín, puente Guayabo.

E-7A: Río Lurín, 50 m después de planta tratamiento.

E-08: Río Lurín, antes de la desembocadura al mar.

< : Límite de detección de análisis de parámetro.

Toma de muestras: Dirección Regional de Salud Lima 02/03-09-2010

Remisión de muestras: Oficio Nº 081-2010-DESA-DIRESA LIMA - Expediente N°2 3579-2010-DV de 03-09-2010 Análisis de metales pesados: DIGESA - Informe de Ensayo N°0694 - Códigos 6556 hasta 6562

Analisis de metales pesados: DIGESA - Informe de Ensayo N°0694 - Codigos 6556 nasta 65


ECA: Estándares de Calidad Ambiental para Agua del D.S. Nº 002-2008-MINAM Categoría 3 - Riego de vegetales de tallo bajo y tallo alto


DIGESA/DEPA/JMRR/18-10-2010







# VARIACIONES DE PARÁMETROS EN EL RÍO LURÍN SEPTIEMBRE 2010






Estación	E-00	E-01	E-1A	E-02	E-2A	E-03	E-3A	E-3B	E-04	E-5A	E-06	E-7A	E-08
Mn [mg/L]	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	-	0.226	-	-	-	-







Estación	E-00	E-01	E-1A	E-02	E-2A	E-03	E-3A	E-3B	E-04	E-5A	E-06	E-7A	E-08
Zn [mg/L]	<0,011	0.014	0.027	0.030	0.028	0.047	-	-	0.048	-	-	-	-

Estación	E-00	E-01	E-1A	E-02	E-2A	E-03	E-3A	E-3B	E-04	E-5A	E-06	E-7A	E-08
As [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### LEYENDA

E-00: Río Lurín, puente Quilquichaca.

E-01: Río Huatiacaya, puente Huatiacaya.

E-1A: Río Lurín, poblado Laya.

E-02: Río Lurín, puente Bentín.

E-2A: Río Lurín, puente Chamana.

E-03: Río Lurín, puente SENAMHI.

E-3A: Río Lurín, puente Mototaxis.

E-3B: Río Lurín, puente colgante.

E-04: Río Lurín, puente Cieneguilla.

E-5A: Río Lurín, puente Quebrada Seca.

E-06: Río Lurín, puente Guayabo.

E-7A: Río Lurín, 50 m después de planta tratamiento.

E-08: Río Lurín, antes de la desembocadura al mar.

< : Límite de detección de análisis de parámetro.

Toma de muestras: Dirección Regional de Salud Lima 02/03-09-2010

Remisión de muestras: Oficio Nº 081-2010-DESA-DIRESA LIMA - Expediente N°2 3579-2010-DV de 03-09-2010 Análisis de metales pesados: DIGESA - Informe de Ensayo N°0694 - Códigos 6556 hasta 6562

ECA: Estándares de Calidad Ambiental para Agua del D.S. Nº 002-2008-MINAM Categoría 3 - Riego de vegetales de tallo bajo y tallo alto



FORMATO DEPA - RH - 10

	Ríos Chalilla y
Oriaen	Taquía
Ubicación	Dpto. Lima
Lonaitud	109 Km
•	
Desembocadura	Océano Pacífico

# RIO LURÍN Y TRIBUTARIOS Categoría 3 CALIDAD SANITARIA

Caudal máx.	
Caudal mín.	
Caudal prom.	
Tributarios	1
Tributarios	

#### LEYENDA:

pH : Potencial de Hidrógeno

Cond : Conductividad Turb : Turbiedad A y g : Aceites y grasas OD : Oxígeno disuelto

DBO: Demanda bioquímica de oxígeno

STD : Sólidos totales disueltos CN<sub>WAD</sub>: Cianuro WAD

CN<sub>c</sub>: Cianuro libre (CN<sup>-</sup> + HCN)

Hg: Mercurio
As: Arsénico
Cd: Cadmio
Cu: Cobre
Cr: Cromo

Fe : Hierro Mn : Manganeso Pb : Plomo

Zn: Zinc

C. tot.: Coliformes totales

C. term.: Coliformes termotolerantes

E. coli: Escherichia coli

	EVALUACIÓN SANITARIA 20-26 OCTUBRE 2010																			
Parámetro Estación	рН	T ℃ aqua	T ℃ aire	Turb UNT	STD mg/L	CN <sub>WAD</sub> mg/L	OD mg/L	DBO mg/L	As mg/L	Cd mg/L	Cu mg/L	Cr mg/L	Fe mg/L	Mn mg/L	Hg mg/L	Pb mg/L	<b>Zn</b> mg/L	C. tot. NMP / dL	C. term. NMP / dL	E. coli NMP / dL
ECA Cat 3 riego veget tallo bajo	6,5-8,5					0.10	≥4,0	15.0	0.05	0.005	0.20	0,10*	1.0	0.20	0.001	0.05	2.0	5,000	1,000	100
E-00	-	21	-	-	-	-	-	-	-	<0,010	<0,010	<0,028	0.285	0.021	-	<0,025	0.016	-	-	-
E-01	-	21	-	-	-	-	-	-	-	<0,010	<0,010	<0,028	<0,038	<0,013	-	<0,025	0.035	-	-	-
E-1A	-	21	-	-	-	-	-	-	-	<0,010	<0,010	<0,028	0.041	<0,013	-	<0,025	0.019	-	-	-
E-02	-	21	-	-	-	-	-	-	-	<0,010	<0,010	<0,028	<0,038	<0,013	-	<0,025	0.013	-	-	-
E-2A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,010	<0,010	<0,028	0.051	<0,013	-	<0,025	0.042	-	-	-
E-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,010	<0,010	<0,028	0.106	<0,013	-	<0,025	0.047	-	-	-
E-04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E-5A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,010	0.012	<0,028	<0,038	<0,013	-	<0,025	<0,011	-	-	-
E-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,010	<0,010	<0,028	<0,038	0.017	-	<0,025	<0,011	-	-	-
E-7A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,010	0.015	<0,028	1.920	0.378	-	<0,025	0.023	-	-	-
E-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,010	0.016	<0,028	0.108	0.046	-	<0,025	0.033	-	-	-

<sup>\*</sup> ECA para el Cr+6

No detectados a valores menores

No supera ECA para agua

Supera ECA para agua

Toma de muestras: DIRESA Lima 26-10-2010 y DISA II Lima Sur 20-10-2010

**Envío muestras**: Of. Nº 03223-2010-DESADG/DISA II L.S./MINSA - Exp. N°27998-2010-DV de 20-10-2010

Análisis de metales pesados: DIGESA - Informe de Ensayo N°0824 - Códigos 7960 a I 7963 Envío muestras: Of. N°092-2010-DESA-DIRESA-LIMA.- Exp. N°28626-2010-DV de 27-10-2010 Análisis de metales pesados: DIGESA - Informe de Ensayo N°0843 - Códigos 8113 a I 8118

ECA: Estándares Nacionales de Calidad para Agu	ua
del D.S. Nº 002-2008-MINAM	

\*Categoría 3 - Riego de vegetales de tallo bajo y tallo alto

NMP/dL: Número más probable por decilitro

Realizado por: JMRR 11-11-2010 y 29-12-2010

			ESTACIONES			
Cód. DIGESA	Cód. DESA	Est.	Descripción	Localidad	Distrito	Provincia
8113	_	E-00: R	o Lurín, puente Quilquichaca.	Quilquichaca	San Damián	Huarochir
8114	-	E-01: R	o Huatiacaya, puente Huatiacaya.	Huatiacaya	Huatiacaya	Huarochir
8115	-	E-1A: R	ío Lurín, poblado Laya.	Laya	Lahuaytambo	Huarochir
8116	-	E-02: R	o Lurín, puente Bentín.	Cochahuayco	Cochahuayco	Huarochir
8117	-	E-2A: R	ío Lurín, puente Chamana.	Antioquía	Antioquía	Huarochir
8118	-	E-03: R	o Lurín, puente SENAMHI.	Antapucro	Antioquía	Huarochir
-	-	E-04: R	o Lurín, puente Cieneguilla.	Cieneguilla	Cieneguilla	Lima
7960	-	E-05: R	o Lurín, puente Manchay.	Manchay	Pachacámac	Lima
7961	-	E-06: R	o Lurín, puente Guayabo.	Guayabo	Pachacámac	Lima
7962	-	E-7A: R	ío Lurín, 50 m después de planta tratamiento.	Julio C. Tello	Lurín	Lima
7963	_	E-08: R	o Lurín, antes de la desembocadura al mar.	Lurin	Lurín	Lima







# VARIACIONES DE METALES PESADOS EN EL RÍO LURÍN Y TRIBUTARIOS - OCTUBRE 2010



0.25											
0.00						gua - Cat	_				
0.20											*********************
<b>딣</b> 0.15 -	*.*.*.*.										
O.15 -											
0.05											
0.00		1	ı	1	1	1					
	E-00	E-01	E-1A	E-02	E-2A	E-03	E-04	E-5A	E-06	E-7A	E-08
						Estación					


Estación	E-00	E-01	E-1A	E-02	E-2A	E-03	E-04	E-5A	E-06	E-7A	E-08
Cd [mg/L]	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010







Estación	E-00	E-01	E-1A	E-02	E-2A	E-03	E-04	E-5A	E-06	E-7A	E-08
Cr [mg/L]	<0,028	<0,028	<0,028	<0,028	<0,028	<0,028	-	<0,028	<0,028	<0,028	<0,028



#### **LEYENDA**

E-00: Río Lurín, puente Quilquichaca.

E-01: Río Huatiacaya, puente Huatiacaya.

E-1A: Río Lurín, poblado Laya.

E-02: Río Lurín, puente Bentín.

E-2A: Río Lurín, puente Chamana.

E-03: Río Lurín, puente SENAMHI.

E-04: Río Lurín, puente Cieneguilla.

E-05: Río Lurín, puente Manchay.

E-06: Río Lurín, puente Guayabo.

E-7A: Río Lurín, 50 m después de planta tratamiento.

E-08: Río Lurín, antes de la desembocadura al mar.

ECA: Estándares de calidad ambiental para agua D.S. Nº 002-2008-MINAM Categoría 3 - Riego de vegetales de tallo bajo y tallo alto


Toma de muestras: DIRESA Lima 26-10-2010 y DISA II Lima Sur 20-10-2010
Envío muestras: Of. Nº 03223-2010-DESADG/DISA II L.S./MINSA - Exp. N°27998-2010-DV de 20-10-2010
Análisis de metales pesados: DIGESA - Informe de Ensayo N°0824 - Códigos 7960 a I 7963
Envío muestras: Of. Nº 092-2010-DESA-DIRESA-LIMA.- Exp. N°28626-2010-DV de 27-10-2010
Análisis de metales pesados: DIGESA - Informe de Ensayo N°0843 - Códigos 8113 al 8118

DIGESA/DEPA/JMRR/29-12-2010







# VARIACIONES DE PARÁMETROS EN EL RÍO LURÍN Y TRIBUTARIOS - OCTUBRE 2010



						PLC	ОМО						
	0.07												
	0.06	***************************************				FCA Ac	ına - Cat	3 riego					
_	0.05	ECA Agua - Cat. 3 riego											
g/L]	0.04												
Pb [mg/L]	0.03	************************											
Δ.	0.02	***************************************											
	0.01												
	0.00		-		ı	ı	1	ı	1			1	
		E-00	E-01	E-1A	E-02	E-2A	E-03	E-04	E-5A	E-06	E-7A	E-08	
							Estación						


Estación	E-00	E-01	E-1A	E-02	E-2A	E-03	E-04	E-5A	E-06	E-7A	E-08
Mn [mg/L]	0.021	<0,013	<0,013	<0,013	<0,013	<0,013	-	<0,013	0.017	0.378	0.046







Estación	E-00	E-01	E-1A	E-02	E-2A	E-03	E-04	E-5A	E-06	E-7A	E-08
Zn [mg/L]	0.016	0.035	0.019	0.013	0.042	0.047	-	<0,011	<0,011	0.023	0.033



#### **LEYENDA**

E-00: Río Lurín, puente Quilquichaca.

E-01: Río Huatiacaya, puente Huatiacaya.

E-1A: Río Lurín, poblado Laya.

E-02: Río Lurín, puente Bentín.

E-2A: Río Lurín, puente Chamana.

E-03: Río Lurín, puente SENAMHI.

E-04: Río Lurín, puente Cieneguilla.

E-05: Río Lurín, puente Manchay.

E-06: Río Lurín, puente Guayabo.

E-7A: Río Lurín, 50 m después de planta tratamiento.

E-08: Río Lurín, antes de la desembocadura al mar.

ECA: Estándares de calidad ambiental para agua D.S. Nº 002-2008-MINAM Categoría 3 - Riego de vegetales de tallo bajo y tallo alto

Toma de muestras: DIRESA Lima 26-10-2010 y DISA II Lima Sur 20-10-2010
Envío muestras: Of. Nº 03223-2010-DESADG/DISA II L.S./MINSA - Exp. N° 27998-2010-DV de 20-10-2010
Análisis de metales pesados: DIGESA - Informe de Ensayo N° 0824 - Códigos 7960 a I 7963
Envío muestras: Of. Nº 092-2010-DESA-DIRESA-LIMA.- Exp. N° 28626-2010-DV de 27-10-2010
Análisis de metales pesados: DIGESA - Informe de Ensayo N° 0843 - Códigos 8113 al 8118