## EVALUACIÓN DE MUESTRAS DE AGUA DEL RÍO RÍMAC Y PRINCIPALES AFLUENTES CON DATOS DE DIGESA Y SEDAPAL - 13 / 14 DE ABRIL 2011

#### 1. ANTECEDENTES:

El río Rímac, el más importante del departamento de Lima, nace en las alturas de Ticlio discurriendo por las provincias de Lima y Huarochirí con dirección noreste - suroeste y una longitud de 140 Km. Sus afluentes principales son la quebrada El Carmen y, los ríos Chinchán, Blanco, Aruri y Santa Eulalia, y la quebrada Huaycoloro.

Los centros poblados más importantes ubicados a lo largo del río hablador son: Lima, Vitarte, Chaclacayo, Chosica y Matucana que representan el 81% de la población total de la cuenca. Sin embargo, las aguas residuales domésticas generadas son lanzadas sin tratamiento al cuerpo receptor. Es importante señalar que la capital de la República es la principal consumidora del agua superficial y acuífero del río Rímac.

En la cuenca alta existe explotación de plomo, cobre, zinc, plata, oro y antimonio. La actividad minera es intensa (Volcan Compañía Minera S.A.A. - Unidad Ticlio, Empresa Minera Los Quenuales S.A. - Unidad Casapalca, Compañía Minera Casapalca S.A., PERUBAR S.A. - Unidad Rosaura, Compañía Minera San Juan (Perú) S.A., etc.), de modo que un gran volumen de vertimientos tiene que ser evacuado; algunos de ellos vierten directamente al río, otros usan canchas de relaves y algunos otros a canales.

En las cuencas media y baja de este río se ubican 14 centrales hidráulicas y se identifican establecimientos industriales tales como fábricas de productos químicos, textiles, papeleras, alimentos, curtiembres, materiales de construcción, cerveza, etc.

#### 2. BASE LEGAL:

#### a) Ley General del Ambiente - Ley N° 28611:

#### > "Artículo 9º.- Del Objetivo.

La Política Nacional del Ambiente tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de <u>ecosistemas saludables</u>, viables y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del país,...;

#### > "Artículo 28º.- De la declaratoria de Emergencia Ambiental.

En caso de ocurrencia de algún daño ambiental súbito y significativo ocasionado por causas naturales o tecnológicas, el CONAM, en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil y el Ministerio de Salud u otras entidades con competencia ambiental, debe declarar la Emergencia Ambiental y establecer planes especiales en el marco de esta Declaratoria...;

#### > Artículo 31°.- Del Estándar de Calidad Ambiental

31.1 El Estándar de Calidad Ambiental - ECA, es la medida que establece el nivel de concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para <u>la</u> salud de las personas ni al ambiente...;

#### > Artículo 53°.- De los roles de carácter transectorial

53.1 Las entidades que ejercen funciones en materia de salud ambiental, protección de recursos naturales renovables, calidad de las aguas, aire o

suelos y otros aspectos de <u>carácter transectorial ejercen funciones de vigilancia</u>, establecimiento de criterios y de ser necesario, expedición de opinión técnica previa, para evitar los riesgos y daños de carácter ambiental que comprometan la protección de los bienes bajo su responsabilidad...;

#### > Artículo 66.- De la salud ambiental

66.1 La prevención de riesgos y daños a la salud de las personas es prioritaria en la gestión ambiental. Es responsabilidad del Estado, a través de la Autoridad de Salud y de las personas naturales y jurídicas dentro del territorio nacional, contribuir a una efectiva gestión del ambiente y de los factores que generan riesgos a la salud de las personas.

#### b) Ley Nº 26842 - "Ley General de Salud"

Establece que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA, es la Autoridad encargada de la Protección del Ambiente para la Salud, conforme se establece en el TITULO II: DE LOS DEBERES, RESTRICCIONES Y RESPONSABILIDADES EN CONSIDERACIÓN A LA SALUD DE TERCEROS, en los artículos 104º al 107º del CAPÍTULO VIII - DE LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE PARA LA SALUD.

#### c) Convenio Nº 002-2009/MINSA-SEDAPAL

- ➤ Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Salud MINSA y la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima SEDAPAL, establecido el 27 de marzo de 2009.
- > Estas dos instituciones gubernamentales tienen como objetivo realizar actividades de colaboración destinadas a reducir los niveles de contaminación del río Rímac; por tal motivo la DIGESA y SEDAPAL, en forma coordinada realizan un monitoreo mensual para evaluar la calidad sanitaria de las aguas del río Rímac, es decir el muestreo de aqua tomadas en la cuenca del río Rímac, análisis y su evaluación. Dentro de los compromisos asumidos, SEDAPAL se encarga de los análisis microbiológicos (coliformes totales y coliformes termotolerantes), nemátodos, demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, carbono orgánico total, arsénico, aluminio, cobre, manganeso, nitritos, nitratos, fosfatos, cloruros, nitrógeno total y caudal; mientras que la DIGESA se responsabiliza de los análisis de metales pesados (cadmio, cobre, cromo, manganeso, hierro, plomo y zinc), cianuro WAD, hidrocarburos totales de petróleo, aceites y grasas, análisis hidrobiológico y de los parámetros de campo (pH, temperatura y conductividad), así como de la evaluación de los informes de ensayo, remisión de resultados y su publicación en la página web.

## 3. CLASIFICACIÓN:

Tramo comprendido entre la salida de la laguna Ticticocha y las bocatomas de la planta de tratamiento de La Atarjea, perteneciente a la empresa SEDAPAL:

Categoría 1: "Poblacional y Recreacional", Subcategoría A2<sup>-</sup> Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional, aprobado mediante D.S. Nº 002-2008-MINAM del 31 de julio de 2008.

#### 4. ESTACIONES DE MONITOREO:

| Estación | Descripción   |
|----------|---|
| E-01     | Río Rímac, salida de laguna Ticticocha, Carretera Central Km 127.   |
| E-1A     | Quebrada Antaranra, 100 m aguas abajo de vertimiento de aguas residuales de Volcan Compañía Minera S.A.A Unidad Ticlio. |
| E-02     | Río Chinchán, puente Ferrocarril, C. Central, altura del Km 119,5.  |
| E-2A     | Río Rímac, 150 m aguas abajo de vertimiento de aguas residuales de Empresa Minera Los Quenuales S.A.                    |
| E-2B     | Río Rímac, 200 m aguas abajo de vertimiento de aguas residuales de Compañía Minera Casapalca S.A.                       |
| E-2C     | Río Rímac, 150 m aguas abajo de vertimiento de aguas residuales de PERUBAR S. A Unidad Rosaura.                         |
| E-03     | Río Blanco, Estación Meteorológica SENAMHI.   |
| E-04     | Río Rímac, puente Anchi II, C.C. Km 100, antes de unión con el Blanco.  |
| E-4A     | Río Rímac, después de la unión con el río Blanco (C. Central Km 99).  |
| E-05     | Río Rímac, puente Pite, Carretera Central Km 95.  |
| E-06     | Río Rímac, puente Tamboraque III, Carretera Central Km 90,6.  |
| E-6A     | Río Rímac, Central Hidroeléctrica Huanchor (Puente Tamboraque II).  |
| E-6B     | Río Rímac, 100 m aguas abajo de vertimiento Minera San Juan (antes de confluencia con el río Aruri).                    |
| E-07     | Río Aruri, 50 m antes de la confluencia con el río Rímac.   |
| E-08     | Río Rímac, bocatoma EDEGEL (ex Pablo Bonner), C. Central Km 89.   |
| E-09     | Río Rímac, puente Tambo de Viso, Carretera Central Km 83,5.   |
| E-10     | Río Rímac, puente Surco, Carretera Central Km 66.   |
| E-11     | Río Rímac, puente Ricardo Palma, Carretera Central Km 38.   |
| E-13     | Río Santa Eulalia, puente antes de la confluencia con el río Rímac.   |
| E-14     | Río Rímac, puente La Trinchera, C. de Salud Moyopampa, C. C. Km 35.   |
| E-15     | Río Rímac, puente Morón, Carretera Central Km 23.   |
| E-16     | Río Rímac, puente Huachipa, Carretera Central Km 9,5.   |
| E-17     | Río Huaycoloro, antes de la confluencia con el río Rímac.   |
| E-18     | Río Rímac, Mirador N° 1 Las Palmeras (500 m aguas abajo).   |
| E-24     | Río Rímac, Bocatoma 1 - La Atarjea.   |
| E-25     | Río Rímac, Bocatoma 2 - La Atarjea.   |

#### 5. GEOREFERENCIACIÓN DE ESTACIONES DE MONITOREO:

| Estación | GEOREFERI | ENCIACIÓN |
|----------|-----------|-----------|
| EStacion | Este      | Norte     |
| E-01     | 368957    | 8716576   |
| E-1A     | 368370    | 8716266   |
| E-02     | 365396    | 8714795   |
| E-2A     | 365223    | 8711769   |
| E-2B     | 364708    | 8711007   |
| E-2C     | 362667    | 8707989   |
| E-03     | 362762    | 8702490   |
| E-04     | 361812    | 8703036   |
| E-4A     | 361571    | 8702553   |
| E-05     | 359487    | 8701261   |
| E-06     | 357850    | 8698183   |

| Estación | GEOREFERE | ENCIACIÓN |
|----------|-----------|-----------|
| Estacion | Este      | Norte     |
| E-6A     | 357499    | 8697238   |
| E-6B     | 357498    | 8697092   |
| E-07     | 357435    | 8696968   |
| E-08     | 357278    | 8696892   |
| E-09     | 353859    | 8694631   |
| E-10     | 342372    | 8685678   |
| E-11     | 318925    | 8691434   |
| E-13     | 318480    | 8681801   |
| E-14     | 316709    | 8681120   |
| E-15     | 305655    | 8675330   |
| E-16     | 293044    | 8671084   |
| E-17     | 287455    | 8670452   |
| E-18     | 286549    | 8670062   |
| E-24     | 286002    | 8669762   |
| E-25     | 285975    | 8669824   |

#### 6. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

#### Abril 13 y 14 de 2011:


- Conductividad específica (c.e.): En todas las estaciones los resultados de c.e. son menores a los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental ECA para Agua, Categoría 1, Subcategoría A2 cumpliendo con el D.S. Nº 002-2008-MINAM.
- ➤ **Turbiedad (Turb):** En la mayoría de las estaciones los resultados de la turbiedad son menores a los ECA para Agua, Cat. 1, Subc. A2 cumpliendo con el D.S. № 002-2008-MINAM del 31 de julio de 2008; excepto en las estaciones E-1A, E-04, E-11, E-17 y E-25 que no cumplen con la mencionada norma.
- Aceites y grasas (MEH): En las estaciones E-1A, E-02, E-2A, E-2C, E-6A, E-07, E-08, E-11, E-13 y E-14 los resultados de MEH son menores a los ECA para Agua, Cat. 1, Subc. A2 cumpliendo con el D.S. Nº 002-2008-MINAM; sin embargo, en la estación E-17 no cumple con la norma en mención. Cabe indicar que en el resto de estaciones no se tomaron muestras.
- ➤ Hidrocarburos totales de petróleo (TPH): En las estaciones E-1A, E-02, E-2A, E-2C, E-6A, E-07, E-08 y E-11 las concentraciones de TPH son menores a los ECA para Agua, Cat. 1, Subc. A2, cumpliendo con el D.S. Nº 002-2008-MINAM, excepto en la estación E-17 que no cumple con la norma en mención. En las demás estaciones no se tomaron muestras para el análisis de este parámetro.
- Cianuro WAD (CN⁻<sub>WAD</sub>): En las estaciones E-1A, E-02, E-2A, E-2B, E-2C, E-03, E-6B, E-08, E-11, E-13, E-15 y E-17 los resultados de CN⁻<sub>WAD</sub> son menores a los ECA para Agua, Cat. 1, Subc. A2, cumpliendo con el D.S. № 002-2008-MINAM. En el resto de estaciones no se tomaron muestras.
- Nitritos (NO<sub>2</sub>) y nitratos (NO<sub>3</sub>): En todas las estaciones los resultados de NO<sub>2</sub> y NO<sub>3</sub> (expresados en mg de N por litro) son menores a los ECA para Agua, Cat. 1, Subc. A2, cumpliendo con el D.S. Nº 002-2008-MINAM. Cabe señalar que


SEDAPAL remitió a DIGESA los resultados expresados en mg/L, por lo que en la ficha de resultados se les transformó a mg de N-NO<sub>2</sub> y N-NO<sub>3</sub> / L.

- Cloruros (Cl⁻): En todas las estaciones las concentraciones de Cl⁻ son menores a los ECA para Agua, Cat. 1, Subc. A2, cumpliendo con el D.S. Nº 002-2008-MINAM.
- ▶ Demanda bioquímica de oxígeno (DBO): En la mayoría de las estaciones los resultados de la DBO son menores a los ECA para Agua, Cat. 1, Subc. A2 cumpliendo con el D.S. Nº 002-2008-MINAM; excepto en las estaciones E-05, E-15 y E-17 que no cumplen con la referida norma.
- ➤ Demanda química de oxígeno (DQO): En la mayoría de las estaciones las concentraciones de la DQO son menores a los ECA para Agua, Cat. 1, Subc. A2 cumpliendo con el D.S. Nº 002-2008-MINAM; excepto en las estaciones E-1A, E-2B, E-06 y E-17 que no cumplen con la referida norma.
- ➤ Aluminio (AI): En la mayoría de las estaciones los resultados de AI son mayores a los ECA para Agua, Cat. 1, Subc. A2 no cumpliendo con el D.S. Nº 002-2008-MINAM; excepto en las estaciones E-01 y E-02 que si cumplen con la indicada norma.
- ➤ Arsénico (As): En la mayoría de las estaciones los resultados de As exceden los ECA para Agua, Cat. 1, Subc. A2 no cumpliendo con el D.S. № 002-2008-MINAM; excepto en las estaciones E-01, E-02, E-2B, E-2C, E-03, E-4A y E-05 que si cumplen con la referida norma.
- Cadmio (Cd): En las estaciones E-1A, E-2A, E-2B, E-05, E-06, E-6A, E-6B, E-08 y E-09 los resultados de Cd exceden los ECA para Agua, Cat. 1, Subc. A2 no cumpliendo con el D.S. Nº 002-2008-MINAM; cabe indicar que en el resto de estaciones los resultados son inferiores al límite de detección del método (0,010 mg/L).
- Cobre (Cu): En todas las estaciones los resultados de Cu (analizados por DIGESA y SEDAPAL) son menores a los ECA para Agua, Cat. 1, Subc. A2, cumpliendo con el D.S. № 002-2008-MINAM.
- ➤ Cromo (Cr): En todas las estaciones las concentraciones de Cr son menores a los ECA para Agua, Cat. 1, Subc. A2, cumpliendo con el D.S. Nº 002-2008-MINAM.
- ➤ **Hierro (Fe):** En la mayoría de las estaciones los resultados de Fe son menores a los ECA para Agua, Cat. 1, Subc. A2 cumpliendo con el D.S. Nº 002-2008-MINAM; excepto en la estaciones E-01, E-02 y E-03 que no cumplen con la indicada norma.
- ▶ Plomo (Pb): En la mayoría de las estaciones los resultados de Pb son menores a los ECA para Agua, Cat. 1, Subc. A2 cumpliendo con el D.S. Nº 002-2008-MINAM; excepto en las estaciones E-6A, E-6B, E-07, E-08 y E-09 que no cumplen con la mencionada norma.
- Manganeso (Mn): En la mayoría de las estaciones los resultados de Mn son menores a los ECA para Agua, Cat. 1, Subc. A2 cumpliendo con el D.S. Nº 002-2008-MINAM; excepto en las estaciones E-1A, E-2A, E-2B, E-2C, E-04, E-4A, E-05, E-06, E-6A, E-6B y E-08 que no cumplen con la norma en mención. Los laboratorios de SEDAPAL y DIGESA analizaron el parámetro Mn.



- ➤ Zinc (Zn): En casi todas las estaciones las concentraciones de Zn son menores a los ECA para Agua, Cat. 1, Subc. A2, cumpliendo con el D.S. Nº 002-2008-MINAM; excepto en las estación en E-1A que no cumple con la referida norma.
- ➤ Coliformes totales y coliformes termotolerantes: En la mayoría de las estaciones los resultados para ambos parámetros microbiológicos son menores a los ECA para Agua, Cat. 1, Subc. A2 cumpliendo con el D.S. № 002-2008-MINAM; excepto en las estaciones E-11, E-14, E-15, E-16, E-17, E-18, E-24 y E-25 para C. tot y C. term que no cumplen.
- ▶ pH: En casi todas las estaciones los valores de pH se encuentran fuera del rango de los ECA para Agua, Cat. 1, Subc. A2 no cumpliendo con el D.S. Nº 002-2008-MINAM, excepto en la estación E-17 que si cumple.
- Oxígeno disuelto (OD): En la mayoría de estaciones los valores de OD son menores el ECA para Agua, Cat. 1, Subc. A2, no cumpliendo con el D.S. Nº 002-2008-MINAM; excepto en la estaciones E-1A, E-02, E-11, E-13, E-14, E-15 y E-16 que si cumplen con la norma en mención.







Desembocadura

PERÚ

Océano Pacífico

# VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS - Registro de Datos

Ministerio de Salud **DIGESA** 

Lag. Ticticocha Dpto. Lima Ubicación Longitud 131,5 Km

# RÍO RÍMAC Y TRIBUTARIOS Categoría 1 - Subcategoría A2 **CALIDAD SANITARIA**

Caudal máx. 37 5 m<sup>3</sup>/s Caudal mín. 23 8 m<sup>3</sup>/s Caud. prom. 29.5 m<sup>3</sup>/s Sta. Eulalia, Blanco, Aruri, Tributarios Chinchán v Huavcoloro.

|                        |         |       |       |       |       |      |        |                   |      |                    |                 | Ε               | VAL             | UAC  | IÓN : | SAN  | TAR   | ΙA   | 13-14 | 1 ABF | RIL 20 | 11     |        |         |        |        |        |         |        |        |          |          |      |
|------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|------|--------|-------------------|------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|----------|----------|------|
| Parámetro              | рН      | T     | c.e.  | Turb  | OD    | Ayg  | TPH    | CN <sub>WAD</sub> | Nt   | PO <sub>4</sub> -3 | NO <sub>2</sub> | NO <sub>3</sub> | CI <sup>-</sup> | COT  | DQO   | DBO  | ST    | STS  | STD   | Al    | As     | Cd     | Cu [r  | ng/L]   | Cr     | Fe     | Mn [r  | ng/L]   | Pb     | Zn     | C. tot   | C. term  | Nem  |
| Estación               | Unid    | ۰C    | μS/cm | UNT   | mg/L  | mg/L | mg/L   | mg/L              | mg/L | mg/L               | mgN/L           | mgN/L           | mg/L            | mg/L | mg/L  | mg/L | mg/L  | mg/L | mg/L  | mg/L  | mg/L   | mg/L   | Digesa | Sedapal | mg/L   | mg/L   | Digesa | Sedapal | mg/L   | mg/L   | NMP/dL   | NMP/dL   | VL/L |
| ECA - Cat 1<br>Subc A2 | 5,5-9,0 |       | 1,600 | 100   | ≥ 5,0 | 1.0  | 0.20   | 0.08              |      |                    | 1.0             | 10              | 250             |      | 20    | 5.0  |       |      | 1,000 | 0.20  | 0.010  | 0.003  | 2      | .0      | 0.05   | 1.0    | 0.4    | 40      | 0.05   | 5.0    | 3,000    | 2,000    |      |
| E-01                   | 9.61    | 8.35  | 411   | 0.0   | 3.14  | -    | -      | -                 | 0.34 | <0,010             | 0.066           | 0.933           | 0.57            | 3.15 | <5,0  | <2,0 | 292   | 10.0 | 282   | 0.061 | 0.002  | <0,010 | <0,010 | 0.002   | <0,028 | <0,038 | 0.026  | 0.038   | <0,025 | <0,011 | 0        | 0        | 1.0  |
| E-1A                   | 9.29    | 5.70  | 1,310 | 371   | 5.04  | <1,0 | 0.013  | <0,003            | 1.57 | <0,010             | 0.002           | 0.158           | 1.42            | 2.11 | 102   | <2,0 | 1,490 | 436  | 1,054 | 3.523 | 0.031  | 0.027  | 0.145  | 0.140   | <0,028 | 10.71  | 36.60  | 30.158  | 0.250  | 8.15   | 0        | 0        | 37.5 |
| E-02                   | 9.86    | 4.39  | 293   | 90.4  | 5.71  | <1,0 | <0,005 | <0,003            | 0.65 | 0.016              | 0.000           | 0.286           | 0.38            | 2.78 | <5,0  | <2,0 | 204   | 28   | 176   | 0.149 | 0.007  | <0,010 | <0,010 | 0.003   | <0,028 | 0.281  | 0.023  | 0.037   | <0,025 | <0,011 | 450      | 130      | 32.5 |
| E-2A                   | 9.70    | 5.49  | 555   | 64.7  | 4.51  | <1,0 | <0,005 | 0.0100            | 1.42 | <0,010             | 0.018           | 0.847           | 1.15            | 3.99 | <5,0  | <2,0 | 454   | 76   | 378   | 1.230 | 0.034  | 0.015  |        | 0.241   | <0,028 | 1.50   | 3.54   | 3.286   | 0.031  | 1.52   | 0        | 0        | 48.0 |
| E-2B                   | 9.45    | 6.69  | 597   | 64.1  | 4.06  | -    | -      | 0.0126            |      |                    | 0.027           | 1.174           |                 |      |       | <2,0 | 474   | 72   | 402   | 1.108 | 0.008  | 0.016  | 0.319  | 0.254   | <0,028 | 2.00   | 3.33   | 3.053   | 0.046  | 1.55   | 410      | 10       | 43.0 |
| E-2C                   | 9.73    | 6.89  | 547   | 42.6  |       |      | <0,005 | 0.0083            |      |                    |                 | 0.709           |                 | 4.95 |       | <2,0 | 426   | 58   |       | 0.588 |        |        |        | 0.116   | <0,028 | 1.01   | 1.68   | 1.547   | <0,025 | 0.914  | 12       | 8        | 11.0 |
| E-03                   | 9.76    | 8.21  | 217   | 22.7  | 1.16  |      | -      | <0,003            |      |                    |                 |                 |                 |      |       | <2,0 | 148   | 16   |       | 0.225 |        |        |        | 0.002   | <0,028 | 0.317  | 0.026  | 0.027   | <0,025 | 0.022  | 41       | 35       | 0.0  |
| E-04                   | 9.65    | 8.23  | 532   | 147.0 |       |      | -      |                   |      |                    |                 |                 |                 | 5.73 | 7.0   | 2.1  | 484   | 120  | 364   | 2.036 | 0.016  |        | 0.149  | 0.107   | <0,028 | 3.92   | 1.74   | 1.414   | 0.043  | 0.982  | 248      | 204      | 0.0  |
| E-4A                   | 9.43    | 8.69  | 358   | 71.9  | 2.66  | -    | -      | -                 |      | 0.015              | 0.009           |                 | 0.87            |      | 12.0  | <2,0 | 316   | 70   | 246   | 1.462 | 0.002  | <0,010 | 0.070  | 0.047   | <0,028 | 1.95   | 0.793  | 0.644   | <0,025 | 0.392  | 184      | 152      | 27.0 |
| E-05                   | 9.27    | 13.12 | 635   | 58.3  |       | -    | -      | -                 |      |                    |                 | 0.512           |                 |      |       | 5.5  | 486   | 78   |       |       |        |        |        | 0.098   | <0,028 | 1.87   | 0.588  | 0.464   | 0.029  | 1.81   | 41       | 22       | 16.0 |
| E-06                   | 9.58    | 13.62 | 631   | 68.0  | 3.49  |      | -      | -                 |      |                    | 0.005           |                 |                 |      | 22.0  | <2,0 | 496   | 96   | 400   | 1.320 | 0.012  | 0.012  | 0.130  | 0.079   | <0,028 | 2.06   | 0.574  | 0.430   | 0.032  | 1.73   | 72       | 64       | 0.0  |
| E-6A                   | 9.42    | 13.92 | 650   |       |       |      | <0,005 |                   |      |                    |                 | 0.441           |                 |      |       | <2,0 | 528   | 106  |       | 1.257 | 0.059  |        |        | 0.100   | <0,028 | 3.49   | 0.626  | 0.469   | 0.130  | 2.27   | 940      | 180      | 2.5  |
| E-6B                   | 9.36    | 13.75 | 633   | 60.0  |       | _    | -      | 0.0042            |      |                    |                 |                 |                 |      |       | <2,0 | 494   | 101  | 393   | 1.331 | 0.052  |        |        | 0.094   | <0,028 | 2.59   | 0.559  | 0.456   | 0.057  | 1.79   | 120      | 26       | 0.0  |
| E-07                   | 9.30    | 10.36 | 197   | 29.3  |       |      | -,     |                   | 0.73 | 0.027              | 0.003           | 0.365           | 1.8             | 6.87 | <5,0  | <2,0 | 162   | 32   | 130   | 0.730 | 0.087  | <0,010 | 0.101  | 0.073   | <0,028 | 1.59   | 0.269  | 0.217   | 0.059  | 0.984  | 0        | 0        | 0.0  |
| E-08                   | 9.45    | 13.24 | 568   | 49.6  | _     | <1,0 | <0,005 | 0.0036            |      | 0.020              |                 |                 |                 | 6.16 | - , - | <2,0 | 456   | 78   |       | 1.471 | 0.057  | 0.014  | 0.125  | 0.096   | <0,028 | 2.66   | 0.504  | 0.445   | 0.056  | 1.59   | 116      | 56       | 11.0 |
| E-09                   | 9.59    | 13.86 | 508   | 56.2  |       | -    | -      | -                 |      |                    |                 | 0.397           |                 | 6.22 |       | <2,0 | 412   | 74   |       | 1.061 | 0.037  | 0.013  |        | 0.074   | <0,028 | 2.54   | 0.498  | 0.362   | 0.073  | 1.64   | 12       | 4        | 0.0  |
| E-10                   | 9.53    | 15.45 | 453   | 68.2  |       |      | -      | -                 |      | 0.024              | 0.006           | 0.688           |                 | 5.82 | 13.0  | <2,0 | 370   | 74   | 296   | 0.795 | 0.020  | <0,010 | 0.051  | 0.029   | <0,028 | 1.49   | 0.251  | 0.163   | <0,025 | 0.596  | 2,200    | 780      | 16.0 |
| E-11                   | 9.50    | 17.49 | 493   |       | _     | , -  | <0,005 | <0,003            |      |                    |                 | 0.895           |                 |      | <5,0  | 3.8  | 394   | 76   |       | 0.722 | 0.015  |        |        | 0.021   | <0,028 | 1.46   | 0.201  | 0.115   | 0.031  | 0.508  | 3,500    | 3,500    | 16.0 |
| E-13                   | 9.35    | 15.72 | 316   |       | 5.29  |      | -      | <0,003            |      |                    |                 | 0.363           |                 |      |       | 4.4  | 294   | 94   |       |       |        | <0,010 |        | 0.024   | <0,028 | 1.62   | 0.196  | 0.134   | <0,025 | 0.343  | 1,600    | 1,600    | 0.0  |
| E-14                   | 9.45    | 16.90 | 395   | 87.2  |       | <1,0 | -      |                   |      | 0.039              | 0.004           | 0.533           | _               |      | 11.0  | 3.9  | 366   | 106  | 260   | 1.871 | 0.023  | <0,010 | 0.061  | 0.026   | <0,028 | 3.16   | 0.239  | 0.138   | 0.030  | 0.595  | 24,000   | 24,000   | 11.0 |
| E-15                   | 9.46    | 17.46 | 386   | 95.1  | 5.21  |      | -      | <0,003            |      |                    |                 | 0.502           |                 | 1.53 |       | 9.3  | 332   | 78   | _     | 1.006 | 0.014  | <0,010 |        | 0.016   | <0,028 | 2.44   | 0.203  | 0.164   | <0,025 | 0.397  | 33,000   | 23,000   | 37.5 |
| E-16                   | 9.40    | 19.59 | 380   | 87.1  | 5.05  |      | -      |                   |      |                    |                 | 0.457           |                 | 1.76 | <5,0  | 3.5  | 304   | 58   |       | 1.164 |        | <0,010 |        | 0.015   | <0,028 | 1.44   | 0.180  | 0.086   | 0.029  | 0.360  | 49,000   | 49,000   | 43.0 |
| E-17                   | 8.97    | 28.26 | 1,500 |       | 1.04  |      | 0.386  | -,                |      |                    |                 | • • • • •       |                 |      | 184.0 |      | 1,286 | 374  | 912   | 6.467 | 0.026  | <0,010 |        | 0.043   | 0.042  | 3.68   | 0.298  | 0.328   | 0.034  | 0.092  | 16000000 | 16000000 | 22.0 |
| E-18                   | 9.40    | 21.76 | 421   |       | 1.95  |      | -      |                   |      |                    |                 | 0.655           | 18.3            |      | 11.0  | 4.9  | 350   | 76   |       | 3.754 | 0.021  | <0,010 |        | 0.032   | <0,028 | 3.19   | 0.191  | 0.163   | 0.042  | 0.323  | 350,000  | 130,000  | 16.0 |
| E-24                   | 9.41    | 21.26 | 384   | 98.0  | _     | -    | -      | -                 |      |                    |                 | 0.473           |                 | 1.75 |       | 2.6  | 348   | 90   |       | 2.243 |        | <0,010 |        | 0.023   | <0,028 | 3.16   | 0.175  | 0.116   | 0.029  | 0.315  | 33,000   | 33,000   | 48.0 |
| E-25                   | 9.38    | 21.46 | 403   | 101.0 | 2.10  |      |        |                   | 1.05 | 0.152              | 0.017           | 0.466           | 14.6            | 2.13 | <5,0  | 2.9  | 345   | 101  | 244   | 5.557 | 0.023  | <0,010 | 0.047  | 0.028   | <0,028 | 3.78   | 0.194  | 0.135   | 0.027  | 0.323  | 49,000   | 33,000   | 54.0 |

#### **LEYENDA**

TPH: Hidrocarburos totales de petróleo de C<sub>10</sub> a C<sub>32</sub> Los ECA para nitratos (NO<sub>3</sub>) y nitritos (NO<sub>2</sub>) están expresados en miligramos por litro de Nitrógeno.

COT: Carbono orgánico total

DQO: Demanda química de oxígeno DBO: Demanda bioquímica de oxígeno

ST : Sólidos totales

H': Indice de Diversidad de Shannon y Weaver (análisis hidrobiológico - fitoplancton, referencial)

C tot.: Coliformes totales

C term.: Coliformes termotolerantes

Nem VL / L: Nemátodos de vida libre por litro NMP/dL: Número más probable por decilitro

ECA: Estándares Nacionales de Calidad para Aqua

del D.S. Nº 002-2008-MINAM

Categoría 1: Poblacional y Recreacional

Subcategoría A2: Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional

Registrado por: JMRR y RHQ 06-07-2011

No detectado a valores menores No supera ECA para Agua Supera ECA para Agua

Toma de muestras: DIGESA - SEDAPAL 13 y 14-04-2011

Análisis DIGESA: F.Q. - Inf. Ensayo Nº 0258 - Códs. 1949 al 1976 Envío resultados análisis SEDAPAL: Carta Nº 210-2011-GPDP

Exp. Nº 14291-2011-DI de 10-05-2011 Exp. Nº 14403-2011-DV de 11-05-2011


#### **ESTACIONES**


| Cód.   | Es  | st. Descripción   | Cód.   | Est  | t. Descripción  |
|--------|-----|---|--------|------|---|
| DIGESA | Α   |   | DIGESA |      |   |
| 1949   | E-( | 01: Río Rímac, bocatoma de laguna Ticticocha, Carretera Central Km 127.           | 1963   | E-07 | : Río Aruri, 50 m antes de la confluencia con el río Rímac.           |
| 1950   | E-1 | 1A: Q. Antaranra, 100 m aguas abajo de efluente Volcan Cía. Minera Unidad Ticlio. | . 1964 | E-08 | : Río Rímac, bocatoma EDEGEL (ex Pablo Bonner), C. C. Km 89.          |
| 1952   | E-( | 02: Río Chinchán, puente Ferrocarril, Carretera Central Km 119,5.                 | 1965   | E-09 | : Río Rímac, puente Tambo de Viso, Carretera Central Km 83,5.         |
| 1953   | E-2 | 2A: Río Rímac, 150 m aguas abajo de vertimiento Emp. Minera Los Quenuales.        | 1966   | E-10 | : Río Rímac, puente Surco, Carretera Central Km 66.                   |
| 1954   | E-2 | 2B: Río Rímac, 200 m aguas abajo de vertimiento de Cía. Minera Casapalca.         | 1968   | E-11 | : Río Rímac, puente Ricardo Palma, Carretera Central Km 38.           |
| 1955   | E-2 | 2C: Río Rímac, 150 m aguas abajo de vertimiento PERUBAR S.A Rosaura.              | 1969   | E-13 | : Río Santa Eulalia, puente antes de la confluencia con el río Rímac. |
| 1956   | E-( | 03: Río Blanco, Estación Metereológica SENAMHI.                                   | 1970   | E-14 | : R. Rímac, pte. La Trinchera, C. de Salud Moyopampa, C. C. Km 35.    |
| 1957   | E-( | 04: Río Rímac, puente Anchi II, C. Central Km 100, antes de unión al río Blanco.  | 1971   | E-15 | : Río Rímac, puente Morón, Carretera Central Km 23.                   |
| 1958   | E-4 | 4A: Río Rímac, después de la unión con el río Blanco (C. Central Km 99).          | 1972   | E-16 | : Río Rímac, puente Huachipa, Carretera Central Km 9,5.               |
| 1959   | E-( | 05: Río Rímac, puente Pite, Carretera Central Km 95.                              | 1973   | E-17 | : Río Huaycoloro, antes de la confluencia con el río Rímac.           |
| 1960   | E-( | 06: Río Rímac, puente Tamboraque III, Carretera Central Km 90,6.                  | 1974   | E-18 | : Río Rímac, Mirador Nº 1 Las Palmeras (500 m aguas abajo).           |
| 1961   | E-6 | 6A: Río Rímac, Central Hidroeléctrica Huanchor (Puente Tamboraque II).            | 1975   | E-24 | : Río Rímac, Bocatoma 1 - La Atarjea.                                 |
| 1962   | E-6 | 6B: R. Rímac, 100 m después efluente Minera San Juan, antes de unión al Aruri.    | 1976   | E-25 | : Río Rímac, Bocatoma 2 - La Atarjea.                                 |
|        |     |   |        |      |   |





# VARIACIONES DE PARÁMETROS EN EL RÍO RÍMAC Y TRIBUTARIOS - 13/14 ABRIL 2011





#### LEYENDA:

E-01: Río Rímac, bocatoma de laguna Ticticocha, Carretera Central Km 127.

E-1A: Q. Antaranra, 100 m aguas abajo de efluente Volcan Cía. Minera Unidad Ticlio.

E-02: Río Chinchán, puente Ferrocarril, Carretera Central Km 119,5.

E-2A: Río Rímac, 150 m aguas abajo de vertimiento Emp. Minera Los Quenuales.

E-2B: Río Rímac, 200 m aguas abajo de vertimiento de Cía. Minera Casapalca.

E-2C: Río Rímac, 150 m aguas abajo de vertimiento PERUBAR S.A. - Rosaura.

E-03: Río Blanco, Estación Metereológica SENAMHI.

E-04: Río Rímac, puente Anchi II, C. Central Km 100, antes de unión al río Blanco.

E-4A: Río Rímac, después de la unión con el río Blanco (C. Central Km 99).

E-05: Río Rímac, puente Pite, Carretera Central Km 95.

E-06: Río Rímac, puente Tamboraque III, Carretera Central Km 90,6.

E-6A: Río Rímac, Central Hidroeléctrica Huanchor (Puente Tamboraque II).

E-6B: R. Rímac, 100 m después efluente Minera San Juan, antes de unión al Aruri.

E-07: Río Aruri, 50 m antes de la confluencia con el río Rímac.

E-08: Río Rímac, bocatoma EDEGEL (ex Pablo Bonner), C. C. Km 89.

E-09: Río Rímac, puente Tambo de Viso, Carretera Central Km 83,5.

E-10: Río Rímac, puente Surco, Carretera Central Km 66.

E-11: Río Rímac, puente Ricardo Palma, Carretera Central Km 38.

E-13: Río Santa Eulalia, puente antes de la confluencia con el río Rímac.

E-14: R. Rímac, pte. La Trinchera, C. de Salud Moyopampa, C. C. Km 35.

E-15: Río Rímac, puente Morón, Carretera Central Km 23.

E-16: Río Rímac, puente Huachipa, Carretera Central Km 9,5.

E-17: Río Huaycoloro, antes de la confluencia con el río Rímac.

E-18: Río Rímac, Mirador Nº 1 Las Palmeras (500 m aguas abajo).

E-24: Río Rímac, Bocatoma 1 - La Atarjea.

E-25: Río Rímac, Bocatoma 2 - La Atarjea.

Toma de muestras: DIGESA - SEDAPAL 13 y 14-04-2011 Análisis DIGESA: F.Q. - Inf. Ensayo Nº 0258 - Códs. 1949 al 1976

ECA: Estándares de Calidad Ambiental para Agua - D.S. Nº 002-2008-MINAM


Categoría 1 - Subc A2: Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional


< : Límite de detección de análisis del parámetro.





# VARIACIONES DE PARÁMETROS EN EL RÍO RÍMAC Y TRIBUTARIOS - 13/14 ABRIL 2011





#### LEYENDA:

E-01: Río Rímac, bocatoma de laguna Ticticocha, Carretera Central Km 127.

E-1A: Q. Antaranra, 100 m aguas abajo de efluente Volcan Cía. Minera Unidad Ticlio.

E-02: Río Chinchán, puente Ferrocarril, Carretera Central Km 119,5.

E-2A: Río Rímac, 150 m aguas abajo de vertimiento Emp. Minera Los Quenuales.

E-2B: Río Rímac, 200 m aguas abajo de vertimiento de Cía. Minera Casapalca.

E-2C: Río Rímac, 150 m aguas abajo de vertimiento PERUBAR S.A. - Rosaura.

E-03: Río Blanco, Estación Metereológica SENAMHI.

E-04: Río Rímac, puente Anchi II, C. Central Km 100, antes de unión al río Blanco.

E-4A: Río Rímac, después de la unión con el río Blanco (C. Central Km 99).

E-05: Río Rímac, puente Pite, Carretera Central Km 95.

E-06: Río Rímac, puente Tamboraque III, Carretera Central Km 90,6.

E-6A: Río Rímac, Central Hidroeléctrica Huanchor (Puente Tamboraque II).

E-6B: R. Rímac, 100 m después efluente Minera San Juan, antes de unión al Aruri.

E-07: Río Aruri, 50 m antes de la confluencia con el río Rímac.

E-08: Río Rímac, bocatoma EDEGEL (ex Pablo Bonner), C. C. Km 89.

E-09: Río Rímac, puente Tambo de Viso, Carretera Central Km 83,5.

E-10: Río Rímac, puente Surco, Carretera Central Km 66.

E-11: Río Rímac, puente Ricardo Palma, Carretera Central Km 38.

E-13: Río Santa Eulalia, puente antes de la confluencia con el río Rímac.

E-14: R. Rímac, pte. La Trinchera, C. de Salud Moyopampa, C. C. Km 35.

E-15: Río Rímac, puente Morón, Carretera Central Km 23.

E-16: Río Rímac, puente Huachipa, Carretera Central Km 9,5.

E-17: Río Huaycoloro, antes de la confluencia con el río Rímac.

E-18: Río Rímac, Mirador Nº 1 Las Palmeras (500 m aguas abajo).

E-24: Río Rímac, Bocatoma 1 - La Atarjea.

E-25: Río Rímac, Bocatoma 2 - La Atarjea.

Toma de muestras: DIGESA - SEDAPAL 13 y 14-04-2011 Análisis DIGESA: F.Q. - Inf. Ensayo Nº 0258 - Códs. 1949 al 1976 Envío resultados análisis SEDAPAL: Carta N° 210-2011-GPDP

ECA: Estándares de Calidad Ambiental para Agua - D.S. Nº 002-2008-MINAM


Categoría 1 - Subc A2: Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional

< : Límite de detección de análisis del parámetro.





# VARIACIONES DE PARÁMETROS EN EL RÍO RÍMAC Y TRIBUTARIOS - 13/14 ABRIL 2011





#### LEYENDA:

E-01: Río Rímac, bocatoma de laguna Ticticocha, Carretera Central Km 127.

E-1A: Q. Antaranra, 100 m aguas abajo de efluente Volcan Cía. Minera Unidad Ticlio.

E-02: Río Chinchán, puente Ferrocarril, Carretera Central Km 119,5.

E-2A: Río Rímac, 150 m aguas abajo de vertimiento Emp. Minera Los Quenuales.

E-2B: Río Rímac, 200 m aguas abajo de vertimiento de Cía. Minera Casapalca.

E-2C: Río Rímac, 150 m aguas abajo de vertimiento PERUBAR S.A. - Rosaura.

E-03: Río Blanco, Estación Metereológica SENAMHI.

E-04: Río Rímac, puente Anchi II, C. Central Km 100, antes de unión al río Blanco.

E-4A: Río Rímac, después de la unión con el río Blanco (C. Central Km 99).

E-05: Río Rímac, puente Pite, Carretera Central Km 95.

E-06: Río Rímac, puente Tamboraque III, Carretera Central Km 90,6.

E-6A: Río Rímac, Central Hidroeléctrica Huanchor (Puente Tamboraque II).

E-6B: R. Rímac, 100 m después efluente Minera San Juan, antes de unión al Aruri.

E-07: Río Aruri, 50 m antes de la confluencia con el río Rímac.

E-08: Río Rímac, bocatoma EDEGEL (ex Pablo Bonner), C. C. Km 89.

E-09: Río Rímac, puente Tambo de Viso, Carretera Central Km 83,5.

E-10: Río Rímac, puente Surco, Carretera Central Km 66.

E-11: Río Rímac, puente Ricardo Palma, Carretera Central Km 38.

E-13: Río Santa Eulalia, puente antes de la confluencia con el río Rímac.

E-14: R. Rímac, pte. La Trinchera, C. de Salud Moyopampa, C. C. Km 35.

E-15: Río Rímac, puente Morón, Carretera Central Km 23.

E-16: Río Rímac, puente Huachipa, Carretera Central Km 9,5.

E-17: Río Huaycoloro, antes de la confluencia con el río Rímac.

E-18: Río Rímac, Mirador Nº 1 Las Palmeras (500 m aguas abajo).

E-24: Río Rímac, Bocatoma 1 - La Atarjea.

E-25: Río Rímac, Bocatoma 2 - La Atarjea.

Toma de muestras: DIGESA - SEDAPAL 13 y 14-04-2011 Análisis DIGESA: F.Q. - Inf. Ensayo Nº 0258 - Códs. 1949 al 1976 Envío resultados análisis SEDAPAL: Carta N° 210-2011-GPDP

ECA: Estándares de Calidad Ambiental para Agua - D.S. Nº 002-2008-MINAM


Categoría 1 - Subc A2: Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional


< : Límite de detección de análisis del parámetro.





# VARIACIONES DE PARÁMETROS EN EL RÍO RÍMAC Y TRIBUTARIOS - 13/14 ABRIL 2011





#### [mg/L] 0.013 < 0.005 | < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 0.386

#### LEYENDA:

E-01: Río Rímac, bocatoma de laguna Ticticocha, Carretera Central Km 127.

E-1A: Q. Antaranra, 100 m aguas abajo de efluente Volcan Cía. Minera Unidad Ticlio.

E-02: Río Chinchán, puente Ferrocarril, Carretera Central Km 119,5.

E-2A: Río Rímac, 150 m aguas abajo de vertimiento Emp. Minera Los Quenuales.

E-2B: Río Rímac, 200 m aguas abajo de vertimiento de Cía. Minera Casapalca.

E-2C: Río Rímac, 150 m aguas abajo de vertimiento PERUBAR S.A. - Rosaura.

E-03: Río Blanco, Estación Metereológica SENAMHI.

E-04: Río Rímac, puente Anchi II, C. Central Km 100, antes de unión al río Blanco.

E-4A: Río Rímac, después de la unión con el río Blanco (C. Central Km 99).

E-05: Río Rímac, puente Pite, Carretera Central Km 95.

E-06: Río Rímac, puente Tamboraque III, Carretera Central Km 90,6.

E-6A: Río Rímac, Central Hidroeléctrica Huanchor (Puente Tamboraque II).

E-6B: R. Rímac, 100 m después efluente Minera San Juan, antes de unión al Aruri.

E-07: Río Aruri, 50 m antes de la confluencia con el río Rímac.

E-08: Río Rímac, bocatoma EDEGEL (ex Pablo Bonner), C. C. Km 89.

E-09: Río Rímac, puente Tambo de Viso, Carretera Central Km 83,5.

E-10: Río Rímac, puente Surco, Carretera Central Km 66.

E-11: Río Rímac, puente Ricardo Palma, Carretera Central Km 38.

E-13: Río Santa Eulalia, puente antes de la confluencia con el río Rímac.

E-14: R. Rímac, pte. La Trinchera, C. de Salud Moyopampa, C. C. Km 35.

E-15: Río Rímac, puente Morón, Carretera Central Km 23.

E-16: Río Rímac, puente Huachipa, Carretera Central Km 9,5.

E-17: Río Huaycoloro, antes de la confluencia con el río Rímac.

E-18: Río Rímac, Mirador Nº 1 Las Palmeras (500 m aguas abajo).

E-24: Río Rímac, Bocatoma 1 - La Atarjea.

E-25: Río Rímac, Bocatoma 2 - La Atarjea.

Toma de muestras: DIGESA - SEDAPAL 13 y 14-04-2011 Análisis DIGESA: F.Q. - Inf. Ensayo Nº 0258 - Códs. 1949 al 1976 Envío resultados análisis SEDAPAL: Carta Nº 210-2011-GPDP

ECA: Estándares de Calidad Ambiental para Agua - D.S. Nº 002-2008-MINAM


Categoría 1 - Subc A2: Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional


< : Límite de detección de análisis del parámetro.






# VARIACIONES DE PARÁMETROS EN EL RÍO RÍMAC Y TRIBUTARIOS - 13/14 ABRIL 2011







| Estación | E-01 | E-1A | E-02 | E-2A | E-2B | E-2C | E-03 | E-04 | E-4A | E-05 | E-06 | E-6A | E-6B | E-07 | E-08 | E-09 | E-10 | E-11 | E-13 | E-14 | E-15 | E-16 | E-17 | E-18 | E-24 | E-25 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| [mg/L]   | 0.34 | 1.57 | 0.65 | 1.42 | 2.02 | 1.16 | 0.51 | 1.40 | 0.84 | 0.68 | 1.02 | 0.84 | 0.68 | 0.73 | 0.75 | 0.92 | 0.97 | 1.08 | 0.49 | 0.77 | 0.77 | 1.22 | 3.21 | 1.16 | 1.15 | 1.05 |

E-07: Río Aruri, 50 m antes de la confluencia con el río Rímac.

E-08: Río Rímac, bocatoma EDEGEL (ex Pablo Bonner), C. C. Km 89.

E-13: Río Santa Eulalia, puente antes de la confluencia con el río Rímac.

E-09: Río Rímac, puente Tambo de Viso, Carretera Central Km 83,5.

E-11: Río Rímac, puente Ricardo Palma, Carretera Central Km 38.

#### LEYENDA:

E-01: Río Rímac, bocatoma de laguna Ticticocha, Carretera Central Km 127.

E-1A: Q. Antaranra, 100 m aguas abajo de efluente Volcan Cía. Minera Unidad Ticlio.

E-02: Río Chinchán, puente Ferrocarril, Carretera Central Km 119,5.

E-2A: Río Rímac, 150 m aguas abajo de vertimiento Emp. Minera Los Quenuales.

E-2B: Río Rímac, 200 m aguas abajo de vertimiento de Cía. Minera Casapalca.

E-2C: Río Rímac, 150 m aguas abajo de vertimiento PERUBAR S.A. - Rosaura.

E-03: Río Blanco, Estación Metereológica SENAMHI.

E-04: Río Rímac, puente Anchi II, C. Central Km 100, antes de unión al río Blanco.

E-4A: Río Rímac, después de la unión con el río Blanco (C. Central Km 99).

E-05: Río Rímac, puente Pite, Carretera Central Km 95.

E-06: Río Rímac, puente Tamboraque III, Carretera Central Km 90,6.

E-6A: Río Rímac, Central Hidroeléctrica Huanchor (Puente Tamboraque II).

E-6B: R. Rímac, 100 m después efluente Minera San Juan, antes de unión al Aruri.

E-14: R. Rímac, pte. La Trinchera, C. de Salud Moyopampa, C. C. Km 35. E-15: Río Rímac, puente Morón, Carretera Central Km 23.

E-10: Río Rímac, puente Surco, Carretera Central Km 66.

E-16: Río Rímac, puente Huachipa, Carretera Central Km 9,5.

E-17: Río Huaycoloro, antes de la confluencia con el río Rímac.

E-18: Río Rímac, Mirador Nº 1 Las Palmeras (500 m aguas abajo).

E-24: Río Rímac, Bocatoma 1 - La Atarjea.

E-25: Río Rímac, Bocatoma 2 - La Atarjea.

Toma de muestras: DIGESA - SEDAPAL 13 y 14-04-2011 Análisis DIGESA: F.Q. - Inf. Ensayo Nº 0258 - Códs. 1949 al 1976 Envío resultados análisis SEDAPAL: Carta Nº 210-2011-GPDP

ECA: Estándares de Calidad Ambiental para Agua - D.S. Nº 002-2008-MINAM


Categoría 1 - Subc A2: Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional


< : Límite de detección de análisis del parámetro.





# VARIACIONES DE PARÁMETROS EN EL RÍO RÍMAC Y TRIBUTARIOS - 13/14 ABRIL 2011





| Estació | n E-01 | E-1A  | E-02  | E-2A  | E-2B  | E-2C  | E-03  | E-04  | E-4A  | E-05  | E-06  | E-6A  | E-6B  | E-07  | E-08  | E-09  | E-10  | E-11  | E-13  | E-14  | E-15  | E-16  | E-17  | E-18  | E-24  | E-25  |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| [mg/L   | 0.066  | 0.002 | 0.000 | 0.018 | 0.027 | 0.018 | 0.002 | 0.016 | 0.009 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.700 | 0.018 | 0.012 | 0.017 |

#### LEYENDA:

E-01: Río Rímac, bocatoma de laguna Ticticocha, Carretera Central Km 127.

E-1A: Q. Antaranra, 100 m aguas abajo de efluente Volcan Cía. Minera Unidad Ticlio.

E-02: Río Chinchán, puente Ferrocarril, Carretera Central Km 119,5.

E-2A: Río Rímac, 150 m aguas abajo de vertimiento Emp. Minera Los Quenuales.

E-2B: Río Rímac, 200 m aguas abajo de vertimiento de Cía. Minera Casapalca.

E-2C: Río Rímac, 150 m aguas abajo de vertimiento PERUBAR S.A. - Rosaura.

E-03: Río Blanco, Estación Metereológica SENAMHI.

E-04: Río Rímac, puente Anchi II, C. Central Km 100, antes de unión al río Blanco.

E-4A: Río Rímac, después de la unión con el río Blanco (C. Central Km 99).

E-05: Río Rímac, puente Pite, Carretera Central Km 95.

E-06: Río Rímac, puente Tamboraque III, Carretera Central Km 90,6.

E-6A: Río Rímac, Central Hidroeléctrica Huanchor (Puente Tamboraque II).

E-6B: R. Rímac, 100 m después efluente Minera San Juan, antes de unión al Aruri.

E-07: Río Aruri, 50 m antes de la confluencia con el río Rímac.

E-08: Río Rímac, bocatoma EDEGEL (ex Pablo Bonner), C. C. Km 89.

E-09: Río Rímac, puente Tambo de Viso, Carretera Central Km 83,5.

E-10: Río Rímac, puente Surco, Carretera Central Km 66.

E-11: Río Rímac, puente Ricardo Palma, Carretera Central Km 38.

E-13: Río Santa Eulalia, puente antes de la confluencia con el río Rímac.

E-14: R. Rímac, pte. La Trinchera, C. de Salud Moyopampa, C. C. Km 35.

E-15: Río Rímac, puente Morón, Carretera Central Km 23.

E-16: Río Rímac, puente Huachipa, Carretera Central Km 9,5.

E-17: Río Huaycoloro, antes de la confluencia con el río Rímac.

E-18: Río Rímac, Mirador Nº 1 Las Palmeras (500 m aguas abajo).

E-24: Río Rímac, Bocatoma 1 - La Atarjea.

E-25: Río Rímac, Bocatoma 2 - La Atarjea.

Toma de muestras: DIGESA - SEDAPAL 13 y 14-04-2011 Análisis DIGESA: F.Q. - Inf. Ensayo Nº 0258 - Códs. 1949 al 1976 Envío resultados análisis SEDAPAL: Carta N° 210-2011-GPDP

ECA: Estándares de Calidad Ambiental para Agua - D.S. Nº 002-2008-MINAM


Categoría 1 - Subc A2: Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional


< : Límite de detección de análisis del parámetro.





# VARIACIONES DE PARÁMETROS EN EL RÍO RÍMAC Y TRIBUTARIOS - 13/14 ABRIL 2011





#### LEYENDA:

0.6

[mg/L]

E-01: Río Rímac, bocatoma de laguna Ticticocha, Carretera Central Km 127.

E-1A: Q. Antaranra, 100 m aguas abajo de efluente Volcan Cía. Minera Unidad Ticlio.

1.2

1.6

1.5

0.5

2.0

0.9

22.9

22.6

22.6

E-02: Río Chinchán, puente Ferrocarril, Carretera Central Km 119,5.

0.4

E-2A: Río Rímac, 150 m aguas abajo de vertimiento Emp. Minera Los Quenuales.

E-2B: Río Rímac, 200 m aguas abajo de vertimiento de Cía. Minera Casapalca.

E-2C: Río Rímac, 150 m aguas abajo de vertimiento PERUBAR S.A. - Rosaura.

E-03: Río Blanco, Estación Metereológica SENAMHI.

1.4

E-04: Río Rímac, puente Anchi II, C. Central Km 100, antes de unión al río Blanco.

E-4A: Río Rímac, después de la unión con el río Blanco (C. Central Km 99).

E-05: Río Rímac, puente Pite, Carretera Central Km 95.

E-06: Río Rímac, puente Tamboraque III, Carretera Central Km 90,6.

E-6A: Río Rímac, Central Hidroeléctrica Huanchor (Puente Tamboraque II).

E-6B: R. Rímac, 100 m después efluente Minera San Juan, antes de unión al Aruri.

E-07: Río Aruri, 50 m antes de la confluencia con el río Rímac.

22.3

E-08: Río Rímac, bocatoma EDEGEL (ex Pablo Bonner), C. C. Km 89.

1.8

21.2

16.1

15.3

16.9

7.4

11.3

11.0

E-09: Río Rímac, puente Tambo de Viso, Carretera Central Km 83,5.

E-10: Río Rímac, puente Surco, Carretera Central Km 66.

E-11: Río Rímac, puente Ricardo Palma, Carretera Central Km 38.

E-13: Río Santa Eulalia, puente antes de la confluencia con el río Rímac.

E-14: R. Rímac, pte. La Trinchera, C. de Salud Moyopampa, C. C. Km 35.

E-15: Río Rímac, puente Morón, Carretera Central Km 23.

E-16: Río Rímac, puente Huachipa, Carretera Central Km 9,5.

E-17: Río Huaycoloro, antes de la confluencia con el río Rímac.

E-18: Río Rímac, Mirador Nº 1 Las Palmeras (500 m aguas abajo).

E-24: Río Rímac, Bocatoma 1 - La Atarjea.

E-25: Río Rímac, Bocatoma 2 - La Atarjea.

Toma de muestras: DIGESA - SEDAPAL 13 y 14-04-2011 Análisis DIGESA: F.Q. - Inf. Ensayo Nº 0258 - Códs. 1949 al 1976 Envío resultados análisis SEDAPAL: Carta Nº 210-2011-GPDP

10.6

162.7

18.3

11.2

14.6

ECA: Estándares de Calidad Ambiental para Agua - D.S. Nº 002-2008-MINAM

Categoría 1 - Subc A2: Aguas que pueden ser potabilizadas con

tratamiento convencional

< : Límite de detección de análisis barámetro.


EPA/JMRR/06-07-2011


DIGESA





# VARIACIONES DE PARÁMETROS EN EL RÍO RÍMAC Y TRIBUTARIOS - 13/14 ABRIL 2011





#### LEYENDA:

[mg/L]

<5,0

E-01: Río Rímac, bocatoma de laguna Ticticocha, Carretera Central Km 127.

E-1A: Q. Antaranra, 100 m aguas abajo de efluente Volcan Cía. Minera Unidad Ticlio.

<5.0

26

<5.0

12

E-02: Río Chinchán, puente Ferrocarril, Carretera Central Km 119,5.

<5.0

E-2A: Río Rímac, 150 m aguas abajo de vertimiento Emp. Minera Los Quenuales.

E-2B: Río Rímac, 200 m aguas abajo de vertimiento de Cía. Minera Casapalca.

E-2C: Río Rímac, 150 m aguas abajo de vertimiento PERUBAR S.A. - Rosaura.

E-03: Río Blanco, Estación Metereológica SENAMHI.

102

E-04: Río Rímac, puente Anchi II, C. Central Km 100, antes de unión al río Blanco.

E-4A: Río Rímac, después de la unión con el río Blanco (C. Central Km 99).

E-05: Río Rímac, puente Pite, Carretera Central Km 95.

E-06: Río Rímac, puente Tamboraque III, Carretera Central Km 90,6.

E-6A: Río Rímac, Central Hidroeléctrica Huanchor (Puente Tamboraque II).

E-6B: R. Rímac, 100 m después efluente Minera San Juan, antes de unión al Aruri.

E-07: Río Aruri, 50 m antes de la confluencia con el río Rímac.

5

E-08: Río Rímac, bocatoma EDEGEL (ex Pablo Bonner), C. C. Km 89.

<5.0

<5,0

6

13

<5.0

12

E-09: Río Rímac, puente Tambo de Viso, Carretera Central Km 83,5.

E-10: Río Rímac, puente Surco, Carretera Central Km 66.

E-11: Río Rímac, puente Ricardo Palma, Carretera Central Km 38.

E-13: Río Santa Eulalia, puente antes de la confluencia con el río Rímac.

E-14: R. Rímac, pte. La Trinchera, C. de Salud Moyopampa, C. C. Km 35.

E-15: Río Rímac, puente Morón, Carretera Central Km 23.

E-16: Río Rímac, puente Huachipa, Carretera Central Km 9,5.

E-17: Río Huaycoloro, antes de la confluencia con el río Rímac.

E-18: Río Rímac, Mirador Nº 1 Las Palmeras (500 m aguas abajo).

E-24: Río Rímac, Bocatoma 1 - La Atarjea.

22

6

E-25: Río Rímac, Bocatoma 2 - La Atarjea.

Toma de muestras: DIGESA - SEDAPAL 13 y 14-04-2011 Análisis DIGESA: F.Q. - Inf. Ensayo Nº 0258 - Códs. 1949 al 1976 Envío resultados análisis SEDAPAL: Carta N° 210-2011-GPDP

<5.0

184

20

<5.0

ECA: Estándares de Calidad Ambiental para Agua - D.S. Nº 002-2008-MINAM

Categoría 1 - Subc A2: Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional


< : Límite de detección de análisis del parámetro.


8





# VARIACIONES DE PARÁMETROS EN EL RÍO RÍMAC Y TRIBUTARIOS - 13/14 ABRIL 2011





#### [mg/L] 292 1490 204 454 474 426 148 484 316 486 496 528 494 162 456 412 370 394 294 366 332 304 1286 350 348 345

#### LEYENDA:

E-01: Río Rímac, bocatoma de laguna Ticticocha, Carretera Central Km 127.

E-1A: Q. Antaranra, 100 m aguas abajo de efluente Volcan Cía. Minera Unidad Ticlio.

E-02: Río Chinchán, puente Ferrocarril, Carretera Central Km 119,5.

E-2A: Río Rímac, 150 m aguas abajo de vertimiento Emp. Minera Los Quenuales.

E-2B: Río Rímac, 200 m aguas abajo de vertimiento de Cía. Minera Casapalca.

E-2C: Río Rímac, 150 m aguas abajo de vertimiento PERUBAR S.A. - Rosaura.

E-03: Río Blanco, Estación Metereológica SENAMHI.

E-04: Río Rímac, puente Anchi II, C. Central Km 100, antes de unión al río Blanco.

E-4A: Río Rímac, después de la unión con el río Blanco (C. Central Km 99).

E-05: Río Rímac, puente Pite, Carretera Central Km 95.

E-06: Río Rímac, puente Tamboraque III, Carretera Central Km 90,6.

E-6A: Río Rímac, Central Hidroeléctrica Huanchor (Puente Tamboraque II).

E-6B: R. Rímac, 100 m después efluente Minera San Juan, antes de unión al Aruri.

E-07: Río Aruri, 50 m antes de la confluencia con el río Rímac.

E-08: Río Rímac, bocatoma EDEGEL (ex Pablo Bonner), C. C. Km 89.

E-09: Río Rímac, puente Tambo de Viso, Carretera Central Km 83,5.

E-10: Río Rímac, puente Surco, Carretera Central Km 66.

E-11: Río Rímac, puente Ricardo Palma, Carretera Central Km 38.

E-13: Río Santa Eulalia, puente antes de la confluencia con el río Rímac.

E-14: R. Rímac, pte. La Trinchera, C. de Salud Moyopampa, C. C. Km 35.

E-15: Río Rímac, puente Morón, Carretera Central Km 23.

E-16: Río Rímac, puente Huachipa, Carretera Central Km 9,5.

E-17: Río Huaycoloro, antes de la confluencia con el río Rímac.

E-18: Río Rímac, Mirador Nº 1 Las Palmeras (500 m aguas abajo).

E-24: Río Rímac, Bocatoma 1 - La Atarjea.

E-25: Río Rímac, Bocatoma 2 - La Atarjea.

Toma de muestras: DIGESA - SEDAPAL 13 y 14-04-2011 Análisis DIGESA: F.Q. - Inf. Ensayo Nº 0258 - Códs. 1949 al 1976 Envío resultados análisis SEDAPAL: Carta N° 210-2011-GPDP

ECA: Estándares de Calidad Ambiental para Agua - D.S. Nº 002-2008-MINAM


Categoría 1 - Subc A2: Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional


< : Límite de detección de análisis del parámetro.





# VARIACIONES DE PARÁMETROS EN EL RÍO RÍMAC Y TRIBUTARIOS - 13/14 ABRIL 2011





| Estación |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| [mg/L]   | 0.061 | 3.523 | 0.149 | 1.230 | 1.108 | 0.588 | 0.225 | 2.036 | 1.462 | 1.268 | 1.320 | 1.257 | 1.331 | 0.730 | 1.471 | 1.061 | 0.795 | 0.722 | 1.975 | 1.871 | 1.006 | 1.164 | 6.467 | 3.754 | 2.243 | 5.557 |

#### LEYENDA:

E-01: Río Rímac, bocatoma de laguna Ticticocha, Carretera Central Km 127.

E-1A: Q. Antaranra, 100 m aguas abajo de efluente Volcan Cía. Minera Unidad Ticlio.

E-02: Río Chinchán, puente Ferrocarril, Carretera Central Km 119,5.

E-2A: Río Rímac, 150 m aguas abajo de vertimiento Emp. Minera Los Quenuales.

E-2B: Río Rímac, 200 m aguas abajo de vertimiento de Cía. Minera Casapalca.

E-2C: Río Rímac, 150 m aguas abajo de vertimiento PERUBAR S.A. - Rosaura.

E-03: Río Blanco, Estación Metereológica SENAMHI.

E-04: Río Rímac, puente Anchi II, C. Central Km 100, antes de unión al río Blanco.

E-4A: Río Rímac, después de la unión con el río Blanco (C. Central Km 99).

E-05: Río Rímac, puente Pite, Carretera Central Km 95.

E-06: Río Rímac, puente Tamboraque III, Carretera Central Km 90,6.

E-6A: Río Rímac, Central Hidroeléctrica Huanchor (Puente Tamboraque II).

E-6B: R. Rímac, 100 m después efluente Minera San Juan, antes de unión al Aruri.

E-07: Río Aruri, 50 m antes de la confluencia con el río Rímac.

E-08: Río Rímac, bocatoma EDEGEL (ex Pablo Bonner), C. C. Km 89.

E-09: Río Rímac, puente Tambo de Viso, Carretera Central Km 83,5.

E-10: Río Rímac, puente Surco, Carretera Central Km 66.

E-11: Río Rímac, puente Ricardo Palma, Carretera Central Km 38.

E-13: Río Santa Eulalia, puente antes de la confluencia con el río Rímac.

E-14: R. Rímac, pte. La Trinchera, C. de Salud Moyopampa, C. C. Km 35.

E-15: Río Rímac, puente Morón, Carretera Central Km 23.

E-16: Río Rímac, puente Huachipa, Carretera Central Km 9,5.

E-17: Río Huaycoloro, antes de la confluencia con el río Rímac.

E-18: Río Rímac, Mirador Nº 1 Las Palmeras (500 m aguas abajo).

E-24: Río Rímac, Bocatoma 1 - La Atarjea.

E-25: Río Rímac, Bocatoma 2 - La Atarjea.

Toma de muestras: DIGESA - SEDAPAL 13 y 14-04-2011 Análisis DIGESA: F.Q. - Inf. Ensayo Nº 0258 - Códs. 1949 al 1976 Envío resultados análisis SEDAPAL: Carta Nº 210-2011-GPDP

ECA: Estándares de Calidad Ambiental para Agua - D.S. Nº 002-2008-MINAM


Categoría 1 - Subc A2: Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional


< : Límite de detección de análisis del parámetro.





# VARIACIONES DE PARÁMETROS EN EL RÍO RÍMAC Y TRIBUTARIOS - 13/14 ABRIL 2011





### LEYENDA:

[mg/L]

E-01: Río Rímac, bocatoma de laguna Ticticocha, Carretera Central Km 127.

E-1A: Q. Antaranra, 100 m aguas abajo de efluente Volcan Cía. Minera Unidad Ticlio.

<0,010 | 0.015 | 0.016 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0.014 | 0.012

E-02: Río Chinchán, puente Ferrocarril, Carretera Central Km 119,5.

E-2A: Río Rímac, 150 m aguas abajo de vertimiento Emp. Minera Los Quenuales.

E-2B: Río Rímac, 200 m aguas abajo de vertimiento de Cía. Minera Casapalca.

E-2C: Río Rímac, 150 m aguas abajo de vertimiento PERUBAR S.A. - Rosaura.

E-03: Río Blanco, Estación Metereológica SENAMHI.

<0,010 0.027

E-04: Río Rímac, puente Anchi II, C. Central Km 100, antes de unión al río Blanco.

E-4A: Río Rímac, después de la unión con el río Blanco (C. Central Km 99).

E-05: Río Rímac, puente Pite, Carretera Central Km 95.

E-06: Río Rímac, puente Tamboraque III, Carretera Central Km 90,6.

E-6A: Río Rímac, Central Hidroeléctrica Huanchor (Puente Tamboraque II).

E-6B: R. Rímac, 100 m después efluente Minera San Juan, antes de unión al Aruri.

E-07: Río Aruri, 50 m antes de la confluencia con el río Rímac.

E-08: Río Rímac, bocatoma EDEGEL (ex Pablo Bonner), C. C. Km 89.

0.015 <0,010 0.014

0.013

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

E-09: Río Rímac, puente Tambo de Viso, Carretera Central Km 83,5.

E-10: Río Rímac, puente Surco, Carretera Central Km 66.

0.018

E-11: Río Rímac, puente Ricardo Palma, Carretera Central Km 38.

E-13: Río Santa Eulalia, puente antes de la confluencia con el río Rímac.

E-14: R. Rímac, pte. La Trinchera, C. de Salud Moyopampa, C. C. Km 35.

E-15: Río Rímac, puente Morón, Carretera Central Km 23.

E-16: Río Rímac, puente Huachipa, Carretera Central Km 9,5.

E-17: Río Huaycoloro, antes de la confluencia con el río Rímac.

E-18: Río Rímac, Mirador Nº 1 Las Palmeras (500 m aguas abajo).

E-24: Río Rímac, Bocatoma 1 - La Atarjea.

E-25: Río Rímac, Bocatoma 2 - La Atarjea.

Toma de muestras: DIGESA - SEDAPAL 13 y 14-04-2011 Análisis DIGESA: F.Q. - Inf. Ensayo Nº 0258 - Códs. 1949 al 1976 Envío resultados análisis SEDAPAL: Carta N° 210-2011-GPDP

ECA: Estándares de Calidad Ambiental para Agua - D.S. Nº 002-2008-MINAM

Categoría 1 - Subc A2: Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional

< : Límite de detección de análisis del parámetro.

DIGESA/DEPA/JMRR/06-07-2011

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010


<0,010








# VARIACIONES DE METALES PESADOS EN EL RÍO RÍMAC Y TRIBUTARIOS - 13/14 ABRIL 2011



| Estación | E-01   | E-1A  | E-02   | E-2A  | E-2B  | E-2C  | E-03   | E-04  | E-4A  | E-05  | E-06  | E-6A  | E-6B  | E-07  | E-08  | E-09  | E-10  | E-11  | E-13  | E-14  | E-15  | E-16  | E-17  | E-18  | E-24  | E-25  |
|----------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Digesa   | <0,010 | 0.145 | <0,010 | 0.313 | 0.319 | 0.161 | <0,010 | 0.149 | 0.149 | 0.070 | 0.138 | 0.130 | 0.139 | 0.101 | 0.125 | 0.145 | 0.051 | 0.051 | 0.038 | 0.061 | 0.040 | 0.040 | 0.032 | 0.042 | 0.040 | 0.047 |
| Sedapal  | 0.002  | 0.140 | 0.003  | 0.241 | 0.254 | 0.116 | 0.002  | 0.107 | 0.047 | 0.098 | 0.079 | 0.100 | 0.094 | 0.073 | 0.096 | 0.074 | 0.029 | 0.021 | 0.024 | 0.026 | 0.016 | 0.015 | 0.043 | 0.032 | 0.023 | 0.028 |



| _ |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |        |        |        |
|---|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| F | stación  | E-01   | E-1A   | E-02   | E-2A   | E-2B   | E-2C   | E-03   | E-04   | E-4A   | F-05   | E-06   | E-6A   | F-6B   | E-07   | E-08   | E-09   | E-10   | F-11   | E-13   | E-14   | E-15   | E-16   | E-17  | F-18   | E-24   | E-25   |
|   | otaoioii | _ 0.   | _ '/'  | _ 0_   | L 2/\  |        |        | _ 00   | _ 0 :  | _ '/\  |        | _ 00   | _ 0, ( | _ 0    | _ 01   | _ 00   |        |        |        | _      |        | _ !0   | _ 10   | _ ''  | _      | '      |        |
|   | [mg/L]   | <0,028 | <0,028 | <0,028 | <0,028 | <0,028 | <0,028 | <0,028 | <0,028 | <0,028 | <0,028 | <0,028 | <0,028 | <0,028 | <0,028 | <0,028 | <0,028 | <0,028 | <0,028 | <0,028 | <0,028 | <0,028 | <0,028 | 0.042 | <0,028 | <0,028 | <0,028 |

LEYENDA:

E-01: Río Rímac, bocatoma de laguna Ticticocha, Carretera Central Km 127.

E-1A: Q. Antaranra, 100 m aguas abajo de efluente Volcan Cía. Minera Unidad Ticlio.

E-02: Río Chinchán, puente Ferrocarril, Carretera Central Km 119,5.

E-2A: Río Rímac, 150 m aguas abajo de vertimiento Emp. Minera Los Quenuales.

E-2B: Río Rímac, 200 m aguas abajo de vertimiento de Cía. Minera Casapalca.

E-2C: Río Rímac, 150 m aguas abajo de vertimiento PERUBAR S.A. - Rosaura.

E-03: Río Blanco, E ción Metereológica SENAMHI.

E-04: Río Rímac, put te Anchi II, C. Central Km 100, antes de unión al río Blanco.

E-4A: Río Rímac, de bués de la unión con el río Blanco (C. Central Km 99).

E-05: Río Rímac, put te Pite, Carretera Central Km 95.

E-06: Río Rímac, putte Tamboraque III, Carretera Central Km 90,6.

E-6A: Río Rímac, C tral Hidroeléctrica Huanchor (Puente Tamboraque II).

E CD. D. District Advanta Miles of Construction de unifer al A

E-6B: R. Rímac, 10 h después efluente Minera San Juan, antes de unión al Aruri.

E-07: Río Aruri, 50 m antes de la confluencia con el río Rímac.

E-08: Río Rímac, bocatoma EDEGEL (ex Pablo Bonner), C. C. Km 89.

E-09: Río Rímac, puente Tambo de Viso, Carretera Central Km 83,5.

E-10: Río Rímac, puente Surco, Carretera Central Km 66.

E-11: Río Rímac, puente Ricardo Palma, Carretera Central Km 38.

E-13: Río Santa Eulalia, puente antes de la confluencia con el río Rímac.

E-14: R. Rímac, pte. La Trinchera, C. de Salud Moyopampa, C. C. Km 35.

E-15: Río Rímac, puente Morón, Carretera Central Km 23.

E-16: Río Rímac, puente Huachipa, Carretera Central Km 9,5.

E-17: Río Huaycoloro, antes de la confluencia con el río Rímac.

E-18: Río Rímac, Mirador Nº 1 Las Palmeras (500 m aguas abajo).

E-24: Río Rímac, Bocatoma 1 - La Atarjea.

E-25: Río Rímac, Bocatoma 2 - La Atarjea.

Toma de muestras: DIGESA - SEDAPAL 13 y 14-04-2011 Análisis DIGESA: F.Q. - Inf. Ensayo Nº 0258 - Códs. 1949 al 1976 Envío resultados análisis SEDAPAL: Carta N° 210-2011-GPDP

ECA: Estándares de Calidad Ambiental para Agua - D.S. Nº 002-2008-MINAM


Categoría 1 - Subc A2: Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional


< : Límite de detección de análisis del parámetro.





### VARIACIONES DE METALES PESADOS EN EL RÍO RÍMAC Y TRIBUTARIOS - 13/14 ABRIL 2011





2.59

1.59

2.66

2.54

1.49

1.46

1.62

3.16

2.44

1.44

3.68

3.19

3.16

3.78

| Estación | E-01  | E-1A   | E-02  | E-2A  | E-2B  | E-2C  | E-03  | E-04  | E-4A  | E-05  | E-06  | E-6A  | E-6B  | E-07  | E-08  | E-09  | E-10  | E-11  | E-13  | E-14  | E-15  | E-16  | E-17  | E-18  | E-24  | E-25  |
|----------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Digesa   | 0.026 | 36.600 | 0.023 | 3.540 | 3.330 | 1.680 | 0.026 | 1.740 | 0.793 | 0.588 | 0.574 | 0.626 | 0.559 | 0.269 | 0.504 | 0.498 | 0.251 | 0.201 | 0.196 | 0.239 | 0.203 | 0.180 | 0.298 | 0.191 | 0.175 | 0.194 |
| Sedapal  | 0.038 | 30.158 | 0.037 | 3.286 | 3.053 | 1.547 | 0.027 | 1.414 | 0.644 | 0.464 | 0.430 | 0.469 | 0.456 | 0.217 | 0.445 | 0.362 | 0.163 | 0.115 | 0.134 | 0.138 | 0.164 | 0.086 | 0.328 | 0.163 | 0.116 | 0.135 |

#### LEYENDA:

[mg/L]

<0,038 10.71

0.281

1.50

2.00

1.01

0.317

3.92

1.95

1.87

2.06

3.49

E-01: Río Rímac, bocatoma de laguna Ticticocha, Carretera Central Km 127.

E-1A: Q. Antaranra, 100 m aguas abajo de efluente Volcan Cía. Minera Unidad Ticlio.

E-02: Río Chinchán, puente Ferrocarril, Carretera Central Km 119,5.

E-2A: Río Rímac, 150 m aguas abajo de vertimiento Emp. Minera Los Quenuales.

E-2B: Río Rímac, 200 m aguas abajo de vertimiento de Cía. Minera Casapalca.

E-2C: Río Rímac, 150 m aguas abajo de vertimiento PERUBAR S.A. - Rosaura.

E-03: Río Blanco, Estación Metereológica SENAMHI.

E-04: Río Rímac, puente Anchi II, C. Central Km 100, antes de unión al río Blanco.

E-4A: Río Rímac, después de la unión con el río Blanco (C. Central Km 99).

E-05: Río Rímac, puente Pite, Carretera Central Km 95.

E-06: Río Rímac, puente Tamboraque III, Carretera Central Km 90,6.

E-6A: Río Rímac, Central Hidroeléctrica Huanchor (Puente Tamboraque II).

E-6B: R. Rímac, 100 m después efluente Minera San Juan, antes de unión al Aruri.

E-07: Río Aruri, 50 m antes de la confluencia con el río Rímac.

E-08: Río Rímac, bocatoma EDEGEL (ex Pablo Bonner), C. C. Km 89.

E-09: Río Rímac, puente Tambo de Viso, Carretera Central Km 83,5.

E-10: Río Rímac, puente Surco, Carretera Central Km 66.

E-11: Río Rímac, puente Ricardo Palma, Carretera Central Km 38.

E-13: Río Santa Eulalia, puente antes de la confluencia con el río Rímac.

E-14: R. Rímac, pte. La Trinchera, C. de Salud Moyopampa, C. C. Km 35.

E-15: Río Rímac, puente Morón, Carretera Central Km 23.

E-16: Río Rímac, puente Huachipa, Carretera Central Km 9,5.

E-17: Río Huaycoloro, antes de la confluencia con el río Rímac.

E-18: Río Rímac, Mirador Nº 1 Las Palmeras (500 m aguas abajo).

E-24: Río Rímac, Bocatoma 1 - La Atarjea.

E-25: Río Rímac, Bocatoma 2 - La Atarjea.

Toma de muestras: DIGESA - SEDAPAL 13 y 14-04-2011 Análisis DIGESA: F.Q. - Inf. Ensayo Nº 0258 - Códs. 1949 al 1976 Envío resultados análisis SEDAPAL: Carta Nº 210-2011-GPDP

ECA: Estándares de Calidad Ambiental para Agua - D.S. Nº 002-2008-MINAM


Categoría 1 - Subc A2: Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional


< : Límite de detección de análisis del parámetro.





## VARIACIONES DE METALES PESADOS EN EL RÍO RÍMAC Y TRIBUTARIOS - 13/14 ABRIL 2011





#### LEYENDA:

<0,011

8.150

[mg/L]

E-01: Río Rímac, bocatoma de laguna Ticticocha, Carretera Central Km 127.

E-1A: Q. Antaranra, 100 m aguas abajo de efluente Volcan Cía. Minera Unidad Ticlio.

1.520

1.550

0.914

0.022

0.982

0.392

1.810

1.730

2.270

E-02: Río Chinchán, puente Ferrocarril, Carretera Central Km 119,5.

<0.011

E-2A: Río Rímac, 150 m aguas abajo de vertimiento Emp. Minera Los Quenuales.

E-2B: Río Rímac, 200 m aguas abajo de vertimiento de Cía. Minera Casapalca.

E-2C: Río Rímac, 150 m aguas abajo de vertimiento PERUBAR S.A. - Rosaura.

E-03: Río Blanco, Estación Metereológica SENAMHI.

E-04: Río Rímac, puente Anchi II, C. Central Km 100, antes de unión al río Blanco.

E-4A: Río Rímac, después de la unión con el río Blanco (C. Central Km 99).

E-05: Río Rímac, puente Pite, Carretera Central Km 95.

E-06: Río Rímac, puente Tamboraque III, Carretera Central Km 90,6.

E-6A: Río Rímac, Central Hidroeléctrica Huanchor (Puente Tamboraque II).

E-6B: R. Rímac, 100 m después efluente Minera San Juan, antes de unión al Aruri.

E-07: Río Aruri, 50 m antes de la confluencia con el río Rímac.

1.790

E-08: Río Rímac, bocatoma EDEGEL (ex Pablo Bonner), C. C. Km 89.

0.984

1.590

1.640

0.596

0.508

0.343

0.595

0.397

E-09: Río Rímac, puente Tambo de Viso, Carretera Central Km 83,5.

E-10: Río Rímac, puente Surco, Carretera Central Km 66.

E-11: Río Rímac, puente Ricardo Palma, Carretera Central Km 38.

E-13: Río Santa Eulalia, puente antes de la confluencia con el río Rímac.

E-14: R. Rímac, pte. La Trinchera, C. de Salud Moyopampa, C. C. Km 35.

E-15: Río Rímac, puente Morón, Carretera Central Km 23.

E-16: Río Rímac, puente Huachipa, Carretera Central Km 9,5.

E-17: Río Huaycoloro, antes de la confluencia con el río Rímac.

E-18: Río Rímac, Mirador Nº 1 Las Palmeras (500 m aguas abajo).

E-24: Río Rímac, Bocatoma 1 - La Atarjea.

E-25: Río Rímac, Bocatoma 2 - La Atarjea.

Toma de muestras: DIGESA - SEDAPAL 13 y 14-04-2011 Análisis DIGESA: F.Q. - Inf. Ensayo Nº 0258 - Códs. 1949 al 1976 Envío resultados análisis SEDAPAL: Carta N° 210-2011-GPDP

0.360

0.092

0.323

0.315

0.323

ECA: Estándares de Calidad Ambiental para Agua - D.S. Nº 002-2008-MINAM


Categoría 1 - Subc A2: Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional


< : Límite de detección de análisis del parámetro.






## VARIACIONES DE PARÁMETROS EN EL RÍO RÍMAC Y TRIBUTARIOS - 13/14 ABRIL 2011







| Estación | E-01 | E-1A | E-02 | E-2A | E-2B | E-2C | E-03 | E-04 | E-4A | E-05 | E-06 | E-6A | E-6B | E-07 | E-08 | E-09 | E-10 | E-11  | E-13  | E-14   | E-15   | E-16   | E-17     | E-18    | E-24   | E-25   |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|
| [mg/L]   | 0    | 0    | 130  | 0    | 10   | 8    | 35   | 204  | 152  | 22   | 64   | 180  | 26   | 0    | 56   | 4    | 780  | 3,500 | 1,600 | 24,000 | 23,000 | 49,000 | 1.6.E+07 | 130,000 | 33,000 | 33,000 |

#### LEYENDA:

E-01: Río Rímac, bocatoma de laguna Ticticocha, Carretera Central Km 127.

E-1A: Q. Antaranra, 100 m aguas abajo de efluente Volcan Cía. Minera Unidad Ticlio.

E-02: Río Chinchán, puente Ferrocarril, Carretera Central Km 119,5.

E-2A: Río Rímac, 150 m aguas abajo de vertimiento Emp. Minera Los Quenuales.

E-2B: Río Rímac, 200 m aguas abajo de vertimiento de Cía. Minera Casapalca.

E-2C: Río Rímac, 150 m aguas abajo de vertimiento PERUBAR S.A. - Rosaura.

E-03: Río Blanco, Estación Metereológica SENAMHI.

E-04: Río Rímac, puente Anchi II, C. Central Km 100, antes de unión al río Blanco.

E-4A: Río Rímac, después de la unión con el río Blanco (C. Central Km 99).

E-05: Río Rímac, puente Pite, Carretera Central Km 95.

E-06: Río Rímac, puente Tamboraque III, Carretera Central Km 90,6.

E-6A: Río Rímac, Central Hidroeléctrica Huanchor (Puente Tamboraque II).

E-6B: R. Rímac, 100 m después efluente Minera San Juan, antes de unión al Aruri.

E-07: Río Aruri, 50 m antes de la confluencia con el río Rímac.

E-08: Río Rímac, bocatoma EDEGEL (ex Pablo Bonner), C. C. Km 89.

E-09: Río Rímac, puente Tambo de Viso, Carretera Central Km 83,5.

E-10: Río Rímac, puente Surco, Carretera Central Km 66.

E-11: Río Rímac, puente Ricardo Palma, Carretera Central Km 38.

E-13: Río Santa Eulalia, puente antes de la confluencia con el río Rímac.

E-14: R. Rímac, pte. La Trinchera, C. de Salud Moyopampa, C. C. Km 35.

E-15: Río Rímac, puente Morón, Carretera Central Km 23.

E-16: Río Rímac, puente Huachipa, Carretera Central Km 9,5.

E-17: Río Huaycoloro, antes de la confluencia con el río Rímac.

E-18: Río Rímac, Mirador Nº 1 Las Palmeras (500 m aguas abajo).

E-24: Río Rímac, Bocatoma 1 - La Atarjea.

E-25: Río Rímac, Bocatoma 2 - La Atarjea.

Toma de muestras: DIGESA - SEDAPAL 13 y 14-04-2011 Análisis DIGESA: F.Q. - Inf. Ensayo Nº 0258 - Códs. 1949 al 1976 Envío resultados análisis SEDAPAL: Carta Nº 210-2011-GPDP

ECA: Estándares de Calidad Ambiental para Agua - D.S. Nº 002-2008-MINAM


Categoría 1 - Subc A2: Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional

< : Límite de detección de análisis del parámetro.





### VARIACIONES DE PARÁMETROS EN EL RÍO RÍMAC Y TRIBUTARIOS - 13/14 ABRIL 2011





#### LEYENDA:

[mg/L]

E-01: Río Rímac, bocatoma de laguna Ticticocha, Carretera Central Km 127.

E-1A: Q. Antaranra, 100 m aguas abajo de efluente Volcan Cía. Minera Unidad Ticlio.

E-02: Río Chinchán, puente Ferrocarril, Carretera Central Km 119,5.

E-2A: Río Rímac, 150 m aguas abajo de vertimiento Emp. Minera Los Quenuales.

E-2B: Río Rímac, 200 m aguas abajo de vertimiento de Cía. Minera Casapalca.

E-2C: Río Rímac, 150 m aguas abajo de vertimiento PERUBAR S.A. - Rosaura.

E-03: Río Blanco, Estación Metereológica SENAMHI.

E-04: Río Rímac, puente Anchi II, C. Central Km 100, antes de unión al río Blanco.

E-4A: Río Rímac, después de la unión con el río Blanco (C. Central Km 99).

E-05: Río Rímac, puente Pite, Carretera Central Km 95.

E-06: Río Rímac, puente Tamboraque III, Carretera Central Km 90,6.

E-6A: Río Rímac, Central Hidroeléctrica Huanchor (Puente Tamboraque II).

E-6B: R. Rímac, 100 m después efluente Minera San Juan, antes de unión al Aruri.

E-07: Río Aruri, 50 m antes de la confluencia con el río Rímac.

E-08: Río Rímac, bocatoma EDEGEL (ex Pablo Bonner), C. C. Km 89.

E-09: Río Rímac, puente Tambo de Viso, Carretera Central Km 83,5.

E-10: Río Rímac, puente Surco, Carretera Central Km 66.

E-11: Río Rímac, puente Ricardo Palma, Carretera Central Km 38.

E-13: Río Santa Eulalia, puente antes de la confluencia con el río Rímac.

E-14: R. Rímac, pte. La Trinchera, C. de Salud Moyopampa, C. C. Km 35.

E-15: Río Rímac, puente Morón, Carretera Central Km 23.

E-16: Río Rímac, puente Huachipa, Carretera Central Km 9,5.

E-17: Río Huaycoloro, antes de la confluencia con el río Rímac.

E-18: Río Rímac, Mirador Nº 1 Las Palmeras (500 m aguas abajo).

E-24: Río Rímac, Bocatoma 1 - La Atarjea.

E-25: Río Rímac, Bocatoma 2 - La Atarjea.

Toma de muestras: DIGESA - SEDAPAL 13 y 14-04-2011 Análisis DIGESA: F.Q. - Inf. Ensayo Nº 0258 - Códs. 1949 al 1976 Envío resultados análisis SEDAPAL: Carta N° 210-2011-GPDP

ECA: Estándares de Calidad Ambiental para Agua - D.S. Nº 002-2008-MINAM

Categoría 1 - Subc A2: Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional

< : Límite de detección de análisis del parámetro.



Equipos técnicos de monitoreo de DIGESA y SEDAPAL al inicio del monitoreo.



Laguna Ticticocha, inicio de río Rímac, Carretera Central Km 127.



E-01: Medición de parámetros de campo: pH, temperatura, conduct.esp., turbidez y oxígeno disuelto.



E-01: Salida de laguna Ticticocha, inicio de río Rímac, Carretera Central Km 127.




E-1A: Medición de parámetros de campo: pH, temperatura, conduct.esp., turbidez y oxígeno disuelto.



E-1A: Quebrada Antaranra, 100 m aguas abajo de efluente de Volcan Cía. Minera - Unidad Ticlio.




E-1A: Quebrada Antaranra, muestras de agua preservadas por personal técnico de SEDAPAL.



E-02: Río Chinchán, puente Ferrocarril, Carretera Central, altura del Km 119,5.

www.digesa.minsa.gob.pe
www.digesa.sld.pe

urb. San Eugenio, Lince - Lima 14, Perú



E-02: Río Chinchán, uso del medidor multiparamétrico.



E-2A: Río Rímac, 150 m aguas abajo de vertimiento de Empresa Minera Los Quenuales.

www.digesa.minsa.gob.pe
www.digesa.sld.pe
Urb. San Eugenio, Lince - Lima 14, Perú



E-2B: Río Rímac, 200 m aguas abajo de vertimiento industrial de Cía. Minera Casapalca.



Quebrada El Carmen, a través del cual vierte sus aguas residuales Cía. Minera Casapalca.



E-2C: Río Rímac, 150 m aguas abajo de vertimiento industrial PERUBAR S. A.-Rosaura.



E-03: Río Blanco, Estación Meteorológica SENAMHI.



E-04: Río Rímac, puente Anchi II, C. Central Km 100, antes de unión con el río Blanco.



E-4A: Río Rímac, después de la confluencia con el río Blanco (Carretera Central Km 99).


www.digesa.minsa.gob.pe
www.digesa.sld.pe
Urb. San Eugenio, Lince - Lima 14, Perú



E-05: Río Rímac, puente Pite, Carretera Central Km 95.



E-06: Río Rímac, puente Tamboraque III, Carretera Central Km 90,6.



E-6A: Río Rímac, Central Hidroeléctrica Huanchor (Puente Tamboraque II).



E-6A: Río Rímac, águas arriba de Central Hidroeléctrica Huanchor (Puente Tamboraque II).



E-6B: R. Rímac, 100 m después de vertimiento de Cía. Minera San Juan, antes de unión al Aruri




E-07: Río Aruri, 50 m antes de la confluencia con el río Rímac.




E-08: Río Rímac, bocatoma EDEGEL (ex Pablo Bonner), Carretera Central Km 89.



Confluencia de los ríos Rímac y Aruri, ambos bordeando el depósito de relaves Cía. Minera San Juan.



E-09: Río Rímac, puente Tambo de Viso, Carretera Central Km 83,5.




E-10: Río Rímac, puente Surco, Carretera Central Km 66.

www.digesa.minsa.gob.pe
www.digesa.sld.pe

Urb. San Eugenio, Lince - Lima 14, Perú



Equipo técnico de SEDAPAL en el segundo día de monitoreo.



E-11: Río Rímac, puente Ricardo Palma, Carretera Central Km 38.




E-13: Río Santa Eulalia, puente ubicado antes de la confluencia con el río Rímac.



E-14: Río Rímac, puente La Trinchera, Centro de Salud Moyopampa, C. Central Km 35. www.digesa.minsa.gob.pe Calle Las Amapolas N° 350 www.digesa.sld.pe Urb. San Eugenio, Lince - Lima 14, Perú



E-15: Río Rímac, puente Morón, Carretera Central Km 23.



E-16: Río Rímac, puente Huachipa, Carretera Central Km 9,5.

www.digesa.minsa.gob.pe | Calle Las Amapolas N° 350





E-17: Quebrada Huaycoloro, puente Ramiro Prialé.



E-18: Río Rímac, Mirador Nº 1 Las Palmeras (vista panorámica).



E-18: Río Rímac, Mirador Nº 1 Las Palmeras.



E-24: Río Rímac, Bocatoma 1 - La Atarjea.



E-24: Río Rímac, Bocatoma 1 - La Atarjea (vista paorámica).



E-25: Río Rímac, Bocatoma 2 - La Atarjea.

www.digesa.minsa.gob.pe | Calle Las Amapolas N° 350 www.digesa.sld.pe