



**NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS**  
**ACCIDENTE SOBRE EL LECHO DEL RIO ICHU - HUANCVELICA**

<b>LA EMERGENCIA OCURRIÓ</b>		<b>COMUNICO LA EMERGENCIA:</b>	
FECHA	09-11-06	HORA:	6 a 7 a.m.
FECHA:	14-11-06	HORA:	12.00 M.
<b>NOMBRE DE LA PERSONA QUE REALIZO LA COMUNICACIÓN.</b> Ing. Mercedes Chacon García – DESA Huancavelica		DOMICILIO: DESA HVCA. TELÉFONO: 067- 453113	
<b>PERSONA QUE RECIBIÓ LA COMUNICACION:</b> Isaac Lavado Baldeón.		TELÉFONO: 01-442 8353 Anexo 208 NOTA Comunicación vía e-mail el día 14.11.06	
<b>UBICACIÓN DE LA EMERGENCIA</b> DIRECCIÓN: Carretera de acceso Huancavelica – Pisco LOCALIDAD: Callqui Chico DISTRITO: Huancavelica PROVINCIA: Huancavelica DEPARTAMENTO: Huancavelica POBLACIONES CERCANAS: Ciudad de Huancavelica.			
<b>DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA (solamente los hechos conocidos)</b> La volcadura de un camión cisterna conteniendo petróleo Dissel D-2 en un promedio de 5000 gls., volcadura sobre el lecho del río Ichu aproximadamente a 4 kms aguas arriba de la captación de la planta de tratamiento de agua que abastece a la ciudad de Huancavelica.			
<b>SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMERGENCIA</b>  ESTA CONTROLADO : No todavía el camión cisterna permanece sobre el lecho del río 15/11/06 LESIONADOS SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> DE SER SI CUANTOS: ..... DAÑOS A LA PROPIEDAD SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> IMPACTOS AMBIENTALES QUE A CAUSADO: Posible contaminación de las aguas del río Ichu pudiendo haber alcanzado a la captación de la planta de tratamiento de agua que abastece a la ciudad de Huancavelica.			
<b>QUE MEDIDAS SE TOMARON ANTE ESTA EMERGENCIA.</b> La EMAPA-Hvca cerro las compuertas de la captación aproximadamente a las 11.0 am. Profesionales de la DESA Hvca. Realizaron una inspección de la captación de agua alcanzando las recomendaciones del caso al personal de la EMAPA Hvca. Actualmente viene restringiendo el servicio de agua a la población, vienen abasteciendo en forma restringida solamente con afloramientos de agua del sector de Callqui Chico.			
<b>OTRAS OBSERVACIONES:</b> La DESA procedió a la toma de muestras las mismas que fueron remitidas a la DIGESA para los análisis correspondientes. La Dirección General de Salud Ambiental viene coordinando las acciones con la DESA Huancavelica en salvaguarda de la salud de la población, de la cual se estarán informando oportunamente.			



DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

**Fichas de atención Frente a Emergencias**



**Vista panorámica de la volcadura del camión cisterna sobre el lecho del río Ichu.  
Ocurrido el día 09/11/06**



DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

Fichas de atención Frente a Emer

