

RÍO SAN JUAN

El río San Juan se localiza en el departamento de Pasco. La Ley General de Aguas faculta a la Autoridad Sanitaria, DIGESA, la vigilancia de los recursos hídricos. En este sentido, se han establecido 09 estaciones a lo largo del río San Juan y sus tributarios. La Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de Pasco es la entidad encargada de las tomas de muestras y los análisis se efectúan en los laboratorios de la DIGESA.

El centro poblado más importante ubicado a lo largo del río San Juan es la ciudad de Cerro de Pasco. Es importante señalar que esta ciudad es el principal consumidor del agua superficial y acuífero del río San Juan.

En la cuenca existe explotación de plomo, cobre y zinc. La actividad minera es intensa, de modo que un gran volumen de vertimientos tiene que ser evacuado; algunos de ellos vierten directamente al río, otros usan canchas de relaves y algunos otros a canales. Las empresas mineras ubicadas en esta zona son: Volcan Compañía Minera S.A.A., Compañía Minera Aurex S.A., Sociedad Minera El Brocal S.A. y Empresa Explotadora de Vinchos Ltda. S.A.C.

Las aguas residuales domésticas de Cerro de Pasco se vierten sin tratamiento al río San Juan.

1. Estaciones de monitoreo:

Estación	Descripción
E-01	Río San Juan, Vinchuscancha.
E-02	Río San Juan, Estación de bombeo N° 1 - Yurajhuanca.
E-03	Quebrada Quiulacocha, 50 m antes de unión con río San Juan Yurajhuanca.
E-04	Río San Juan, puente Los Angeles, 1 Km aguas abajo de la descarga de quebrada Quiulacocha.
E-4A	Río San Juan, 400 m antes de la planta concentradora Sociedad Minera El Brocal S.A. - Huarauca.
E-4B	Río San Juan, 200 m antes del vertimiento de la quebrada Huachuacaja Huarauca.
E-05	Quebrada Huachuacaja, descargas de Sociedad Minera El Brocal S.A. - Colquijirca.
E-06	Río San Juan, 100 m aguas abajo de descarga de la quebrada Huachuacaja.
E-08	Río San Juan Upamayo (01 Km aguas arriba de la represa de Upamayo).

2. Clasificación

De la evaluación de actividades desarrolladas en este recurso hídrico y de sus características ambientales, las aguas del río San Juan se definen, de acuerdo a los siguientes tramos:

Desde la naciente hasta antes de la descarga de la quebrada Quiulacocha:

- **Clase II :** Abastecimiento doméstico con tratamiento (coagulación, sedimentación y cloración), en las dos primeras estaciones.

Desde aguas abajo de la quebrada Quiulacocha hasta la represa Upamayo:

- **Clase III:** Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebidas de animales.

3. Monitoreo 2005:

Conclusiones: El río San Juan y la quebrada Huachucaya (de características ácidas) se encuentran impactadas negativamente y presentan contenidos de cobre y plomo que no cumplen con la Ley General de Aguas y sus Reglamentos, ocasionado por las aguas residuales industriales que llegan al primer cuerpo receptor a través de la quebrada Quiulacocha, y vertimientos mineros que llegan al segundo recurso hídrico.

No se evalúa la estación E-03 por ser vertimiento de aguas residuales.

27 de enero

Se analizaron 09 muestras de agua. Los parámetros determinados fueron: pH, temperatura, conductividad, sólidos totales disueltos, oxígeno disuelto (OD), cadmio (Cd), cobre (Cu), cromo (Cr), hierro (Fe), manganeso (Mn), plomo (Pb) y zinc (Zn).

En las estaciones E-01 y E-02 del río San Juan, los parámetros OD, Cd, Cu (excepto E-02), Cr y Zn cumplen con la LGA - Clase II; sin embargo, el metal pesado Pb no cumple con la referida norma.

En casi todas las estaciones de los ríos San Juan y quebrada Huachucaya (E-04 al E-08) las concentraciones de Cd, Cu (excepto E-05), Cr y Zn no exceden los valores límite de la Ley General de Aguas (LGA) - Clase III; en tanto que en todas estas estaciones se sobrepasa el valor límite de Pb, debido a los impactos negativos generados por las aguas residuales que discurren a través de la quebrada Quiulacocha (E-03), los cuales presentan alto contenidos de Pb. Cabe indicar que la quebrada Huachucaya presenta características ácidas.

25 de mayo

Los parámetros analizados en DIGESA fueron: cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), plomo (Pb) y zinc (Zn).

En las estaciones E-01 y E-02 del río San Juan, los parámetros Cu, Pb y Zn cumplen con la LGA - Clase II.

En casi todas las estaciones de los ríos San Juan y quebrada Huachucaya (E-04 al E-08) las concentraciones de Cu, Pb y Zn no exceden los valores límite de la Ley General de Aguas (LGA) - Clase III; excepto en E-04 y E-05 para Pb, y E-05 para Cu, ocasionado por los vertimientos de aguas residuales industriales que discurren a través de la quebrada Quiulacocha (E-03).

Sedimentos: De las 05 estaciones evaluadas se detecta en la estación E-03 (quebrada Huachucaya) las máximas concentraciones en sedimentos de Pb y en E-04 los mayores valores para Cu y Zn.

11 de julio

Los parámetros determinados fueron: cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), plomo (Pb) y zinc (Zn).

En las estaciones E-01 y E-02 del río San Juan, los parámetros Cu, Pb y Zn cumplen con la LGA - Clase II.

En casi todas las estaciones de los ríos San Juan y quebrada Huachucaya (E-04 al E-08) las concentraciones de Cu, Pb y Zn no exceden los valores límite de la Ley General de Aguas (LGA) - Clase III; excepto en E-04 para Cu y Pb, y E-05 para Cu, Pb y Zn ocasionado por los vertimientos de aguas residuales industriales que discurren a través de la quebrada Quiulacocha (E-03).

Sedimentos: De las 05 estaciones evaluadas se detecta en la estación E-03 (quebrada Huachucaya) los mayores valores en sedimentos de Mn, Pb y Zn; y en E-08 el mayor valor para Cu.

28 y 29 de septiembre

Los parámetros determinados fueron: cobre (Cu), cromo (Cr), hierro (Fe), manganeso (Mn), plomo (Pb) y zinc (Zn).

En las estaciones E-01 y E-02 del río San Juan, los parámetros Cu, Cr, Pb y Zn cumplen con la LGA - Clase II.

En casi todas las estaciones de los ríos San Juan y quebrada Huachucaya (E-04 al E-08) las concentraciones de Cu, Cr, Pb y Zn no exceden los valores límite de la Ley General de Aguas (LGA) - Clase III; excepto en E-04 para Cu y Pb, y E-05 para Cu y Zn ocasionado por los vertimientos de aguas residuales industriales que discurren a través de la quebrada Quiulacocha (E-03).

Sedimentos: De las 04 estaciones evaluadas se detecta en la estación E-03 (quebrada Huachucaya) los mayores valores en sedimentos de Cd y Mn; y en E-04 los mayores valores para Cu, Pb y Zn.

17 de noviembre

Los parámetros determinados fueron: cobre (Cu), cromo (Cr), hierro (Fe), manganeso (Mn), plomo (Pb) y zinc (Zn).

En las estaciones E-01 y E-02 del río San Juan, los parámetros Cu, Cr, Pb y Zn cumplen con la LGA - Clase II.

En todas las estaciones de los ríos San Juan y quebrada Huachucaya (E-04 al E-08) las concentraciones de Cr y Zn no exceden los valores límite de la Ley General de Aguas (LGA) - Clase III; sin embargo, en todas las estaciones los resultados de Cu y Pb no cumplen con la Ley General de Aguas, debido a los impactos negativos causados por los efluentes de aguas de origen minero que discurren a través de la quebrada Quiulacocha (E-03).

Sedimentos: De las 04 estaciones evaluadas se registra en la estación E-03 (quebrada Huachucaya) la mayor concentración en sedimentos de Zn; y en E-04 los mayores valores para Cu y Pb.



Equipo de trabajo de DIGESA y DESA Pasco.




Estación E-02: Río San Juan, Estación de bombeo N° 1 - Yurajhuanca.



Estación E-03: Toma de muestras al final de la quebrada Quiulacocha.



Descarga de las aguas residuales de la quebrada Quiulacocha al río San Juan.





MINISTERIO
DE SALUD
DIGESA

VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS - Registro de Datos

FORMATO
DEPA - RH - 10

Origen	Nudo de Pasco
Ubicación	Pasco y Junín
Longitud	150 Km
Desembocadur	Río Mantaro

RÍO SAN JUAN Y TRIBUTARIOS Clases II y III CALIDAD SANITARIA

Caudal máximo
Caudal mínimo
Caudal promedio
Tributarios

EVALUACIÓN SANITARIA - 27 ENERO 2005																				
Parámetro Estación	pH	T °C agua	T °C aire	Cond. μS/cm	Turb. UNT	STD mg/L	OD mg/L	DBO mg/L	As mg/L	Cd mg/L	Cu mg/L	Cr mg/L	Fe mg/L	Mg mg/L	Mn mg/L	Hg mg/L	Pb mg/L	Zn mg/L	C Total NMP / dL	C Termot NMP / dL
Ley de Aguas Clase II	-	-	-	-	-	3.0	5.0	0.10	0.01	1.0	0.050	---	---	---	0.002	0.050	5.0	20000	4000	
E-01	8.20	13.6	-	306	-	166	9.76	-	-	<0.010	0.005	<0.050	0.243	-	<0.025	-	0.051	<0.038	-	
E-02	8.23	15.1	-	348	-	182	11.36	-	-	<0.010	1.009	<0.050	0.238	-	<0.025	-	0.057	<0.038	-	
Ley de Aguas Clase III	---	---	---	---	---	3.0	15	0.20	0.05	0.5	1.0	---	---	---	0.01	0.1	25	5000	1000	
E-03	6.70	16.4	-	3270	-	1495	5.51	-	-	<0.010	0.273	<0.050	26.010	-	34.220	-	5.090	14.965	-	
E-04	7.29	14.9	-	1680	-	757	8.13	-	-	<0.010	0.268	<0.050	11.378	-	15.935	-	1.680	3.963	-	
E-4A	7.51	13.6	-	623	-	855	6.80	-	-	<0.010	0.056	<0.050	4.358	-	3.948	-	0.137	0.644	-	
E-4B	7.70	13.1	-	668	-	347	7.06	-	-	<0.010	0.061	<0.050	4.498	-	3.563	-	0.173	0.651	-	
E-05	1.95	22.4	-	2250	-	1180	6.98	-	-	<0.010	1.331	<0.050	31.120	-	3.435	-	0.206	0.905	-	
E-06	7.59	12.2	-	712	-	377	7.17	-	-	<0.010	0.079	<0.050	5.370	-	4.348	-	0.243	0.679	-	
E-08	6.68	12.1	-	642	-	1575	-	-	-	<0.010	0.058	<0.050	4.258	-	3.178	-	0.192	0.573	-	

Reg. DIGESA

<	No detectados a valores menores
	No supera el valor límite de la LGA
	Supera el valor límite de la LGA
	Vertimiento

Toma de muestras: DESA Pasco / 27-01-2005

-

Remisión muestras: Oficio N° 118-2005-DESA-DIRESA/GRP

03261 del 08-03-2005

Anál. micrpb. y par. campo: DESA Pasco

-

Remisión Inf. Lab.:

-

Anál. metales: DIGESA - Inf. de Ensayo N° 0128 - Cód. 0726 al 0734

-

LEYENDA

Cód. Est. Descripción

- 726 E-01: Río San Juan, Vinchuscancha.
- 727 E-02: Río San Juan, Estación de bombeo N° 1 - Yurajhuanca.
- 728 E-03: Quebrada Quiulacocha, 50 m antes de confluencia con el río San Juan Jurajhuancé
- 729 E-04: Río San Juan, puente Los Angeles, 1 Km aguas abajo de descarga qda. Quiulacocha
- 730 E-4A: Río San Juan, 400 m antes de planta concentradora Soc. Min. El Brocal, Huarauacaca
- 731 E-4B: Río San Juan, 200 m antes del vertimiento de la quebrada Huachucaya Huarauacaca
- 732 E-05: Quebrada Huachucaya (Descargas de Soc. Minera El Brocal S.A.) Colquijirca.
- 733 E-06: Río San Juan, 100 m aguas abajo de quebrada Huachucaya.
- 734 E-08: Río San Juan Upamayo (1 Km antes de la represa de Upamayo)

Localidad	Distrito	Prov.
Vinchuscancha	Simón Bolívar	Pasco
Yurajhuanca	Simón Bolívar	Pasco
Yurajhuanca	Simón Bolívar	Pasco
Sacra Familia	Simón Bolívar	Pasco
Huarauacaca	Tinayhuarco	Pasco
Huarauacaca	Tinayhuarco	Pasco
Huarauacaca	Huarauacaca	Pasco
Qda. Huachucaya	Huarauacaca	Pasco
Upamayo	Upumayo	Junin

STD : Sólidos totales disueltos

OD : Oxígeno disuelto







DBO : Demanda bioquímica de oxígeno

C Tot : Coliformes totales

C Term : Coliformes termotolerantes

Registrado por: JMRR/PMSF 24/05/2006
DIGESA

VARIACIONES DE PARÁMETROS EN EL RÍO SAN JUAN Y TRIBUTARIOS - ENERO 2005



LEYENDA:




E-01: Río San Juan, Vinchuscancha.
 E-02: Río San Juan, Estación de bombeo N° 1 - Yurajhuana.
 E-03: Quebrada Quiulacocha, 50 m antes de confluencia con el río San Juan Jurahuana
 E-04: Río San Juan, puente Los Angeles, 1 Km aguas abajo de descarga qda. Quiulacocha.
 E-4A: Río San Juan, 400 m antes de planta concentradora Soc. Min. El Brocal, Huarauacaca.
 E-4B: Río San Juan, 200 m antes del vertimiento de la quebrada Huachucaya Huarauacaca.
 E-05: Quebrada Huachucaya (Descargas de Soc. Minera El Brocal S.A.) Colquijirca.
 E-06: Río San Juan, 100 m aguas abajo de quebrada Huachucaya.

E-08: Río San Juan Upamayo (1 Km antes de la represa de Upamayo).
 Toma de muestras: DESA Pasco / 27-01-2005
 Remisión muestras: Oficio N° 118-2005-DESA-DIRESA/GRP
 Anál. micròb. y par. campo: DESA Pasco
 Remisión Inf. Lab.:
 Anál. metales: DIGESA - Inf. de Ensayo N° 0128 - Cód. 0726 al 0734

< : Límite de detección de análisis.
VL LGA : Valor límite de Ley General de Aguas - D.L. 17752.
Clase II : Aguas de abastecimiento doméstico con tratamiento equivalente a procesos combinados de mezcla y coagulación, sedimentación, filtración y cloración, aprobados por el Ministerio de Salud.
Clase III : Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebidas de animales.
 Vertimiento: No se evalúa con VL de LGA.
 DIGESA/DEPA/JMRR/28-06-2006






VARIACIONES DE PARÁMETROS EN EL RÍO SAN JUAN Y TRIBUTARIOS - ENERO 2005



Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-4A	E-4B	E-05	E-06	E-08
OD [mg/L]	9.76	11.36	5.51	8.13	6.80	7.06	6.98	7.17	-

Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-4A	E-4B	E-05	E-06	E-08
NMP/dL	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-4A	E-4B	E-05	E-06	E-08
NMP/dL	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-4A	E-4B	E-05	E-06	E-08
As [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-4A	E-4B	E-05	E-06	E-08
Cd [mg/L]	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010

Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-4A	E-4B	E-05	E-06	E-08
Cu [mg/L]	0.005	1.009	0.273	0.268	0.056	0.061	1.331	0.079	0.058




LEYENDA:

E-01: Río San Juan, Vinchuscancha.
 E-02: Río San Juan, Estación de bombeo N° 1 - Yurajhuana.
 E-03: Quebrada Quiulacocha, 50 m antes de confluencia con el río San Juan Jurajhuana
 E-04: Río San Juan, puente Los Angeles, 1 Km aguas abajo de descarga qda. Quiulacocha.
 E-4A: Río San Juan, 400 m antes de planta concentradora Soc. Min. El Brocal, Huarauacaca.
 E-4B: Río San Juan, 200 m antes del vertimiento de la quebrada Huachucaya Huarauacaca.
 E-05: Quebrada Huachucaya (Descargas de Soc. Minera El Brocal S.A.) Colquijirca.
 E-06: Río San Juan, 100 m aguas abajo de quebrada Huachucaya.

E-08: Río San Juan Upamayo (1 Km antes de la represa de Upamayo).
 Toma de muestras: DESA Pasco / 27-01-2005
 Remisión muestras: Oficio N° 118-2005-DESA-DIRESA/GRP
 Anál. micròb. y par. campo: DESA Pasco
 Remisión Inf. Lab.:
 Anál. metales: DIGESA - Inf. de Ensayo N° 0128 - Cód. 0726 al 0734




< : Límite de detección de análisis.
 VL LGA : Valor límite de Ley General de Aguas - D.L. 17752.
Clase II: Aguas de abastecimiento doméstico con tratamiento equivalente a procesos combinados de mezcla y coagulación, sedimentación, filtración y cloración, aprobados por el Ministerio de Salud.
Clase III: Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebidas de animales.
 Vertimiento: No se evalúa con VL de LGA.
 DIGESA/DEPA/JMRR/28-06-2006

VARIACIONES DE PARÁMETROS EN EL RÍO SAN JUAN Y TRIBUTARIOS - ENERO 2005



Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-4A	E-4B	E-05	E-06	E-08
Cr [mg/L]	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050

Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-4A	E-4B	E-05	E-06	E-08
Fe [mg/L]	0.243	0.238	26.010	11.378	4.358	4.498	31.120	5.370	4.258



Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-4A	E-4B	E-05	E-06	E-08
Hg [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-4A	E-4B	E-05	E-06	E-08
Pb [mg/L]	0.051	0.057	5.090	1.680	0.137	0.173	0.206	0.243	0.192

LEYENDA:

- E-01: Río San Juan, Vinchuscancha.
- E-02: Río San Juan, Estación de bombeo N° 1 - Yurajhuana.
- E-03: Quebrada Quiulacocha, 50 m antes de confluencia con el río San Juan Jurahuana
- E-04: Río San Juan, puente Los Angeles, 1 Km aguas abajo de descarga qda. Quiulacocha.
- E-4A: Río San Juan, 400 m antes de planta concentradora Soc. Min. El Brocal, Huarauacaca.
- E-4B: Río San Juan, 200 m antes del vertimiento de la quebrada Huachucaya Huarauacaca.
- E-05: Quebrada Huachucaya (Descargas de Soc. Minera El Brocal S.A.) Colquijirca.
- E-06: Río San Juan, 100 m aguas abajo de quebrada Huachucaya.

E-08: Río San Juan Upamayo (1 Km antes de la represa de Upamayo).

Toma de muestras: DESA Pasco / 27-01-2005

Remisión muestras: Oficio N° 118-2005-DESA-DIRESA/GRP

Anál. micròb. y par. campo: DESA Pasco

Remisión Inf. Lab.:

Anál. metales: DIGESA - Inf. de Ensayo N° 0128 - Cód. 0726 al 0734

< : Límite de detección de análisis.

VL LGA : Valor límite de Ley General de Aguas - D.L. 17752.


Clase II : Aguas de abastecimiento doméstico con tratamiento equivalente a procesos combinados de mezcla y coagulación, sedimentación, filtración y cloración, aprobados por el Ministerio de Salud.

Clase III : Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebidas de animales.


Vertimiento: No se evalúa con VL de LGA.

DIGESA/DEPA/JMRR/28-06-2006


VARIACIONES DE PARÁMETROS EN EL RÍO SAN JUAN Y TRIBUTARIOS - MAYO 2005




Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-4A	E-4B	E-05	E-06	E-08
OD [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-




Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-4A	E-4B	E-05	E-06	E-08
NMP/dL	-	-	-	-	-	-	-	-	-




Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-4A	E-4B	E-05	E-06	E-08
NMP/dL	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-4A	E-4B	E-05	E-06	E-08
As [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-4A	E-4B	E-05	E-06	E-08
Cd [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-4A	E-4B	E-05	E-06	E-08
Hg [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-




LEYENDA:

E-01: Río San Juan, Vinchuscancha.
 E-02: Río San Juan, Estación de bombeo N° 1 - Yurajhuana.
 E-03: Quebrada Quiulacocha, 50 m antes de confluencia con el río San Juan Jurajhuana
 E-04: Río San Juan, puente Los Angeles, 1 Km aguas abajo de descarga qda. Quiulacocha.
 E-4A: Río San Juan, 400 m antes de planta concentradora Soc. Min. El Brocal, Huarauacaca.
 E-4B: Río San Juan, 200 m antes del vertimiento de la quebrada Huachucaya Huarauacaca.
 E-05: Quebrada Huachucaya (Descargas de Soc. Minera El Brocal S.A.) Colquijirca.
 E-06: Río San Juan, 100 m aguas abajo de quebrada Huachucaya.

E-08: Río San Juan Upamayo (1 Km antes de la represa de Upamayo).
 Toma de muestras: DESA Pasco / 25-05-2005
 Remisión muestras: DESA Pasco
 Anál. micròb. y par. campo: DESA Pasco
 Remisión Inf. Lab.:
 Anál. metales: DIGESA - Inf. de Ensayo Nº 0546 - Cód. 4135 al 4143

< : Límite de detección de análisis.
 VL LGA : Valor límite de Ley General de Aguas - D.L. 17752.
Clase II: Aguas de abastecimiento doméstico con tratamiento equivalente a procesos combinados de mezcla y coagulación, sedimentación, filtración y cloración, aprobados por el Ministerio de Salud.
Clase III: Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebidas de animales.
 Vertimiento: E-03 no se evalúa con VL de LGA.
 DIGESA/DEPA/JMRR/04-07-2006




VARIACIONES DE PARÁMETROS EN EL RÍO SAN JUAN Y TRIBUTARIOS - MAYO 2005



Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-4A	E-4B	E-05	E-06	E-08
Cu [mg/L]	<0.005	<0.005	0.706	0.454	0.054	0.047	1.031	0.067	0.093

Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-4A	E-4B	E-05	E-06	E-08
Fe [mg/L]	0.083	0.055	15.928	4.742	0.717	0.462	47.442	0.422	1.693

Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-4A	E-4B	E-05	E-06	E-08
Mn [mg/L]	<0.025	<0.025	6.419	8.177	2.969	1.101	4.149	0.364	2.771



Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-4A	E-4B	E-05	E-06	E-08
Cr [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-4A	E-4B	E-05	E-06	E-08
Pb [mg/L]	<0.025	<0.025	1.724	0.508	0.070	0.047	0.114	0.049	0.093

Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-4A	E-4B	E-05	E-06	E-08
Zn [mg/L]	<0.038	0.038	4.674	1.701	0.300	0.223	11.253	0.373	1.026

LEYENDA:

E-01: Río San Juan, Vinchuscancha.
E-02: Río San Juan, Estación de bombeo N° 1 - Yurajhuana.
E-03: Quebrada Quiulacocha, 50 m antes de confluencia con el río San Juan Jurajhuana
E-04: Río San Juan, puente Los Angeles, 1 Km aguas abajo de descarga qda. Quiulacocha.
E-4A: Río San Juan, 400 m antes de planta concentradora Soc. Min. El Brocal, Huarauacaca.
E-4B: Río San Juan, 200 m antes del vertimiento de la quebrada Huachucaya Huarauacaca.
E-05: Quebrada Huachucaya (Descargas de Soc. Minera El Brocal S.A.) Colquijirca.
E-06: Río San Juan, 100 m aguas abajo de quebrada Huachucaya.

E-08: Río San Juan Upamayo (1 Km antes de la represa de Upamayo).
Toma de muestras: DESA Pasco / 25-05-2005
Remisión muestras: DESA Pasco
Anál. micròb. y par. campo: DESA Pasco
Remisión Inf. Lab.:
Anál. metales: DIGESA - Inf. de Ensayo N° 0546 - Cód. 4135 al 4143

< : Límite de detección de análisis.
VL LGA : Valor límite de Ley General de Aguas - D.L. 17752.
Clase II : Aguas de abastecimiento doméstico con tratamiento equivalente a procesos combinados de mezcla y coagulación, sedimentación, filtración y cloración, aprobados por el Ministerio de Salud.
Clase III : Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebidas de animales.
Vertimiento: E-03 no se evalúa con VL de LGA.
DIGESA/DEPA/JMRR/04-07-2006



Origen Nudo de Pasco

Caudal máximo

Ubicación Dpto. Pasco

Caudal mínimo

Longitud 150 Km

Caudal promedio

Desembocadura Río Mantaro

Tributarios

RIO SAN JUAN Y TRIBUTARIOS SEDIMENTOS

EVALUACIÓN SANITARIA - 25 MAYO 2005

Parámetro Estación	pH	T °C	Cond. μS/cm	A y G g/Kg	As g/Kg	Cd g/Kg	Cu g/Kg	Cr g/Kg	Fe g/Kg	Mn g/Kg	Pb g/Kg	Zn g/Kg	Hg g/Kg	Mg g/Kg	Ni g/Kg	Ca g/Kg	Ba g/Kg	Sb g/Kg
E-03	-	-	-	-	-	-	0.969	-	164.400	2.914	4.654	2.258	-	-	-	-	-	
E-04	-	-	-	-	-	-	1.369	-	158.200	5.855	4.353	23.461	-	-	-	-	-	
E-05	-	-	-	-	-	-	0.288	-	573.700	6.007	0.505	0.735	-	-	-	-	-	
E-08	-	-	-	-	-	-	1.291	-	163.200	3.963	3.953	26.119	-	-	-	-	-	
E-10	-	-	-	-	-	-	0.189	-	179.400	2.230	2.621	16.135	-	-	-	-	-	

Toma de muestras de sedimentos: Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental Pasco / 25-05-2005





Remisión de muestras a DIGESA:

Análisis de metales pesados: DIGESA - Informe de Ensayo Nº 0546 - Cód. 4144 al 4155

LEYENDA

Cód. Lab.	Estación	Localidad	Distrito	Provincia
4144	E-03: Quebrada Quiulacocha, 50 m antes de confluencia con el río San Juan Yurajhuanca.	Yurajhuanca	Simón Bolívar	Pasco
4145	E-04: Río San Juan, puente Los Angeles, 1 Km aguas abajo de descarga de quebrada Quiulacocha.	Sacra Familia	Simón Bolívar	Pasco
4146	E-05: Quebrada Huachucaya (Descargas de Soc. Minera El Brocal S.A.) Colquijirca.	Quebrada Huachucaya	Huarauca	Pasco
4147	E-08: Río San Juan Upamayo (01 Km antes de la represa de Upamayo).	Upamayo	Upamayo	Junín
4155	E-10: Río Anticona, 500 m antes de descarga al río Mantaro.	Upamayo	Upamayo	Junín

VARIACIONES DE METALES PESADOS EN SEDIMENTOS DEL RÍO SAN JUAN Y TRIBUTARIOS - MAYO 2005







Estación	E-03	E-04	E-05	E-08	E-10
[g/Kg]	-	-	-	-	-

Estación	E-03	E-04	E-05	E-08	E-10
[g/Kg]	-	-	-	-	-

Estación	E-03	E-04	E-05	E-08	E-10
[g/Kg]	0.969	1.369	0.288	1.291	0.189

Estación	E-03	E-04	E-05	E-08	E-10
[g/Kg]	-	-	-	-	-



LEYENDA:

- E-03: Quebrada Quiulacocha, 50 m antes de confluencia con el río San Juan Yurajhuanca.
- E-04: Río San Juan, puente Los Angeles, 1 Km aguas abajo de descarga de quebrada Quiulacocha.
- E-05: Quebrada Huachacaja (Descargas de Soc. Minera El Brocal S.A.) Colquijirca.
- E-08: Río San Juan Upamayo (01 Km antes de la represa de Upamayo).
- E-10: Río Anticona, 500 m antes de descarga al río Mantaro.

Toma de muestras de sedimentos: Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental Pasco / 25-05-2005
 Remisión de muestras a DIGESA:
 Análisis de metales pesados: DIGESA - Informe de Ensayo Nº 0546 - Cód. 4144 al 4155



MINISTERIO
DE SALUD
DIGESA

VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS - Registro de Datos

FORMATO DEPA
- RH - 10

Origen	Nudo de Pasco
Ubicación	Pasco y Junín
Longitud	150 Km
Desembocadur	Río Mantaro

RÍO SAN JUAN Y TRIBUTARIOS Clases II y III CALIDAD SANITARIA

Caudal máximo
Caudal mínimo
Caudal promedio
Tributarios

EVALUACIÓN SANITARIA - 11 JULIO 2005																				
Parámetro Estación	pH	T °C agua	T °C aire	Cond. μS/cm	Turb. UNT	STD mg/L	OD mg/L	DBO mg/L	As mg/L	Cd mg/L	Cu mg/L	Cr mg/L	Fe mg/L	Mg mg/L	Mn mg/L	Hg mg/L	Pb mg/L	Zn mg/L	C Total NMP / dL	C Termot NMP / dL
Ley de Aguas Clase II	-	-	-	-	-	3.0	5.0	0.10	0.01	1.0	0.050	-	-	-	0.002	0.050	5.0	20000	4000	
E-01	7.74	-	-	254	-	-	-	-	-	<0.005	-	0.160	-	<0.025	-	<0.025	<0.038	-	-	
E-02	7.15	-	-	1594	-	-	-	-	-	<0.005	-	0.133	-	<0.025	-	<0.025	<0.038	-	-	
Ley de Aguas Clase III	-	-	-	-	-	3.0	15	0.20	0.05	0.5	1.0	-	-	-	0.01	0.10	25	5000	1000	
E-03	3.08	-	-	668	-	-	-	-	-	0.322	-	0.070	-	8.065	-	<0.025	2.388	-	-	
E-04	6.96	-	-	515	-	-	-	-	-	0.517	-	2.353	-	6.118	-	0.252	1.648	-	-	
E-4A	7.94	-	-	565	-	-	-	-	-	0.052	-	0.572	-	1.946	-	0.032	0.167	-	-	
E-4B	8.00	-	-	553	-	-	-	-	-	0.063	-	0.362	-	1.134	-	0.027	0.137	-	-	
E-05	2.94	-	-	2660	-	-	-	-	-	1.518	-	48.055	-	15.610	-	0.176	79.900	-	-	
E-06	7.67	-	-	585	-	-	-	-	-	0.102	-	0.835	-	1.453	-	0.043	1.011	-	-	
E-08	7.76	-	-	608	-	-	-	-	-	0.069	-	0.792	-	1.889	-	0.040	0.539	-	-	

< No detectados a valores menores
 No supera el valor límite de la LGA
 Supera el valor límite de la LGA
 Vertimiento

Toma de muestras: DESA Pasco / 11-07-2005

Remisión muestras: Oficio N° 960-2005-DESA-DIRESA/GRP

010140 del 14-07-2005

Anál. microb. y par. campo: DESA Pasco

-

Remisión Inf. Lab.:

-

Anál. metales: DIGESA - Inf. de Ensayo N° 0672 - Cód. 5273 al 5281

-

LEYENDA

Cód. Est. Descripción

5273 E-01: Río San Juan, Vinchuscancha.
 5274 E-02: Río San Juan, Estación de bombeo N° 1 - Yurajhuanca.
 5275 E-03: Quebrada Quiulacocha, 50 m antes de confluencia con el río San Juan Jurajhuancé
 5276 E-04: Río San Juan, puente Los Angeles, 1 Km aguas abajo de descarga qda. Quiulacocha
 5277 E-4A: Río San Juan, 400 m antes de planta concentradora Soc. Min. El Brocal, Huarauacaca
 5278 E-4B: Río San Juan, 200 m antes del vertimiento de la quebrada Huachucaya Huarauacaca
 5279 E-05: Quebrada Huachucaya (Descargas de Soc. Minera El Brocal S.A.) Colquijirca.
 5280 E-06: Río San Juan, 100 m aguas abajo de quebrada Huachucaya.
 5281 E-08: Río San Juan Upamayo (1 Km antes de la represa de Upamayo)

Localidad	Distrito	Prov.
Vinchuscancha	Simón Bolívar	Pasco
Yurajhuanca	Simón Bolívar	Pasco
Yurajhuanca	Simón Bolívar	Pasco
Sacra Familia	Simón Bolívar	Pasco
Huarauacaca	Tinayhuarco	Pasco
Huarauacaca	Tinayhuarco	Pasco
Huarauacaca	Huarauacaca	Pasco
Qda. Huachucaya	Huarauacaca	Pasco
Upamayo	Upumayo	Junin

STD : Sólidos totales disueltos

OD : Oxígeno disuelto




DBO : Demanda bioquímica de oxígeno

C Tot : Coliformes totales

C Term : Coliformes termotolerantes

Registrado por: JMRR/PMSF 24/05/2006
DIGESA


VARIACIONES DE PARÁMETROS EN EL RÍO SAN JUAN Y TRIBUTARIOS - JULIO 2005



Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-4A	E-4B	E-05	E-06	E-08
pH	7.74	7.15	3.08	6.96	7.94	8.00	2.94	7.67	7.76

Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-4A	E-4B	E-05	E-06	E-08
T [°C]	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-4A	E-4B	E-05	E-06	E-08
[UNT]	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-4A	E-4B	E-05	E-06	E-08
[mg/L]	254	1594	668	515	565	553	2660	585	608

Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-4A	E-4B	E-05	E-06	E-08
[mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-4A	E-4B	E-05	E-06	E-08
[mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-


LEYENDA:

E-01: Río San Juan, Vinchuscancha.
 E-02: Río San Juan, Estación de bombeo N° 1 - Yurajhuana.
 E-03: Quebrada Quiulacocha, 50 m antes de confluencia con el río San Juan Jurajhuana
 E-04: Río San Juan, puente Los Angeles, 1 Km aguas abajo de descarga qda. Quiulacocha.
 E-4A: Río San Juan, 400 m antes de planta concentradora Soc. Min. El Brocal, Huarauacaca.
 E-4B: Río San Juan, 200 m antes del vertimiento de la quebrada Huachucaya Huarauacaca.
 E-05: Quebrada Huachucaya (Descargas de Soc. Minera El Brocal S.A.) Colquijirca.
 E-06: Río San Juan, 100 m aguas abajo de quebrada Huachucaya.


E-08: Río San Juan Upamayo (1 Km antes de la represa de Upamayo).
 Toma de muestras: DESA Pasco / 11-07-2005
 Remisión muestras: Oficio N° 960-2005-DESA-DIRESA/GRP
 Anál. micròb. y par. campo: DESA Pasco
 Remisión Inf. Lab.:
 Anál. metales: DIGESA - Inf. de Ensayo N° 0672 - Cód. 5273 al 5281

< : Límite de detección de análisis.
VL LGA : Valor límite de Ley General de Aguas - D.L. 17752.
Clase II : Aguas de abastecimiento doméstico con tratamiento equivalente a procesos combinados de mezcla y coagulación, sedimentación, filtración y cloración, aprobados por el Ministerio de Salud.
Clase III : Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebidas de animales.
 Vertimiento: No se evalúa con VL de LGA.
 DIGESA/DEPA/JMRR/28-06-2006


VARIACIONES DE PARÁMETROS EN EL RÍO SAN JUAN Y TRIBUTARIOS - JULIO 2005




Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-4A	E-4B	E-05	E-06	E-08
OD [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-




Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-4A	E-4B	E-05	E-06	E-08
NMP/dL	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-4A	E-4B	E-05	E-06	E-08
NMP/dL	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-4A	E-4B	E-05	E-06	E-08
As [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-4A	E-4B	E-05	E-06	E-08
Cd [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-4A	E-4B	E-05	E-06	E-08
Cr [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LEYENDA:

E-01: Río San Juan, Vinchuscancha.
 E-02: Río San Juan, Estación de bombeo N° 1 - Yurajhuana.
 E-03: Quebrada Quiulacocha, 50 m antes de confluencia con el río San Juan Jurahuana
 E-04: Río San Juan, puente Los Angeles, 1 Km aguas abajo de descarga qda. Quiulacocha.
 E-4A: Río San Juan, 400 m antes de planta concentradora Soc. Min. El Brocal, Huarauacaca.
 E-4B: Río San Juan, 200 m antes del vertimiento de la quebrada Huachucaya Huarauacaca.
 E-05: Quebrada Huachucaya (Descargas de Soc. Minera El Brocal S.A.) Colquijirca.
 E-06: Río San Juan, 100 m aguas abajo de quebrada Huachucaya.

E-08: Río San Juan Upamayo (1 Km antes de la represa de Upamayo).

Toma de muestras: DESA Pasco / 11-07-2005

Remisión muestras: Oficio N° 960-2005-DESA-DIRESA/GRP

Anál. micròb. y par. campo: DESA Pasco

Remisión Inf. Lab.:

Anál. metales: DIGESA - Inf. de Ensayo N° 0672 - Cód. 5273 al 5281

< : Límite de detección de análisis.

VL LGA : Valor límite de Ley General de Aguas - D.L. 17752.







Clase II: Aguas de abastecimiento doméstico con tratamiento equivalente a procesos combinados de mezcla y coagulación, sedimentación, filtración y cloración, aprobados por el Ministerio de Salud.

Clase III: Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebidas de animales.

Vertimiento: No se evalúa con VL de LGA.

DIGESA/DEPA/JMRR/28-06-2006

VARIACIONES DE PARÁMETROS EN EL RÍO SAN JUAN Y TRIBUTARIOS - JULIO 2005



LEYENDA:

E-01: Río San Juan, Vinchuscancha.
 E-02: Río San Juan, Estación de bombeo N° 1 - Yurajhuana.
 E-03: Quebrada Quiulacocha, 50 m antes de confluencia con el río San Juan Jurajhuana
 E-04: Río San Juan, puente Los Angeles, 1 Km aguas abajo de descarga qda. Quiulacocha.
 E-4A: Río San Juan, 400 m antes de planta concentradora Soc. Min. El Brocal, Huarauacaca.
 E-4B: Río San Juan, 200 m antes del vertimiento de la quebrada Huachucaya Huarauacaca.
 E-05: Quebrada Huachucaya (Descargas de Soc. Minera El Brocal S.A.) Colquijirca.
 E-06: Río San Juan, 100 m aguas abajo de quebrada Huachucaya.

E-08: Río San Juan Upamayo (1 Km antes de la represa de Upamayo).
 Toma de muestras: DESA Pasco / 11-07-2005
 Remisión muestras: Oficio N° 960-2005-DESA-DIRESA/GRP
 Anál. micròb. y par. campo: DESA Pasco
 Remisión Inf. Lab.:
 Anál. metales: DIGESA - Inf. de Ensayo N° 0672 - Cód. 5273 al 5281

< : Límite de detección de análisis.
 VL LGA : Valor límite de Ley General de Aguas - D.L. 17752.
Clase II: Aguas de abastecimiento doméstico con tratamiento equivalente a procesos combinados de mezcla y coagulación, sedimentación, filtración y cloración, aprobados por el Ministerio de Salud.
Clase III: Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebidas de animales.
 Vertimiento: No se evalúa con VL de LGA.
 DIGESA/DEPA/JMRR/28-06-2006



Origen Nudo de Pasco

Caudal máximo

Ubicación Dpto. Pasco

Caudal mínimo

Longitud 150 Km

Caudal promedio

Desembocadura Río Mantaro

Tributarios

RIO SAN JUAN Y TRIBUTARIOS SEDIMENTOS

EVALUACIÓN SANITARIA - 11 JULIO 2005

Parámetro Estación	pH	T °C	Cond. μS/cm	A y G g/Kg	As g/Kg	Cd g/Kg	Cu g/Kg	Cr g/Kg	Fe g/Kg	Mn g/Kg	Pb g/Kg	Zn g/Kg	Hg g/Kg	Mg g/Kg	Ni g/Kg	Ca g/Kg	Ba g/Kg	Sb g/Kg
E-03	-	-	-	-	-	-	1.634	-	190.448	22.216	12.381	162.536	-	-	-	-	-	
E-04	-	-	-	-	-	-	1.320	-	131.080	8.330	8.904	55.017	-	-	-	-	-	
E-05	-	-	-	-	-	-	0.404	-	255.068	0.116	0.396	1.919	-	-	-	-	-	
E-08	-	-	-	-	-	-	1.728	-	137.841	4.097	3.717	14.529	-	-	-	-	-	
E-10	-	-	-	-	-	-	0.972	-	152.166	11.773	2.544	34.334	-	-	-	-	-	

Toma de muestras de sedimentos: Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental Pasco / 11-07-2005





Remisión de muestras a DIGESA: Oficio Nº 960-2005-DESA-DIRESA/GRP, registro 010140 del 14-07-2005

Análisis de metales pesados: DIGESA - Informe de Ensayo Nº 0672 - Cód. 5282 al 5293

LEYENDA

Cód. Lab.	Estación	Localidad	Distrito	Provincia
5282	E-03: Quebrada Quiulacocha, 50 m antes de confluencia con el río San Juan Yurajhuanca.	Yurajhuanca	Simón Bolívar	Pasco
5283	E-04: Río San Juan, puente Los Angeles, 1 Km aguas abajo de descarga de quebrada Quiulacocha.	Sacra Familia	Simón Bolívar	Pasco
5284	E-05: Quebrada Huachucaya (Descargas de Soc. Minera El Brocal S.A.) Colquijirca.	Quebrada Huachucaya	Huarauca	Pasco
5285	E-08: Río San Juan Upamayo (01 Km antes de la represa de Upamayo).	Upamayo	Upamayo	Junín
5293	E-10: Río Anticona, 500 m antes de descarga al río Mantaro.	Upamayo	Upamayo	Junín

VARIACIONES DE METALES PESADOS EN SEDIMENTOS DEL RÍO SAN JUAN Y TRIBUTARIOS - JULIO 2005







Estación	E-03	E-04	E-05	E-08	E-10
[g/Kg]	-	-	-	-	-

Estación	E-03	E-04	E-05	E-08	E-10
[g/Kg]	-	-	-	-	-

Estación	E-03	E-04	E-05	E-08	E-10
[g/Kg]	1.634	1.320	0.404	1.728	0.972

Estación	E-03	E-04	E-05	E-08	E-10
[g/Kg]	-	-	-	-	-



LEYENDA:

- E-03: Quebrada Quiulacocha, 50 m antes de confluencia con el río San Juan Yurajhuanca.
- E-04: Río San Juan, puente Los Angeles, 1 Km aguas abajo de descarga de quebrada Quiulacocha.
- E-05: Quebrada Huachucaya (Descargas de Soc. Minera El Brocal S.A.) Colquijirca.
- E-08: Río San Juan Upamayo (01 Km antes de la represa de Upamayo).
- E-10: Río Anticona, 500 m antes de descarga al río Mantaro.

Toma de muestras de sedimentos: Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental Pasco / 11-07-2005
 Remisión de muestras a DIGESA: Oficio N° 960-2005-DESA-DIRESA/GRP, registro 010140 del 14-07-2005
 Análisis de metales pesados: DIGESA - Informe de Ensayo N° 0672 - Cód. 5282 al 5293



MINISTERIO
DE SALUD
DIGESA

VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS – Registro de Datos

FORMATO
DEPA - RH - 10

Origen Nudo de Pasco
Ubicación Pasco y Junín
Longitud 150 Km
Desembocadur Río Mantaro

RÍO SAN JUAN Y TRIBUTARIOS Clases II y III CALIDAD SANITARIA

Caudal máximo
Caudal mínimo
Caudal promedio
Tributarios

EVALUACIÓN SANITARIA - 28 - 29 SEPTIEMBRE 2005																				
Parámetro Estación	pH	T °C agua	T °C aire	Cond. μS/cm	Turb. UNT.	ST mg/L	OD mg/L	DBO mg/L	As mg/L	Cd mg/L	Cu mg/L	Cr mg/L	Fe mg/L	Mg mg/L	Mn mg/L	Hg mg/L	Pb mg/L	Zn mg/L	C Total NMP / dL	C Termot NMP / dL
Ley de Aguas Clase II	-	-	-	-	-	-	3.0	5.0	0.10	0.01	1.0	0.050	-	-	-	0.002	0.050	5.0	20,000	4,000
E-01	8.01	-	-	278	-	-	-	-	-	<0.005	<0.050	0.049	-	<0.025	-	<0.025	<0.038	2	0	
E-02	7.56	-	-	335	-	-	-	-	-	<0.005	<0.050	0.484	-	0.217	-	<0.025	<0.038	24	2	
Ley de Aguas Clase III	-	-	-	-	-	-	3.0	15	0.20	0.05	0.5	1.0	-	-	-	0.01	0.1	25	5,000	1,000
E-03	7.56	-	-	2140	-	-	-	-	-	1.487	<0.050	33.483	-	24.480	-	0.862	11.445	12,960	4,320	
E-04	7.13	-	-	1820	-	-	-	-	-	2.225	<0.050	68.533	-	18.123	-	0.689	12.795	576	72	
E-4A	6.85	-	-	575	-	-	-	-	-	0.206	<0.050	19.948	-	5.168	-	<0.025	7.243	144	43	
E-4B	7.81	-	-	539	-	-	-	-	-	0.110	<0.050	3.628	-	3.940	-	<0.025	1.885	80	14	
E-05	2.54	-	-	2950	-	-	-	-	-	0.655	<0.050	47.833	-	20.740	-	0.092	39.285	0	0	
E-06	7.65	-	-	558	-	-	-	-	-	0.103	<0.050	2.971	-	3.605	-	<0.025	1.746	7	0	
E-08	7.81	-	-	491	-	-	-	-	-	0.126	<0.050	1.259	-	2.158	-	<0.025	0.772	17	2	



No detectados a valores menores
No supera valor límite de LGA
Supera el valor límite de la LGA
Vertimiento

Toma de muestras: DESA Pasco / 28 y 29 -09-2005

Remisión muestras: Oficio N° 1372-2005-DG-DIRESA/GRP

Reg. 014613 del 03-10-2005

Anál. microb. y par. campo:

Remisión Inf. Lab.:

Anál. metales: DIGESA - Inf. de Ensayo N° 0916 - Cód. 7657 al 7665

LEYENDA

Cód. Est. Descripción







7657 E-01: Río San Juan, Vinchuscancha.
7658 E-02: Río San Juan, Estación de bombeo N° 1 - Yurajhuana.
7659 E-03: Quebrada Quiulacocha, 50 m antes de confluencia con el río San Juan Jurajhuanca
7660 E-04: Río San Juan, puente Los Angeles, 1 Km aguas abajo de descarga qda. Quiulacocha
7661 E-4A: Río San Juan, 400 m antes de planta concentradora Soc. Min. El Brocal, Huarauca
7662 E-4B: Río San Juan, 200 m antes del vertimiento de la quebrada Huachucaya Huarauca
7663 E-05: Quebrada Huachucaya (descargas de Soc. Minera El Brocal S.A.) Colquijirca
7664 E-06: Río San Juan, 100 m aguas abajo de quebrada Huachucaya
7665 E-08: Río San Juan Upamayo (1 Km antes de la represa de Upamayo)

Localidad	Distrito	Prov.
Vinchuscancha	Simón Bolívar	Pasco
Yurajhuana	Simón Bolívar	Pasco
Yurajhuana	Simón Bolívar	Pasco
Sacra Familia	Simón Bolívar	Pasco
Huarauca	Tinayhuarco	Pasco
Huarauca	Tinayhuarco	Pasco
Huarauca	Huarauca	Pasco
Qda. Huachucaya	Huarauca	Pasco
Upamayo	Upumayo	Junin

STD : Sólidos totales disueltos
OD : Oxígeno disuelto
DBO : Demanda bioquímica de oxígeno
C Tot : Coliformes totales
C Term : Coliformes termotolerantes

Registrado por: JMRR/PMSF 26/05/2006
DIGESA

VARIACIONES DE PARÁMETROS EN EL RÍO SAN JUAN Y TRIBUTARIOS - SEPTIEMBRE 2005



LEYENDA:

- E-01: Río San Juan, Vinchuscancha.
- E-02: Río San Juan, Estación de bombeo N° 1 - Yurajhuana.
- E-03: Quebrada Quiulacocha, 50 m antes de confluencia con el río San Juan Jurahuana
- E-04: Río San Juan, puente Los Angeles, 1 Km aguas abajo de descarga qda. Quiulacocha.
- E-4A: Río San Juan, 400 m antes de planta concentradora Soc. Min. El Brocal, Huarauacaca.
- E-4B: Río San Juan, 200 m antes del vertimiento de la quebrada Huachucaya Huarauacaca.
- E-05: Quebrada Huachucaya (descargas de Soc. Minera El Brocal S.A.) Colquijirca.
- E-06: Río San Juan, 100 m aguas abajo de quebrada Huachucaya.

E-08: Río San Juan Upamayo (1 Km antes de la represa de Upamayo).

Toma de muestras: DESA Pasco / 28 y 29 -09-2005

Remisión muestras: Oficio N° 1372-2005-DG-DIRESA/GRP

Anál. micròb. y par. campo:

Remisión Inf. Lab.:

Anál. metales: DIGESA - Inf. de Ensayo N° 0916 - Cód. 7657 al 7665

< : Límite de detección de análisis.

VL LGA : Valor límite de Ley General de Aguas - D.L. 17752.







Clase II: Aguas de abastecimiento doméstico con tratamiento equivalente a procesos combinados de mezcla y coagulación, sedimentación, filtración y cloración, aprobados por el Ministerio de Salud.

Clase III: Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebidas de animales.

Vertimiento: No se evalúa E-03 con VL de LGA.

DIGESA/DEPA/JMRR/28-06-2006

VARIACIONES DE PARÁMETROS EN EL RÍO SAN JUAN Y TRIBUTARIOS - SEPTIEMBRE 2005



LEYENDA:

- E-01: Río San Juan, Vinchuscancha.
- E-02: Río San Juan, Estación de bombeo N° 1 - Yurajhuana.
- E-03: Quebrada Quiulacocha, 50 m antes de confluencia con el río San Juan Jurahuana
- E-04: Río San Juan, puente Los Angeles, 1 Km aguas abajo de descarga qda. Quiulacocha.
- E-4A: Río San Juan, 400 m antes de planta concentradora Soc. Min. El Brocal, Huarauacaca.
- E-4B: Río San Juan, 200 m antes del vertimiento de la quebrada Huachucaya Huarauacaca.
- E-05: Quebrada Huachucaya (descargas de Soc. Minera El Brocal S.A.) Colquijirca.
- E-06: Río San Juan, 100 m aguas abajo de quebrada Huachucaya.

E-08: Río San Juan Upamayo (1 Km antes de la represa de Upamayo).

Toma de muestras: DESA Pasco / 28 y 29 -09-2005

Remisión muestras: Oficio N° 1372-2005-DG-DIRESA/GRP

Anál. micròb. y par. campo:

Remisión Inf. Lab.:

Anál. metales: DIGESA - Inf. de Ensayo N° 0916 - Cód. 7657 al 7665

< : Límite de detección de análisis.

VL LGA : Valor límite de Ley General de Aguas - D.L. 17752.

Clase II : Aguas de abastecimiento doméstico con tratamiento equivalente a procesos combinados de mezcla y coagulación, sedimentación, filtración y cloración, aprobados por el Ministerio de Salud.

Clase III : Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebidas de animales.

Vertimiento: No se evalúa E-03 con VL de LGA.

DIGESA/DEPA/JMRR/28-06-2006



**MINISTERIO
DE SALUD
DIGESA**

VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS - Registro de Datos

**FORMATO
DEPA - RH -
10**

Origen Nudo de Pasco

Caudal máximo

Ubicación Dpto. Pasco

Caudal mínimo

Longitud 150 Km

Caudal promedio

Desembocadura Río Mantaro

Tributarios

RIO SAN JUAN Y TRIBUTARIOS SEDIMENTOS

EVALUACIÓN SANITARIA - 28 Y 29 SEPTIEMBRE 2005

Parámetro Estación	pH	T °C	Cond. μS/cm	A y G g/Kg	As g/Kg	Cd g/Kg	Cu g/Kg	Cr g/Kg	Fe g/Kg	Mn g/Kg	Pb g/Kg	Zn g/Kg	Hg g/Kg	Mg g/Kg	Ni g/Kg	Ca g/Kg	Ba g/Kg	Sb g/Kg
E-03	-	-	-	-	0.160	1.153	<0.0025	81.837	9.152	5.578	60.629	-	-	-	-	-	-	
E-04	-	-	-	-	0.146	2.050	<0.0025	245.012	1.104	7.199	78.804	-	-	-	-	-	-	
E-05	-	-	-	-	0.003	0.411	<0.0025	505.385	0.170	0.563	3.139	-	-	-	-	-	-	
E-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E-10	-	-	-	-	0.016	0.743	0.046	101.237	3.087	2.208	13.997	-	-	-	-	-	-	

Toma de muestras de sedimentos: Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental Pasco 28/29-09-2005

Remisión de muestras a DIGESA: Oficio Nº 1372-2005-DESA-DIRESA/GRP, registro 014613 del 03-10-2005

Análisis de metales pesados: DIGESA - Informe de Ensayo Nº 0916 - Cód. 7666 al 7669





LEYENDA

Cód. Lab.	Estación	Localidad	Distrito	Provincia
7666	E-03: Quebrada Quiulacocha, 50 m antes de confluencia con el río San Juan Yurajhuanca.	Yurajhuanca	Simón Bolívar	Pasco
7667	E-04: Río San Juan, puente Los Angeles, 1 Km aguas abajo de descarga de quebrada Quiulacocha.	Sacra Familia	Simón Bolívar	Pasco
7668	E-05: Quebrada Huachucaya (Descargas de Soc. Minera El Brocal S.A.) Colquijirca.	Quebrada Huachucaya	Huarauca	Pasco
-	E-08: Río San Juan Upamayo (01 Km antes de la represa de Upamayo).	Upamayo	Upamayo	Junín
7669	E-10: Río Anticona, 500 m antes de descarga al río Mantaro.	Upamayo	Upamayo	Junín

Registrado por: JMRR 11/08/2006

DIGESA

VARIACIONES DE METALES PESADOS EN SEDIMENTOS DEL RÍO SAN JUAN Y TRIBUTARIOS - SEPTIEMBRE 2005







Estación	E-03	E-04	E-05	E-08	E-10
[g/Kg]	-	-	-	-	-

Estación	E-03	E-04	E-05	E-08	E-10
[g/Kg]	0.160	0.146	0.003	-	0.016

Estación	E-03	E-04	E-05	E-08	E-10
[g/Kg]	1.153	2.050	0.411	-	0.743

Estación	E-03	E-04	E-05	E-08	E-10
[g/Kg]	<0.0025	<0.0025	<0.0025	-	0.046



LEYENDA:

- E-03: Quebrada Quiulacocha, 50 m antes de confluencia con el río San Juan Yurajhuanca.
- E-04: Río San Juan, puente Los Angeles, 1 Km aguas abajo de descarga de quebrada Quiulacocha.
- E-05: Quebrada Huachucaya (Descargas de Soc. Minera El Brocal S.A.) Colquijirca.
- E-08: Río San Juan Upamayo (01 Km antes de la represa de Upamayo).
- E-10: Río Anticona, 500 m antes de descarga al río Mantaro.

Toma de muestras de sedimentos: Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental Pasco 28/29-09-2005
 Remisión de muestras a DIGESA: Oficio N° 1372-2005-DESA-DIRESA/GRP, registro 014613 del 03-10-2005
 Análisis de metales pesados: DIGESA - Informe de Ensayo N° 0916 - Cód. 7666 al 7669



MINISTERIO
DE SALUD
DIGESA

VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS - Registro de Datos

FORMATO DEPA
- RH - 10

Origen	Nudo de Pasco
Ubicación	Pasco
Longitud	150 Km
Desembocadur	Río Mantaro

RÍO SAN JUAN Y TRIBUTARIOS Clases II y III CALIDAD SANITARIA

Caudal máximo
Caudal mínimo
Caudal promedio
Tributarios

EVALUACIÓN SANITARIA - 17 NOVIEMBRE 2005																				
Parámetro Estación	pH	T °C agua	T °C aire	Cond. μS/cm	Turb. UNT	STD mg/L	OD mg/L	DBO mg/L	As mg/L	Cd mg/L	Cu mg/L	Cr mg/L	Fe mg/L	Mg mg/L	Mn mg/L	Hg mg/L	Pb mg/L	Zn mg/L	C Total NMP / dL	C Termot NMP / dL
Ley de Aguas Clase II	-	-	-	-	-	3.0	5.0	0.10	0.01	1.0	0.050	-	-	-	0.002	0.050	5.0	20000	4000	
E-01	-	-	-	-	-	204	-	-	-	<0.005	<0.050	0.538	-	0.057	-	0.027	<0.038	-	-	
E-02	-	-	-	-	-	228	-	-	-	0.070	<0.050	0.373	-	0.031	-	<0.025	<0.038	-	-	
Ley de Aguas Clase III	-	-	-	-	-	3.0	15	0.20	0.05	0.5	1.0	-	-	-	0.01	0.10	25	5000	1000	
E-03	-	-	-	-	-	1479	-	-	-	1.276	<0.050	84.400	-	26.845	-	1.072	15.715	-	-	
E-04	-	-	-	-	-	1084	-	-	-	0.565	<0.050	44.070	-	15.665	-	0.164	12.000	-	-	
E-4A	-	-	-	-	-	889	-	-	-	1.029	<0.050	51.550	-	14.843	-	0.144	12.783	-	-	
E-4B	-	-	-	-	-	932	-	-	-	1.315	<0.050	67.125	-	21.703	-	0.226	15.528	-	-	
E-05	-	-	-	-	-	1492	-	-	-	0.690	<0.050	15.695	-	3.358	-	0.110	11.503	-	-	
E-06	-	-	-	-	-	983	-	-	-	1.401	<0.050	51.000	-	15.535	-	0.294	16.230	-	-	
E-08	-	-	-	-	-	1143	-	-	-	0.891	<0.050	33.925	-	9.290	-	0.219	8.733	-	-	

<
No detectados a valores menores
No supera el valor límite de la LGA
Supera el valor límite de la LGA
Vertimiento

Toma de muestras: DESA Pasco / 17-11-2005

Remisión muestras: DESA Pasco

Anál. microb. y par. campo: DESA Pasco

Remisión Inf. Lab.:

Anál. metales: DIGESA - Inf. de Ensayo Nº 1078 - Cód. 8851 al 8859

LEYENDA

Cód. Est. Descripción

- 8851 E-01: Río San Juan, Vinchuscancha.
- 8852 E-02: Río San Juan, Estación de bombeo N° 1 - Yurajhuanca.
- 8853 E-03: Quebrada Quiulacocha, 50 m antes de confluencia con el río San Juan Jurajhuancé
- 8854 E-04: Río San Juan, puente Los Angeles, 1 Km aguas abajo de descarga qda. Quiulacocha
- 8855 E-4A: Río San Juan, 400 m antes de planta concentradora Soc. Min. El Brocal, Huarauacaca
- 8856 E-4B: Río San Juan, 200 m antes del vertimiento de la quebrada Huachucaya Huarauacaca
- 8857 E-05: Quebrada Huachucaya (Descargas de Soc. Minera El Brocal S.A.) Colquijirca.
- 8858 E-06: Río San Juan, 100 m aguas abajo de quebrada Huachucaya.
- 8859 E-08: Río San Juan Upamayo (1 Km antes de la represa de Upamayo)

Localidad	Distrito	Prov.
Vinchuscancha	Simón Bolívar	Pasco
Yurajhuanca	Simón Bolívar	Pasco
Yurajhuanca	Simón Bolívar	Pasco
Sacra Familia	Simón Bolívar	Pasco
Huarauacaca	Tinayhuarco	Pasco
Huarauacaca	Tinayhuarco	Pasco
Huarauacaca	Huarauacaca	Pasco
Qda. Huachucaya	Huarauacaca	Pasco
Upamayo	Upumayo	Junín

STD : Sólidos totales disueltos

OD : Oxígeno disuelto







DBO : Demanda bioquímica de oxígeno

C Tot : Coliformes totales

C Term : Coliformes termotolerantes

Registrado por: JMRR/PMSF 26/05/2006
DIGESA

VARIACIONES DE PARÁMETROS EN EL RÍO SAN JUAN Y TRIBUTARIOS - NOVIEMBRE 2005



LEYENDA:

E-01: Río San Juan, Vinchuscancha.
 E-02: Río San Juan, Estación de bombeo N° 1 - Yurajhuana.
 E-03: Quebrada Quiulacocha, 50 m antes de confluencia con el río San Juan Jurahuana
 E-04: Río San Juan, puente Los Angeles, 1 Km aguas abajo de descarga qda. Quiulacocha.
 E-4A: Río San Juan, 400 m antes de planta concentradora Soc. Min. El Brocal, Huarauacaca.
 E-4B: Río San Juan, 200 m antes del vertimiento de la quebrada Huachucaya Huarauacaca.
 E-05: Quebrada Huachucaya (Descargas de Soc. Minera El Brocal S.A.) Colquijirca.
 E-06: Río San Juan, 100 m aguas abajo de quebrada Huachucaya.

E-08: Río San Juan Upamayo (1 Km antes de la represa de Upamayo).

Toma de muestras: DESA Pasco / 17-11-2005
 Remisión muestras: DESA Pasco
 Anál. micròb. y par. campo: DESA Pasco
 Remisión Inf. Lab.:
 Anál. metales: DIGESA - Inf. de Ensayo N° 1078 - Cód. 8851 al 8859

< : Límite de detección de análisis.







VL LGA : Valor límite de Ley General de Aguas - D.L. 17752.

Clase II : Aguas de abastecimiento doméstico con tratamiento equivalente a procesos combinados de mezcla y coagulación, sedimentación, filtración y cloración, aprobados por el Ministerio de Salud.

Clase III : Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebidas de animales.

Vertimiento: E-03 no se evalúa con VL de LGA.

VARIACIONES DE PARÁMETROS EN EL RÍO SAN JUAN Y TRIBUTARIOS - NOVIEMBRE 2005



LEYENDA:

E-01: Río San Juan, Vinchuscancha.
 E-02: Río San Juan, Estación de bombeo N° 1 - Yurajhuana.
 E-03: Quebrada Quiulacocha, 50 m antes de confluencia con el río San Juan Jurahuana
 E-04: Río San Juan, puente Los Angeles, 1 Km aguas abajo de descarga qda. Quiulacocha.
 E-4A: Río San Juan, 400 m antes de planta concentradora Soc. Min. El Brocal, Huarauacaca.
 E-4B: Río San Juan, 200 m antes del vertimiento de la quebrada Huachucaya Huarauacaca.
 E-05: Quebrada Huachucaya (Descargas de Soc. Minera El Brocal S.A.) Colquijirca.
 E-06: Río San Juan, 100 m aguas abajo de quebrada Huachucaya.

E-08: Río San Juan Upamayo (1 Km antes de la represa de Upamayo).
 Toma de muestras: DESA Pasco / 17-11-2005
 Remisión muestras: DESA Pasco
 Anál. micròb. y par. campo: DESA Pasco
 Remisión Inf. Lab.:
 Anál. metales: DIGESA - Inf. de Ensayo N° 1078 - Cód. 8851 al 8859

< : Límite de detección de análisis.
 VL LGA : Valor límite de Ley General de Aguas - D.L. 17752.
Clase II: Aguas de abastecimiento doméstico con tratamiento equivalente a procesos combinados de mezcla y coagulación, sedimentación, filtración y cloración, aprobados por el Ministerio de Salud.
Clase III: Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebidas de animales.
 Vertimiento: E-03 no se evalúa con VL de LGA.
 DIGESA/DEPA/JMRR/03-07-2006



**MINISTERIO
DE SALUD
DIGESA**

VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS - Registro de Datos

**FORMATO
DEPA - RH -
10**

Origen Nudo de Pasco

Caudal máximo

Ubicación Dpto. Pasco

Caudal mínimo

Longitud 150 Km

Caudal promedio

Desembocadura Río Mantaro

Tributarios

RIO SAN JUAN Y TRIBUTARIOS SEDIMENTOS

EVALUACIÓN SANITARIA - 17 NOVIEMBRE 2005

Parámetro Estación	pH	T °C	Cond. μS/cm	A y G g/Kg	As g/Kg	Cd g/Kg	Cu g/Kg	Cr g/Kg	Fe g/Kg	Mn g/Kg	Pb g/Kg	Zn g/Kg	Hg g/Kg	Mg g/Kg	Ni g/Kg	Ca g/Kg	Ba g/Kg	Sb g/Kg
E-03	-	-	-	-	-	-	1.125	0.008	129.503	11.196	4.082	30.123	-	-	-	-	-	
E-04	-	-	-	-	-	-	1.525	<0.0025	128.457	4.531	4.271	24.124	-	-	-	-	-	
E-05	-	-	-	-	-	-	0.399	<0.0025	154.753	0.012	1.029	1.585	-	-	-	-	-	
E-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E-10	-	-	-	-	-	-	0.907	0.026	123.592	13.783	3.564	13.817	-	-	-	-	-	

Toma de muestras de sedimentos: Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental Pasco / 17-11-2005

Remisión de muestras a DIGESA:

Análisis de metales pesados: DIGESA - Informe de Ensayo Nº 1078 - Cód. 8867 al 8870





LEYENDA

Cód. Lab.	Estación	Localidad	Distrito	Provincia
8867	E-03: Quebrada Quiulacocha, 50 m antes de confluencia con el río San Juan Yurajhuanca.	Yurajhuanca	Simón Bolívar	Pasco
8868	E-04: Río San Juan, puente Los Angeles, 1 Km aguas abajo de descarga de quebrada Quiulacocha.	Sacra Familia	Simón Bolívar	Pasco
8869	E-05: Quebrada Huachucaya (Descargas de Soc. Minera El Brocal S.A.) Colquijirca.	Quebrada Huachucaya	Huarauca	Pasco
-	E-08: Río San Juan Upamayo (01 Km antes de la represa de Upamayo).	Upamayo	Upamayo	Junín
8870	E-10: Río Anticona, 500 m antes de descarga al río Mantaro.	Upamayo	Upamayo	Junín

Registrado por: JMRR 11/08/2006

DIGESA

VARIACIONES DE METALES PESADOS EN SEDIMENTOS DEL RÍO SAN JUAN Y TRIBUTARIOS - NOVIEMBRE 2005







Estación	E-03	E-04	E-05	E-08	E-10
[g/Kg]	-	-	-	-	-

Estación	E-03	E-04	E-05	E-08	E-10
[g/Kg]	-	-	-	-	-

Estación	E-03	E-04	E-05	E-08	E-10
[g/Kg]	1.125	1.525	0.399	-	0.907

Estación	E-03	E-04	E-05	E-08	E-10
[g/Kg]	0.0082	<0.0025	<0.0025	-	0.0258



LEYENDA:

- E-03: Quebrada Quiulacocha, 50 m antes de confluencia con el río San Juan Yurajhuanca.
- E-04: Río San Juan, puente Los Angeles, 1 Km aguas abajo de descarga de quebrada Quiulacocha.
- E-05: Quebrada Huachacaja (Descargas de Soc. Minera El Brocal S.A.) Colquijirca.
- E-08: Río San Juan Upamayo (01 Km antes de la represa de Upamayo).
- E-10: Río Anticona, 500 m antes de descarga al río Mantaro.

Toma de muestras de sedimentos: Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental Pasco / 17-11-2005
 Remisión de muestras a DIGESA:
 Análisis de metales pesados: DIGESA - Informe de Ensayo Nº 1078 - Cód. 8867 al 8870