

## RÍO CHILI - VÍTOR - 2007

El río Chili-Vítor está ubicado en el departamento de Arequipa y tiene una longitud aproximada de 180 Km. Es la fuente principal de riego de 26,430 Ha de cultivos que abastecen a la ciudad de Arequipa. Este río ha originado un valle interandino propicio para la agricultura. La Ley General de Aguas faculta a la Autoridad Sanitaria, DIGESA, la vigilancia de los recursos hídricos. Se han establecido 09 estaciones. La Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de Arequipa es la entidad encargada del monitoreo, lecturas de parámetros de campo y análisis microbiológico; en tanto que DIGESA de los análisis físico - químicos y sus evaluaciones.

### 1. ESTACIONES DE MONITOREO:

Las estaciones son las siguientes:

Nº Estación	Descripción
E-01	Río Chili, represa Aguada Blanca.
E-02	Río Chili, Charcani V.
E-03	Río Chili, Charcani VI.
E-04	Río Chili, captación planta SEDAPAR.
E-05	Río Chili, puente Grau.
E-06	Río Chili, puente Tingo.
E-07	Río Chili, puente Uchumayo.
E-08	Río Vítor, Fundo Mocoro.
E-09	Río Vítor, puente Vítor.

### 2. CLASIFICACIÓN:

Según mandato de la Resolución Directoral N° 1152/2005/DIGESA/SA del 03 de agosto de 2005, las aguas del río Chili se definen por tramos en:

#### Tramo E-01 al E-04:

- **Clase II:** Aguas de abastecimiento doméstico con tratamiento equivalente a procesos combinados de mezcla y coagulación, sedimentación, filtración y cloración, aprobados por el Ministerio de Salud.

#### Tramo E-05 al E-09:

- **Clase III:** Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebidas de animales.

### 3. MONITOREO MENSUAL 2007:

Los resultados del monitoreo del río Chili-Vítor nos indican que:

#### Septiembre 2007:

- **Oxígeno disuelto (OD):** En todas las estaciones de monitoreo las concentraciones de OD cumplen con la LGA - Clases II y III.
- **Coliformes totales y coliformes termotolerantes:** En las estaciones E-01 hasta la E-04 las concentraciones de ambos parámetros microbiológicos no exceden los valores límite de la LGA - Clase II, cumpliendo con la referida norma sanitaria.

Asimismo, en la mayoría de las estaciones E-05 hasta la E-09 los resultados de estos parámetros microbiológicos exceden los valores límite de la LGA - Clase III, cumpliendo con la norma sanitaria nacional; excepto en las estaciones E-06 y E-07 para ambos indicadores bacteriológicos, que no cumplen con la LGA - Clase III.

#### Agosto 2007:

- **Oxígeno disuelto (OD):** Las concentraciones de OD cumplen con la LGA - Clases II y III.
- **Coliformes totales y coliformes termotolerantes:** En las estaciones E-01 hasta la E-04 las concentraciones de ambos parámetros microbiológicos no exceden los valores límite de la LGA - Clase II, cumpliendo con la referida norma sanitaria.

Sin embargo, en la mayoría de las estaciones E-05 hasta la E-09 los resultados de estos parámetros microbiológicos sobrepasan los valores límite de la LGA - Clase III, no cumpliendo con la norma sanitaria nacional; en tanto que en la estación E-08 para los dos indicadores bacteriológicos, así como en la estación E-05, E-08 y E-09 para coliformes totales cumplen con la LGA - Clase III.

#### Junio 2007:

- **Oxígeno disuelto (OD):** En todas las estaciones las concentraciones de OD cumplen con la LGA - Clases II y III.
- **Coliformes totales y coliformes termotolerantes:** En las estaciones E-01 hasta la E-04 las concentraciones de ambos parámetros microbiológicos no exceden los valores límite de la LGA - Clase II, cumpliendo con la referida norma sanitaria.

Sin embargo, en la mayoría de las estaciones E-05 hasta la E-09 los resultados de estos parámetros microbiológicos sobrepasan los valores límite de la LGA - Clase III, no cumpliendo con la norma sanitaria nacional; en tanto que en las estaciones E-08 y E-09 para los dos indicadores bacteriológicos, así como en la estación E-05 para coliformes totales cumplen con la LGA - Clase III.

#### Mayo 2007:

- **Arsénico (As), cadmio (Cd), cobre (Cu), cromo (Cr), plomo (Pb) y zinc (Zn):** En todas las estaciones se han encontrado concentraciones de As, Cd, Cu, Cr, Pb y Zn por debajo de los valores límite de la Ley General de Aguas - Clases II y III.
- **Oxígeno disuelto (OD):** Las concentraciones de OD cumplen con la LGA - Clases II y III.

#### Febrero 2007:

- **Cadmio, cobre, cromo, plomo y zinc:** En casi todas las estaciones de monitoreo los resultados de Cd, Cu, Cr, Pb y Zn cumplen con la Ley General de Aguas - Clases II y III, excepto en E-02 para Pb que no cumple con la referida norma sanitaria.
- **Oxígeno disuelto:** En todas las estaciones las concentraciones de OD cumplen con la LGA - Clases II y III.
- **Coliformes totales y coliformes termotolerantes:** En las estaciones E-01 hasta la E-04 las concentraciones de ambos parámetros microbiológicos no exceden los valores límite de la LGA - Clase II, cumpliendo con la referida norma sanitaria.

Sin embargo, en la mayoría de las estaciones E-05 hasta la E-09 los resultados de estos parámetros microbiológicos sobrepasan los valores límite de la LGA - Clase III, no cumpliendo con la norma sanitaria nacional; en tanto que en las estaciones E-05 para los dos indicadores bacteriológicos, así como en la estación E-08 para coliformes totales cumplen con la LGA - Clase III.



MINISTERIO  
DE SALUD  
DIGESA

## VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS - Registro de Datos

FORMATO DEPA  
- RH - 10

Origen \_\_\_\_\_  
Ubicación Dpto. Arequipa  
Longitud 180 Km  
Desembocadur Río Sihuas

### RIO CHILI - VÍTOR Clases II y III CALIDAD SANITARIA

Caudal máximo  
Caudal mínimo  
Caudal promedio  
Tributarios

EVALUACIÓN SANITARIA - 26 FEBRERO 2007																				
Parámetro Estación	pH	T °C agua	T °C aire	Cond. μS/cm	Turb. UNT	STD mg/L	OD mg/L	DBO mg/L	As mg/L	Cd mg/L	Cu mg/L	Cr mg/L	Fe mg/L	Mn mg/L	Mg mg/L	Hg mg/L	Pb mg/L	Zn mg/L	C Total NMP / dL	C Termot NMP / dL
Ley de Aguas Clase II	—	—	—	—	—	3.0	5.0	0.10	0.01	1.0	0.050	—	—	—	0.002	0.050	5.0	20,000	4,000	
E-01	6.8	13.5	15.0	-	-	4.50	-	-	<0.010	0.043	<0.050	8.452	0.441	-	0.039	0.044	500	500		
E-02	7.0	15.5	21.0	-	-	5.90	-	-	<0.010	0.114	<0.050	19.29	0.373	-	0.054	0.053	900	110		
E-03	7.0	15.0	23.0	-	-	6.60	-	-	<0.010	0.007	<0.050	1.041	0.069	-	<0.025	<0.038	170	130		
E-04	7.0	15.0	20.0	-	-	5.39	-	-	<0.010	0.007	<0.050	1.074	0.059	-	<0.025	<0.038	80	27		
Ley de Aguas Clase III	—	—	—	—	—	3.0	15.0	0.20	0.05	0.5	1.0	5.0*	0.2*	—	0.01	0.1	25	5,000	1,000	
E-05	7.0	17.0	20.0	-	-	5.71	-	-	<0.010	0.006	<0.050	0.723	0.059	-	<0.025	<0.038	1,300	800		
E-06	7.0	18.0	21.0	-	-	5.51	-	-	<0.010	0.007	<0.050	0.809	0.045	-	<0.025	<0.038	70,000	14,000		
E-07	7.0	21.0	24.0	-	-	5.11	-	-	<0.010	0.020	<0.050	0.791	0.107	-	<0.025	0.070	500,000	170,000		
E-08	7.0	21.0	23.0	-	-	5.60	-	-	<0.010	0.011	<0.050	1.555	0.083	-	0.057	<0.038	5,000	3,000		
E-09	7.0	23.0	23.0	-	-	5.30	-	-	<0.010	0.013	<0.050	1.579	0.100	-	0.052	<0.038	50,000	7,000		



No detectados a valores menores



No supera valor límite de la LGA



Supera el valor límite de la LGA

Monitoreo: Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental Arequipa 26-02-2007

Remisión muestras: Of. N° 877-2007-GRA-PE-DIRSA/DG.DESA

Reg. DIGESA 03318 del 08-03-07

Análisis metales pesados: DIGESA Inf. Ensayo N° 0217-2007 (1563 al 1571)

Anál. microb. y parámetros de campo: DESA Arequipa - vía correo electrónico

#### LEYENDA

Cód. Lab.	Cód. DESA	Est.	Descripción	Localidad	Distrito	Provincia
1563	208	E-01	Río Chili, Aguada Blanca.	Laguna	Yanahuara	Arequipa
1564	209	E-02	Río Chili, Charcani V.	Charcani V	Cayma	Arequipa
1565	210	E-03	Río Chili, Charcani VI.	Charcani VI	Cayma	Arequipa
1566	211	E-04	Río Chili, Chilina.	Fundo Sta. Luisa	Selva Alegre	Arequipa
1567	212	E-05	Río Chili, puente Grau.	Cercado	Arequipa	Arequipa
1568	213	E-06	Río Chili, puente Tingo.	Cercado	Arequipa	Arequipa
1569	214	E-07	Río Chili, puente Uchumayo.	Var. de Uchumayo	Uchumayo	Arequipa
1570	215	E-08	Río Vítor, Fundo Mocoro.	Mocoro	La Joya	Arequipa
1571	216	E-09	Río Vítor, puente Vítor.	Vítor	Vítor	Arequipa

C. E.: Conductividad específica

STD : Sólidos totales disueltos

OD : Oxígeno disuelto

DBO : Demanda bioquímica de oxígeno




C Tot : Coliformes totales

C Term : Coliformes termotolerantes

Registrado por: JLCA 23/05/2007

DIGESA




## VARIACIONES DE PARÁMETROS EN EL RÍO CHILI-VÍTOR - 26 FEBRERO 2007



Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-05	E-06	E-07	E-08	E-09
Cr [mg/L]	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050

Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-05	E-06	E-07	E-08	E-09
Cu [mg/L]	0.043	0.114	0.007	0.007	0.006	0.007	0.020	0.011	0.013

Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-05	E-06	E-07	E-08	E-09
Fe [mg/L]	8.452	19.290	1.041	1.074	0.723	0.809	0.791	1.555	1.579



Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-05	E-06	E-07	E-08	E-09
Mn [mg/L]	0.441	0.373	0.069	0.059	0.059	0.045	0.107	0.083	0.100

Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-05	E-06	E-07	E-08	E-09
Pb [mg/L]	0.039	0.054	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	0.057	0.052

Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-05	E-06	E-07	E-08	E-09
Zn [mg/L]	0.044	0.053	<0.038	<0.038	<0.038	<0.038	0.070	<0.038	<0.038

### LEYENDA:

E-01 : Río Chili, Aguada Blanca.  
 E-02 : Río Chili, Charcani V.  
 E-03 : Río Chili, Charcani VI.  
 E-04 : Río Chili, Chilina.  
 E-05 : Río Chili, puente Grau.  
 E-06 : Río Chili, puente Tingo.  
 E-07 : Río Chili, puente Uchumayo.  
 E-08 : Río Vítor, Fundo Mocoro.







E-09 : Río Vítor, puente Vítor.  
 → : Vertimiento  
**A** : EGASA.  
**B** : Efluente de viviendas.  
**C** : Efluentes de locales comerciales.  
**D** : Efluente SEDAPAR.

Monitoreo: Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental Arequipa 26-02-2007  
 Remisión muestras: Of. N° 877-2007-GRA-PE-DIRSA/DG.DESA  
 Análisis metales pesados: DIGESA Inf. Ensayo N° 0217-2007 (1563 al 1571)  
 Anál. micròb. y parámetros de campo: DESA Arequipa - vía correo electrónico  
**VL LGA** : Valor límite de Ley General de Aguas - D.L. 17752.  
 < : Límite de detección de análisis.

**Clase II**: Aguas de abastecimiento doméstico con tratamiento equivalente a procesos combinados de tratamiento equivalente a procesos combinados de mezcla y coagulación, sedimentación, filtración y cloración, aprobados por el MINSA.

**Clase III**: Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebidas de animales.

## VARIACIONES DE PARÁMETROS EN EL RÍO CHILI-VÍTOR - 26 FEBRERO 2007



### LEYENDA:

E-01 : Río Chili, Aguada Blanca.  
 E-02 : Río Chili, Charcani V.  
 E-03 : Río Chili, Charcani VI.  
 E-04 : Río Chili, Chilina.  
 E-05 : Río Chili, puente Grau.  
 E-06 : Río Chili, puente Tingo.  
 E-07 : Río Chili, puente Uchumayo.  
 E-08 : Río Vítor, Fundo Mocoro.

E-09 : Río Vítor, puente Vítor.  
 → : Vertimiento  
 A : EGASA.  
 B : Efluente de viviendas.  
 C : Efluentes de locales comerciales.  
 D : Efluente SEDAPAR.

Monitoreo: Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental Arequipa 26-02-2007  
 Remisión muestras: Of. N° 877-2007-GRA-PE-DIRSA/DG.DESA  
 Análisis metales pesados: DIGESA Inf. Ensayo N° 0217-2007 (1563 al 1571)  
 Anál. micròb. y parámetros de campo: DESA Arequipa - vía correo electrónico  
 VL LGA : Valor límite de Ley General de Aguas - D.L. 17752.  
 < : Límite de detección de análisis.

**Clase II:** Aguas de abastecimiento doméstico con tratamiento equivalente a procesos combinados de tratamiento equivalente a procesos combinados de mezcla y coagulación, sedimentación, filtración y cloración, aprobados por el MINSA.

**Clase III:** Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebidas de animales.

**Origen**  
**Ubicación** Dpto. Arequipa  
**Longitud** 180 Km  
**Desembocadura** Río Sihuas

**RIO CHILI - VÍTOR**  
**Clases II y III**  
**CALIDAD SANITARIA**

**Caudal máximo**  
**Caudal mínimo**  
**Caudal promedio**  
**Tributarios**

		EVALUACIÓN SANITARIA - 08 MAYO 2007																			
Parámetro	Estación	pH	T °C agua	T °C aire	C. E. $\mu\text{S}/\text{cm}$	Turb. UNT	STD mol/L	OD mol/L	DBO mol/L	As mol/L	Cd mol/L	Cu mol/L	Cr mol/L	Fe mol/L	Mg mol/L	Mn mol/L	Hg mol/L	Pb mol/L	Zn mol/L	C Tot NMP/dL	C Term NMP/dL
Ley de Aguas Clase II	---	---	---	---	---	---	---	3.0	5.0	0.10	0.01	1.0	0.050	---	---	---	0.002	0.050	5.0	20,000	4,000
E-01	6.8	12.1	22.0	-	-	-	5.04	-	0.0168	<0.010	<0.005	<0.050	0.744	-	0.047	-	<0.025	<0.038	11	11	
E-02	7.0	14.4	22.0	-	-	-	5.60	-	0.0575	<0.010	<0.005	<0.050	1.050	-	0.065	-	<0.025	0.076	500	500	
E-03	7.0	13.0	24.0	-	-	-	5.93	-	0.0157	<0.010	<0.005	<0.050	1.325	-	0.102	-	<0.025	0.042	21	17	
E-04	6.9	13.5	22.0	-	-	-	6.61	-	0.0087	<0.010	0.005	<0.050	0.510	-	0.084	-	<0.025	<0.038	13	13	
Ley de Aguas Clase III	---	---	---	---	---	---	---	3.0	15.0	0.20	0.05	0.5	1.0	---	---	---	0.01	0.1	25	5,000	1,000
E-05	7.0	16.0	24.0	-	-	-	5.90	-	0.0156	<0.010	0.005	<0.050	0.579	-	0.069	-	<0.025	<0.038	2,300	2,300	
E-06	7.0	16.3	24.0	-	-	-	5.56	-	0.0139	<0.010	0.006	<0.050	0.772	-	0.053	-	<0.025	0.055	8,000	5,000	
E-07	7.0	18.0	21.0	-	-	-	4.44	-	0.0216	<0.010	0.015	0.095	1.252	-	0.085	-	<0.025	0.064	1,100,000	700,000	
E-08	7.0	15.0	20.0	-	-	-	5.98	-	0.0078	<0.010	0.007	<0.050	0.327	-	0.030	-	<0.025	<0.038	1,300	500	
E-09	7.0	19.6	17.0	-	-	-	4.80	-	0.0116	<0.010	0.013	<0.050	0.851	-	0.077	-	<0.025	0.054	1,700	500	



No detectados a valores menores



No supera valor límite de la LGA



Supera el valor límite de la LGA

Toma de muestras: Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental Arequipa / 08-05-2007

Remisión muestras: Oficio N° 2167-2007-GRA/PE-DIRSA/DG.DESA

Reg. N° 007487 de 25-05-2007

Análisis metales pesados: DIGESA - Inf. de Ensayo N° 0535-2007 - Cód. 3769 al 3777

Anál. micrpb. y parámetros de campo: DESA Arequipa - vía correo electrónico




**LEYENDA**

Cód. Lab.	Cód. DESA	Est.	Descripción	Localidad	Distrito	Provincia
3769	415	E-01	Río Chili, Aguada Blanca.	Laguna	Yanahuara	Arequipa
3770	416	E-02	Río Chili, Charcani V.	Charcani V	Cayma	Arequipa
3771	417	E-03	Río Chili, Charcani VI.	Charcani VI	Cayma	Arequipa
3772	418	E-04	Río Chili, Chilina.	Fundo Santa Luisa	Selva Alegre	Arequipa
3773	419	E-05	Río Chili, puente Grau.	Cercado	Arequipa	Arequipa
3774	420	E-06	Río Chili, puente Tingo.	Cercado	Arequipa	Arequipa
3775	421	E-07	Río Chili, puente Uchumayo.	Variente de Uchumayo	Uchumayo	Arequipa
3776	422	E-08	Río Vítor, Fundo Mocoro.	Mocoro	La Joya	Arequipa
3777	423	E-09	Río Vítor, puente Vítor.	Vítor	Vítor	Arequipa

C. E. : Conductividad específica  
STD : Sólidos totales disueltos  
OD : Oxígeno disuelto  
DBO : Demanda bioquímica de oxígeno  
C Tot : Coliformes totales  
C Term : Coliformes termotolerantes

Registrado por: JMRR 10/08/2007  
DIGESA




## VARIACIONES DE METALES PESADOS EN EL RÍO CHILI-VÍTOR - 08 MAYO 2007



Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-05	E-06	E-07	E-08	E-09
Cr [mg/L]	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	0.095	<0.050	<0.050	<0.050

Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-05	E-06	E-07	E-08	E-09
Cu [mg/L]	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	0.005	0.006	0.015	0.007	0.013

Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-05	E-06	E-07	E-08	E-09
Fe [mg/L]	0.744	1.050	1.325	0.510	0.579	0.772	1.252	0.327	0.851



Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-05	E-06	E-07	E-08	E-09
Mn [mg/L]	0.047	0.065	0.102	0.084	0.069	0.053	0.085	0.030	0.077

Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-05	E-06	E-07	E-08	E-09
Pb [mg/L]	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025

Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-05	E-06	E-07	E-08	E-09
Zn [mg/L]	<0.038	0.076	0.042	<0.038	<0.038	0.055	0.064	<0.038	0.054

### LEYENDA:

E-01 : Río Chili, Aguada Blanca.  
E-02 : Río Chili, Charcani V.  
E-03 : Río Chili, Charcani VI.  
E-04 : Río Chili, Chilina.  
E-05 : Río Chili, puente Grau.  
E-06 : Río Chili, puente Tingo.  
E-07 : Río Chili, puente Uchumayo.  
E-08 : Río Vítor, Fundo Mocoro.






E-09 : Río Vítor, puente Vítor.  
→ : Vertimiento  
A : EGASA.  
B : Efluente de viviendas.  
C : Efluentes de locales comerciales.  
D : Efluente SEDAPAR.

Toma de muestras: Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental Arequipa / 08-05-2007  
Remisión muestras: Oficio N° 2167-2007-GRA/PE-DIRSA/DG.DESA  
Análisis metales pesados: DIGESA - Inf. de Ensayo N° 0535-2007 - Cód. 3769 al 3777  
Anál. micròb. y parámetros de campo: DESA Arequipa - vía correo electrónico  
VL LGA : Valor límite de Ley General de Aguas - D.L. 17752.  
< : Límite de detección de análisis.

**Clase II:** Aguas de abastecimiento doméstico con tratamiento equivalente a procesos combinados de mezcla y coagulación, sedimentación, filtración y cloración, aprobados por el Ministerio de Salud.

**Clase III:** Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebidas de animales.

### VARIACIONES DE PARÁMETROS EN EL RÍO CHILI-VÍTOR - 08 MAYO 2007



Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-05	E-06	E-07	E-08	E-09
[mg/L]	5.04	5.60	5.93	6.61	5.90	5.56	4.44	5.98	4.80

Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-05	E-06	E-07	E-08	E-09
NMP/dL	11	500	21	13	2300	8000	1.E+06	1300	1700

#### LEYENDA:

E-01 : Río Chili, Aguada Blanca.  
 E-02 : Río Chili, Charcani V.  
 E-03 : Río Chili, Charcani VI.  
 E-04 : Río Chili, Chilina.  
 E-05 : Río Chili, puente Grau.  
 E-06 : Río Chili, puente Tingo.  
 E-07 : Río Chili, puente Uchumayo.  
 E-08 : Río Vítor, Fundo Mocoro.

E-09 : Río Vítor, puente Vítor.  
 → : Vertimiento  
**A** : EGASA.  
**B** : Efluente de viviendas.  
**C** : Efluentes de locales comerciales.  
**D** : Efluente SEDAPAR.  
 < : Límite de detección de análisis.

Toma de muestras: Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental Arequipa / 08-05-2007  
 Remisión muestras: Oficio N° 2167-2007-GRA/PE-DIRSA/DG.DESA  
 Análisis metales pesados: DIGESA - Inf. de Ensayo N° 0535-2007 - Cód. 3769 al 3777  
 Anál. micròb. y parámetros de campo: DESA Arequipa - vía correo electrónico






**VL LGA** : Valor límite de Ley General de Aguas - D.L. 17752.

< : Límite de detección de análisis.

**Clase II**: Aguas de abastecimiento doméstico con tratamiento equivalente a procesos combinados de mezcla y coagulación, sedimentación, filtración y cloración, aprobados por el Ministerio de Salud.

**Clase III**: Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebidas de animales.

## VARIACIONES DE PARÁMETROS EN EL RÍO CHILI-VÍTOR - 08 MAYO 2007



Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-05	E-06	E-07	E-08	E-09
[mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-05	E-06	E-07	E-08	E-09
[mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### LEYENDA:

E-01 : Río Chili, Aguada Blanca.  
 E-02 : Río Chili, Charcani V.  
 E-03 : Río Chili, Charcani VI.  
 E-04 : Río Chili, Chilina.  
 E-05 : Río Chili, puente Grau.  
 E-06 : Río Chili, puente Tingo.  
 E-07 : Río Chili, puente Uchumayo.  
 E-08 : Río Vítor, Fundo Mocoro.

E-09 : Río Vítor, puente Vítor.  
 → : Vertimiento  
**A** : EGASA.  
**B** : Efluente de viviendas.  
**C** : Efluentes de locales comerciales.  
**D** : Efluente SEDAPAR.  
 < : Límite de detección de análisis.

Toma de muestras: Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental Arequipa / 08-05-2007  
 Remisión muestras: Oficio N° 2167-2007-GRA/PE-DIRSA/DG.DESA  
 Análisis metales pesados: DIGESA - Inf. de Ensayo N° 0535-2007 - Cód. 3769 al 3777  
 Anál. micròb. y parámetros de campo: DESA Arequipa - vía correo electrónico

**VL LGA** : Valor límite de Ley General de Aguas - D.L. 17752.

< : Límite de detección de análisis.

**Clase II**: Aguas de abastecimiento doméstico con tratamiento equivalente a procesos combinados de mezcla y coagulación, sedimentación, filtración y cloración, aprobados por el Ministerio de Salud.

**Clase III**: Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebidas de animales.

Origen  
Ubicación Dpto. Arequipa  
Longitud 180 Km  
Desembocadura Río Sihuas

Caudal máximo  
Caudal mínimo  
Caudal promedio  
Tributarios

**RIO CHILI - VÍTOR**  
**Clases II y III**  
**CALIDAD SANITARIA**

EVALUACIÓN SANITARIA - 19 JUNIO 2007																				
Parámetro Estación	pH	T °C agua	T °C aire	C. E. μS/cm	Turb. UNT.	STD mol/L	OD mol/L	DBO mol/L	As mol/L	Cd mol/L	Cu mol/L	Cr mol/L	Fe mol/L	Mg mol/L	Mn mol/L	Hg mol/L	Pb mol/L	Zn mol/L	C Tot NMP/dL	C Term NMP/dL
Ley de Aguas Clase II	---	---	---	---	---	---	3.0	5.0	0.10	0.01	1.0	0.050	---	---	0.002	0.050	5.0	20,000	4,000	
E-01	6.8	7.0	8.0	-	-	-	6.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	<2	
E-02	6.8	8.0	16.0	-	-	-	7.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500	
E-03	7.0	8.0	18.0	-	-	-	8.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500	
E-04	6.9	9.0	19.0	-	-	-	8.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,300	340	
Ley de Aguas Clase III	---	---	---	---	---	---	3.0	15.0	0.20	0.05	0.5	1.0	---	---	0.01	0.1	25	5,000	1,000	
E-05	7.0	9.0	20.0	-	-	-	7.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400	1,400	
E-06	6.9	12.0	22.0	-	-	-	6.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,000	24,000	
E-07	7.0	12.0	18.0	-	-	-	5.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700,000	800,000	
E-08	7.0	12.0	17.0	-	-	-	6.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,300	230	
E-09	7.0	12.0	14.0	-	-	-	5.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	300	



No detectados a valores menores



No supera valor límite de la LGA



Supera el valor límite de la LGA

Toma de muestras: Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental Arequipa / 19-06-2007

Remisión muestras: Oficio N° 3774-2007-GRA/PE-DIRSA/DG, DESA Reg. N° 09245 de 03-07-2007

Analisis metales pes.: DIGESA - Inf. de Ensayo N° 0658-2007 - Cód. 4728 al 4736

Anál. microb. y parametros de campo: DESA Arequipa - vía correo electrónico







**LEYENDA**

Cód. Lab.	Cód. DESA	Est.	Descripción	Localidad	Distrito	Provincia
4728	497	E-01	Río Chili, Aguada Blanca.	Laguna	Yanahuara	Arequipa
4729	498	E-02	Río Chili, Charcani V.	Charcani V	Cayma	Arequipa
4730	499	E-03	Río Chili, Charcani VI.	Charcani VI	Cayma	Arequipa
4731	500	E-04	Río Chili, Chilina.	Fundo Santa Luisa	Selva Alegre	Arequipa
4732	501	E-05	Río Chili, puente Grau.	Cercado	Arequipa	Arequipa
4733	502	E-06	Río Chili, puente Tingo.	Cercado	Arequipa	Arequipa
4734	503	E-07	Río Chili, puente Uchumayo.	Variante de Uchumayo	Uchumayo	Arequipa
4735	504	E-08	Río Vítor, Fundo Mocoro.	Mocoro	La Joya	Arequipa
4736	505	E-09	Río Vítor, puente Vítor.	Vítor	Vítor	Arequipa

C. E. : Conductividad específica  
STD : Sólidos totales disueltos  
OD : Oxígeno disuelto  
DBO : Demanda bioquímica de oxígeno  
C Tot : Coliformes totales  
C Term : Coliformes termotolerantes

Registrado por: JMRR 25/10/2007  
DIGESA

### VARIACIONES DE PARÁMETROS EN EL RÍO CHILI-VÍTOR - 19 JUNIO 2007



Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-05	E-06	E-07	E-08	E-09
T [°C]	8.0	16.0	18.0	19.0	20.0	22.0	18.0	17.0	14.0

Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-05	E-06	E-07	E-08	E-09
NMP/dL	2	500	500	1300	1400	24000	2.E+06	1300	5000

#### LEYENDA:

E-01 : Río Chili, Aguada Blanca.  
 E-02 : Río Chili, Charcani V.  
 E-03 : Río Chili, Charcani VI.  
 E-04 : Río Chili, Chilina.  
 E-05 : Río Chili, puente Grau.  
 E-06 : Río Chili, puente Tingo.  
 E-07 : Río Chili, puente Uchumayo.  
 E-08 : Río Vítor, Fundo Mocoro.

E-09 : Río Vítor, puente Vítor.  
 → : Vertimiento  
**A** : EGASA.  
**B** : Efluente de viviendas.  
**C** : Efluentes de locales comerciales.  
**D** : Efluente SEDAPAR.  
 < : Límite de detección de análisis.

Toma de muestras: Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental Arequipa / 19-06-2007  
 Remisión muestras: Oficio N° 3774-2007-GRA/PE-DIRSA/DG.DESA  
 Análisis metales pes.: DIGESA - Inf. de Ensayo N° 0658-2007 - Cód. 4728 al 4736  
 Anál. micròb. y parámetros de campo: DESA Arequipa - vía correo electrónico

**VL LGA** : Valor límite de Ley General de Aguas - D.L. 17752.

< : Límite de detección de análisis.

**Clase II**: Aguas de abastecimiento doméstico con tratamiento equivalente a procesos combinados de mezcla y coagulación, sedimentación, filtración y cloración, aprobados por el Ministerio de Salud.

**Clase III**: Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebidas de animales.

**Origen**  
**Ubicación** Dpto. Arequipa  
**Longitud** 180 Km  
**Desembocadura** Río Sihuas

**RIO CHILI - VÍTOR**  
**Clases II y III**  
**CALIDAD SANITARIA**

**Caudal máximo**  
**Caudal mínimo**  
**Caudal promedio**  
**Tributarios**

EVALUACIÓN SANITARIA - 13 AGOSTO 2007																				
Parámetro	pH	T °C agua	T °C aire	C. E. µS/cm	Turb. UNT.	STD mg/L	OD mg/L	DBO mg/L	As mg/L	Cd mg/L	Cu mg/L	Cr mg/L	Fe mg/L	Mg mg/L	Mn mg/L	Hg mg/L	Pb mg/L	Zn mg/L	C Tot NMP/dL	C Term NMP/dL
Ley de Aguas Clase II	---	---	---	---	---	---	3.0	5.0	0.10	0.01	1.0	0.050	---	---	---	0.002	0.050	5.0	20,000	4,000
E-01	6.8	9.0	12.0	-	-	-	7.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	4
E-02	7.0	9.0	16.0	-	-	-	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	9
E-03	6.8	7.0	16.0	-	-	-	7.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	13
E-04	7.0	8.5	20.0	-	-	-	8.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	21
Ley de Aguas Clase III	---	---	---	---	---	---	3.0	15.0	0.20	0.05	0.5	1.0	---	---	---	0.01	0.1	25	5,000	1,000
E-05	6.9	10.0	23.0	-	-	-	6.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	3,000
E-06	7.0	10.0	16.0	-	-	-	6.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000	22,000
E-07	7.0	12.0	16.0	-	-	-	5.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,600,000	300,000
E-08	7.2	16.0	15.0	-	-	-	6.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	170
E-09	7.2	16.0	15.0	-	-	-	5.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	1,300



No detectados a valores menores



No supera valor límite de la LGA



Supera el valor límite de la LGA

Toma de muestras: Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental Arequipa / 13-08-2007

Remisión muestras: Oficio N° 4896-2007-GRA/PE-DIRSA/DG, DESA Reg. N° 012901 de 27-08-2007

ANÁLISIS metales pes.: DIGESA - Inf. de Ensayo N° 0906-2007 - Cód. 6830 al 6838

ANÁL. microb. y parámetros de campo: DESA Arequipa - vía correo electrónico







**LEYENDA**

Cód. Lab.	Cód. DESA	Est.	Descripción	Localidad	Distrito	Provincia
6830	629	E-01	Río Chili, Aguada Blanca.	Laguna	Yanahuara	Arequipa
6831	630	E-02	Río Chili, Charcani V.	Charcani V	Cayma	Arequipa
6832	631	E-03	Río Chili, Charcani VI.	Charcani VI	Cayma	Arequipa
6833	632	E-04	Río Chili, Chilina.	Fundo Santa Luisa	Selva Alegre	Arequipa
6834	633	E-05	Río Chili, puente Grau.	Cercado	Arequipa	Arequipa
6835	634	E-06	Río Chili, puente Tingo.	Cercado	Arequipa	Arequipa
6836	635	E-07	Río Chili, puente Uchumayo.	Variante de Uchumayo	Uchumayo	Arequipa
6837	636	E-08	Río Vítor, Fundo Mocoro.	Mocoro	La Joya	Arequipa
6838	637	E-09	Río Vítor, puente Vítor.	Vítor	Vítor	Arequipa

C. E. : Conductividad específica  
STD : Sólidos totales disueltos  
OD : Oxígeno disuelto  
DBO : Demanda bioquímica de oxígeno  
C Tot : Coliformes totales  
C Term : Coliformes termotolerantes

Registrado por: JMRR 25/10/2007  
DIGESA

### VARIACIONES DE PARÁMETROS EN EL RÍO CHILI-VÍTOR - 13 AGOSTO 2007



Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-05	E-06	E-07	E-08	E-09
T [°C]	12.0	16.0	16.0	20.0	23.0	16.0	16.0	15.0	15.0

Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-05	E-06	E-07	E-08	E-09
NMP/dL	27	70	30	50	5000	22000	3.E+06	300	3000

#### LEYENDA:

E-01 : Río Chili, Aguada Blanca.  
 E-02 : Río Chili, Charcani V.  
 E-03 : Río Chili, Charcani VI.  
 E-04 : Río Chili, Chilina.  
 E-05 : Río Chili, puente Grau.  
 E-06 : Río Chili, puente Tingo.  
 E-07 : Río Chili, puente Uchumayo.  
 E-08 : Río Vítor, Fundo Mocoro.

E-09 : Río Vítor, puente Vítor.  
 → : Vertimiento  
**A** : EGASA.  
**B** : Efluente de viviendas.  
**C** : Efluentes de locales comerciales.  
**D** : Efluente SEDAPAR.  
 < : Límite de detección de análisis.

Toma de muestras: Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental Arequipa / 13-08-2007  
 Remisión muestras: Oficio N° 4896-2007-GRA/PE-DIRSA/DG.DESA  
 Análisis metales pes.: DIGESA - Inf. de Ensayo N° 0906-2007 - Cód. 6830 al 6838  
 Anál. micròb. y parámetros de campo: DESA Arequipa - vía correo electrónico

**VL LGA** : Valor límite de Ley General de Aguas - D.L. 17752.

< : Límite de detección de análisis.

**Clase II**: Aguas de abastecimiento doméstico con tratamiento equivalente a procesos combinados de mezcla y coagulación, sedimentación, filtración y cloración, aprobados por el Ministerio de Salud.

**Clase III**: Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebidas de animales.

Origen  
Ubicación Dpto. Arequipa  
Longitud 180 Km  
Desembocadura Río Sihuas

**RIO CHILI - VÍTOR**  
**Clases II y III**  
**CALIDAD SANITARIA**

Caudal máximo  
Caudal mínimo  
Caudal promedio  
Tributarios

EVALUACIÓN SANITARIA - 05 SEPTIEMBRE 2007																				
Parámetro Estación	pH	T °C agua	T °C aire	C. E. μS/cm	Turb. UNT.	STD mol/L	OD mg/L	DBO mg/L	As mg/L	Cd mg/L	Cu mg/L	Cr mg/L	Fe mg/L	Mg mg/L	Mn mg/L	Hg mg/L	Pb mg/L	Zn mg/L	C Tot NMP/dL	C Term NMP/dL
Ley de Aguas Clase II	---	---	---	---	---	---	3.0	5.0	0.10	0.01	1.0	0.050	---	---	---	0.002	0.050	5.0	20,000	4,000
E-01	6.8	9.0	14.0	-	-	-	6.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2	<2	
E-02	7.0	10.0	18.0	-	-	-	8.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	130	
E-03	6.5	8.0	21.0	-	-	-	8.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	27	
E-04	6.8	8.0	23.0	-	-	-	7.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	11	
Ley de Aguas Clase III	---	---	---	---	---	---	3.0	15.0	0.20	0.05	0.5	1.0	---	---	---	0.01	0.1	25	5,000	1,000
E-05	7.0	11.0	23.0	-	-	-	7.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700	500	
E-06	7.0	11.0	18.0	-	-	-	6.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000	14,000	
E-07	7.2	14.0	18.0	-	-	-	5.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,000	110,000	
E-08	7.2	17.0	12.0	-	-	-	6.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	210	
E-09	7.0	16.0	16.0	-	-	-	6.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700	500	



No detectados a valores menores



No supera valor límite de la LGA



Supera el valor límite de la LGA

Toma de muestras: Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental Arequipa / 05-09-2007

Remisión muestras: Oficio N° 4694-2007-GRA/PE-DIRSA/DG, DESA Reg. N° 012308 de 10-09-2007

ANÁLISIS METALES PESADOS: DIGESA - Inf. de Ensayo N° 0850-2007 - Cód. 6227 al 6235

ANÁL. MICROB. Y PARÁMETROS DE CAMPO: DESA Arequipa - vía correo electrónico







**LEYENDA**

Cód. Lab.	Cód. DESA	Est.	Descripción	Localidad	Distrito	Provincia
6227	691	E-01	Río Chili, Aguada Blanca.	Laguna	Yanahuara	Arequipa
6228	692	E-02	Río Chili, Charcani V.	Charcani V	Cayma	Arequipa
6229	693	E-03	Río Chili, Charcani VI.	Charcani VI	Cayma	Arequipa
6230	694	E-04	Río Chili, Chilina.	Fundo Santa Luisa	Selva Alegre	Arequipa
6231	695	E-05	Río Chili, puente Grau.	Cercado	Arequipa	Arequipa
6232	696	E-06	Río Chili, puente Tingo.	Cercado	Arequipa	Arequipa
6233	697	E-07	Río Chili, puente Uchumayo.	Variente de Uchumayo	Uchumayo	Arequipa
6234	698	E-08	Río Vítor, Fundo Mocoro.	Mocoro	La Joya	Arequipa
6235	699	E-09	Río Vítor, puente Vítor.	Vítor	Vítor	Arequipa

C. E. : Conductividad específica  
STD : Sólidos totales disueltos  
OD : Oxígeno disuelto  
DBO : Demanda bioquímica de oxígeno  
C Tot : Coliformes totales  
C Term : Coliformes termotolerantes

Registrado por: JMRR 25/10/2007  
DIGESA

## VARIACIONES DE PARÁMETROS EN EL RÍO CHILI-VÍTOR - 05 SEPTIEMBRE 2007



Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-05	E-06	E-07	E-08	E-09
[mg/L]	6.90	8.10	8.40	7.08	7.69	6.50	5.80	6.10	6.54

Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-05	E-06	E-07	E-08	E-09
NMP/dL	<2	130	80	30	1700	14000	8.E+05	500	1700

Estación	E-01	E-02	E-03	E-04	E-05	E-06	E-07	E-08	E-09
NMP/dL	<2	130	27	11	500	14000	1.E+05	210	500

### LEYENDA:

E-01 : Río Chili, Aguada Blanca.  
 E-02 : Río Chili, Charcani V.  
 E-03 : Río Chili, Charcani VI.  
 E-04 : Río Chili, Chilina.  
 E-05 : Río Chili, puente Grau.  
 E-06 : Río Chili, puente Tingo.  
 E-07 : Río Chili, puente Uchumayo.  
 E-08 : Río Vítor, Fundo Mocoro.

E-09 : Río Vítor, puente Vítor.  
 → : Vertimiento  
**A** : EGASA.  
**B** : Efluente de viviendas.  
**C** : Efluentes de locales comerciales.  
**D** : Efluente SEDAPAR.  
 < : Límite de detección de análisis.

Toma de muestras: Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental Arequipa / 05-09-2007  
 Remisión muestras: Oficio N° 4694-2007-GRA/PE-DIRSA/DG.DESA  
 Análisis metales pesados: DIGESA - Inf. de Ensayo N° 0850-2007 - Cód. 6227 al 6235  
 Anál. micròb. y parámetros de campo: DESA Arequipa - vía correo electrónico

**VL LGA** : Valor límite de Ley General de Aguas - D.L. 17752.

< : Límite de detección de análisis.

**Clase II**: Aguas de abastecimiento doméstico con tratamiento equivalente a procesos combinados de mezcla y coagulación, sedimentación, filtración y cloración, aprobados por el Ministerio de Salud.

**Clase III**: Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebidas de animales.