



PERÚ

Ministerio
de Salud

Dirección General
de Salud Ambiental

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

ACTA N° 09 - 2010

REUNIÓN DE CAMPO DEL COMITÉ TÉCNICO MULTISECTORIAL PARA LA RECUPERACION DE LA CALIDAD SANITARIA Y AMBIENTAL DE LA QUEBRADA HUAYCOLORO

Siendo las 11:00 horas del día 06 de diciembre de 2010, estando reunidos en el puente Santa Rosa, ubicado en el Asentamiento Humano Santa Rosa, distrito de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, los representantes del Comité Técnico Multisectorial para la Recuperación de la Calidad Sanitaria y Ambiental de la Quebrada Huaycoloro; se dio inicio por parte de la DIGESA, SEDAPAL y la DISA IV Lima Este al monitoreo de las aguas de la quebrada Huaycoloro y vertimientos de aguas residuales de las empresas aledañas que descargan sus aguas en el cuerpo receptor mencionado.

Los puntos de monitoreo fueron:

- V1: Vertimiento de aguas residuales de la empresa Gloria S.A.
- H2: Quebrada Huaycoloro, 50 m aguas abajo del vertimiento de la empresa Gloria S.A.
- H1: Quebrada Huaycoloro, 50 m aguas arriba del vertimiento de la empresa Gloria S.A.
- V2: Vertimiento de aguas residuales de la empresa Curtiembre Titán S.A.
- H4: Quebrada Huaycoloro, 50 m aguas abajo del vertimiento de la empresa Curtiembre Titán S.A.
- H3: Quebrada Huaycoloro, 50 m aguas arriba del vertimiento de la empresa Curtiembre Titán S.A.
- E2: Quebrada Huaycoloro, puente San Antonio (Los Laureles).
- E3: Quebrada Huaycoloro, puente Campo Fé.
- E17: Quebrada Huaycoloro, puente Huaycoloro.

Simultáneamente, el Ing. Jorge Silva Morán, representante de la Autoridad Local del Agua Chillón - Rímac – Lurín, inspeccionó en la mañana la empresa Gloria S.A. y en la tarde se encargaría de inspeccionar también la empresa Curtiembre Titán S.A.

Siendo las 15:30 h del 06 de diciembre del presente año se concluye con las actividades programadas.

Se adjunta el Control de Asistencia con la firma de los representantes del Comité Técnico Multisectorial.

CONTROL DE ASISTENCIA

MONITOREO DE LA QUEBRADA HUAYACOLORO DEL COMITE TECNICO MULTISECTORIAL PARA LA RECUPERACION DE LA CALIDAD SANITARIA Y AMBIENTAL DE LA QUEBRADA HUAYACOLORO

Lugar: Quebrada Huayacoloro - Lurigancho Chosica
 Fecha: 06 de diciembre de 2010

N°	INSTITUCIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	CONDICIÓN	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
	SODIPSA	WALTER DÍAZ		DURAZO 878 RAMIRO GONZALEZ 219	014*3484		wascencio m @ fersam.com.pe	
	SEDARL	OSCAR TACOBARRA G	JEFE E.H.E	RAMIRO GONZALEZ 219	3173688		otaviana @ sedarpl.com.pe	
	DISA ILE	JUAN A. NAVARRETE MENDIVIL		AV. CAROL VALLEJO S/N EL AGUSTINO	3630909-202		navarretom6@yahoo.com	
	Produce	JONATHAN ROMERO	Profesor		616-7778		Jonathanromero@produsa.com	
	DIGESA	JAMIE ROSAS	TITULAR	CAS APAROLAS 350- ZINCE	4428353		projas @ digesa.minsa.gob.pe	
	MCP SM Huachipa	Maritza Nagari	Problemas	CALLE 3 MEA 21.9 Huachipa	994611 893		maritza_wagner@hotmail.com	
	MCP SM Huachipa	FRANCISCO BORDO PÉREZ	Problemas					
	MCP SM Huachipa	JUAN BARRIETO S.	Funcionario	AV. LOS CONARI 1420 LT 5	9942609 49		Juan Barrieto Francisca@hotmail.com	
	Comité de Defensa Ecológica	Yvonne Chang de Díaz	Abogada	Av. Francisco de Orellana 16	371-0 559		Chang_yvonne@hotmail.com	
	Comité de Defensa Ecológica	Graciela Rodríguez	Abogada	Av. Concoloros y N. lote 8	3710 092		GracielaRodriguez@hotmail.com	
	DIGESA	JERVIS CARREÑO BARRON	SUPERVISOR EQUIPO	CALLE AMARILLO 350	4428353		JCARV110 @ digesa.minsa.gob.pe	
	ALA. CHIL	JOSÉ SILVA MONTAÑO	JEFE EQUIPO	AV. SALAVERRI 1388 JACU-511111	2600705		Joselennu@hotmail.com	

4 personas